

放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (平成29年11月)

1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.70 mSv/h	11月10日
	5FL 使用済燃料プール 南側	1.1 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.45 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.59 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	12 μSv/h	11月10日
	5FL 使用済燃料プール 南側	11 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	11 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	1.6 μSv/h	11月10日
	5FL 使用済燃料プール 南側	8.2 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	2.8 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	6.5 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	1.1 μSv/h	11月10日
	6FL 使用済燃料プール 東側	3.1 μSv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	2.8 μSv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	4.1 μSv/h	
	6FL 使用済燃料プール 東側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.14 μSv/h	11月10日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.10 μSv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.10 μSv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.027 mSv/h	11月10日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.40 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.25 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	11 μSv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 μSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 μSv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.56 μSv/h	11月10日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.55 μSv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.47 μSv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.45 μSv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.50 μSv/h	11月10日
	1FL 第7棟	0.85 μSv/h	
	1FL 第8棟	0.75 μSv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	0.55 μSv/h	
	B1FL 第6棟	0.30 μSv/h	
	B1FL 第7棟	0.20 μSv/h	
	B1FL 第8棟	0.15 μSv/h	
	B2FL 第6棟	0.27 μSv/h	
	B2FL 第7棟	0.40 μSv/h	
	B2FL 第8棟	16 μSv/h	