

平成 3 0 年 3 月分

2 ～ 4 号機 T／B

1 階・地下 1 階

連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録


測定目的	2号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	2号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/3/8 11:42 ~ 11:59	測定器	F1-ICWBL-6 F1-DM-86,87

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑦ 2号T/B地下一階




△：採取箇所⑥ 2号T/B一階

×：ダストモニタ⑥⑦ 設置箇所

空間線量当量率 0.25 mSv/h

⑥2号機 T/B北側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:14	12:24	0:39	12:49	1:04	13:19	1:29	13:45	1:55	14:10	2:20	14:35	2:45	15:00	3:10	15:25	3:35	15:50	4:00	16:15	4:25	16:40	4:50	17:05	5:21	17:31	5:46	17:56	6:11	18:21	6:36	18:46	7:01	19:11	7:26	19:36	7:51	20:01	8:16	20:26	8:41	20:51	9:06	21:22	9:32	21:47	9:57	22:12	10:22	22:37	10:47	23:02	11:12	23:27	11:58	0:16	12:26	0:42	13:11	1:29	13:39
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

⑦2号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]




1.0.E-10	0:07	12:17	0:33	12:43	0:58	13:13	1:23	13:38	1:48	14:03	2:13	14:28	2:38	14:53	3:03	15:18	3:28	15:43	3:53	16:09	4:19	16:34	4:44	16:59	5:14	17:24	5:39	17:49	6:04	18:50	7:00	19:15	7:25	19:41	7:51	20:06	8:16	20:31	8:41	20:56	9:06	21:21	9:31	21:46	9:56	22:11	22:26	10:26	22:36	10:51	23:01	11:16	23:27	11:42	23:52	12:07	0:17	12:32	0:42	12:57	1:27	13:37
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																															

放射線サーベイ記録

測定目的	3号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	3号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/3/8 11:26 ~ 11:40	測定器	F1-ICWBL-6 F1-DM-88,89

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所③ 3号T/B地下一階


△：採取箇所⑧ 3号T/B一階

×：ダストモニタ⑧⑨ 設置箇所

空間線量当量率	0.014	mSv/h
---------	-------	-------

⑧3号機 T/B南側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:05	1	12:20	0:30	12:45	1:30	13:40	1:55	14:05	2:20	14:30	2:45	15:00	3:10	15:25	3:35	15:50	4:00	16:15	4:25	16:40	4:50	17:05	5:15	17:31	5:41	17:56	6:06	18:21	6:31	18:46	7:01	19:11	7:26	19:36	7:51	20:01	8:16	20:26	8:41	20:51	9:06	21:16	9:31	21:41	9:57	22:07	10:22	22:32	10:47	23:02	11:12	23:27	11:37	23:52	12:02	0:17	12:27	0:42	12:52	1:07	13:17
------	---	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

⑨3号機 T/B南側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:00	12:15	0:25	12:40	1:04	13:14	1:29	13:39	1:54	14:04	2:19	14:29	2:44	14:59	3:09	15:24	3:34	16:25	4:35	16:50	5:00	17:15	5:25	17:40	5:50	18:05	6:15	18:30	6:40	18:56	7:11	19:21	7:36	19:46	8:01	20:11	8:26	20:36	8:51	21:01	9:16	21:26	9:41	21:51	10:06	22:16	10:31	22:41	10:56	23:12	11:22	23:37	11:47	0:02	12:12	0:27	12:37	0:52	13:02	1:17	13:27
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

放射線サーベイ記録


測定目的	4号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	4号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/3/8 11:09 ~ 11:26	測定器	F1-ICWBL-6 F1-DM-90,92

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑪ 4号T/B地下一階




△：採取箇所⑩ 4号T/B一階

×：ダストモニタ⑩⑪ 設置箇所

空間線量当量率 0.20 mSv/h

⑩4号機 T/B北側一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:07	12:17	0:32	12:42	0:57	13:07	1:22	13:32	1:47	14:02	2:12	14:27	2:37	14:52	3:02	15:17	3:27	15:42	3:52	16:07	4:17	16:32	4:42	16:58	5:08	17:23	5:33	17:48	6:03	18:13	6:28	18:38	6:53	19:03	7:18	19:28	7:43	19:53	8:08	20:18	8:33	20:43	8:58	21:08	9:23	21:33	9:48	22:03	10:13	22:28	10:38	22:54	11:04	23:19	11:29	23:44	11:54	0:09	12:19	0:34	12:44
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

⑪4号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]

