

局所排風機 維持確認記録（平成27年9月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績					備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μSv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】:オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】:①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール			
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール	
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	1.2	1.0	1.0	30.0	27.3	22.3	○	○	H27.9.15	－	－	－	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.7	1.4	1.4	32.0	30.4	24.8	○	○	H27.9.15	－	－	－	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.0	1.0	1.0	31.9	31.3	24.8	○	○	H27.9.15	－	－	－	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	1.2	1.1	1.1	32	28.9	25.3	○	○	H27.9.15	－	－	－	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		/	0.8	0.8	0.8	/	/	/	/	/	H27.9.15	－	－	－	停止中(故障中、マスク脱衣エリア仮置)
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	1.3	1.5	1.5	29.8	25.6	21.0	○	○	H27.9.15	－	－	－	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.1	1.3	1.3	30.3	22.4	20.2	○	○	H27.9.15	－	－	－	
8	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.1	1.3	1.3	34.4	32.6	27.4	○	○	H27.9.15	－	－	－	
9	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.0	1.1	1.1	28.7	26.4	21.7	○	○	H27.9.15	－	－	－	
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	1.0	1.4	1.4	31.4	27.5	24.4	○	○	H27.9.15	－	－	－	
11	登録センター休憩所	喫煙室		○	0.8	1.1	1.1	/	/	/	/	/	H27.9.15	－	－	－	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	0.8	1.0	1.0	27.5	25.9	21.7	○	○	H27.9.15	－	－	－	
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.7	1.0	1.0	27.3	23.1	20.6	○	○	H27.9.15	－	－	－	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.3	1.6	1.6	32.7	29.3	24.6	○	○	H27.9.15	－	－	－	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.9	1.0	1.0	29.9	27.6	23.3	○	○	H27.9.15	－	－	－	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面、ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや、電エドラム