

承認	審査	作成
H27.11.20	H27.11.20	H27.11.20

環境化学部
環境モニタリングG
環境設備班

サーバイメーターおよびNICE用バッテリー交換作業確認シート

実施日	平成27年 11月20日(金) 9:50 ~ 10:50						
作業場所	MP-7						
実施者							
目的	無線式モニタリングシステム用NICEバッテリー交換作業に於ける、作業前後での装置健全性確認のため測定する。						
設置場所	機器管理No	取外前 レンジ	作業開始前 指示値 (読み取り時間)	交換作業 日時	校正済 機器管理No	取付後 レンジ	作業終了後 指示値 (読み取り時間)
モニタリング ポスト-7	F1-ICW-230	0.03	1.5 μ Sv/cm (10:19)	10:19 ~ 10:23	—	0.03	1.5 μ Sv/cm (10:24)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		線量 指示値	1.8 μ Sv/cm (10:09)	—	—	—	1.7 μ Sv/cm (10:24)
無線式モニタリングシステム データ監視端末 (免震重要棟)		バッテリー 指示値	2810mA (10:09)	—	—	—	3349mA (10:25)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		線量 指示値	1.8 μ Sv/cm (10:09)	—	—	—	1.7 μ Sv/cm (10:26)
無線式モニタリング データ監視端末 (新事務棟)		バッテリー 指示値	2810mA (10:09)	—	—	—	3349mA (10:26)
—以下余白—							