




福島第一 物揚場前海水放射能濃度 (Bq / L)




福島第一 1~4号機取水口内北側(東波除堤北側)海水放射能濃度(Bq/L)




福島第一 1~4号機取水口内南側(遮水壁前)海水放射能濃度 (Bq / L)



福島第一 6号機取水口前海水放射能濃度 (Bq / L)



# 福島第一 港湾口海水放射能濃度 (Bq / L)



## 福島第一原子力発電所 海水中のPu分析結果

### 1. 測定結果

(データ集約:8/21)

(単位: Bq/L)

| 採取場所                           | 採取日        | Pu-238                      | Pu-239+240                  |
|--------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 福島第一 1~4号機<br>取水口内北側海水(東波除堤北側) | 2019年7月12日 | ND [ $4.5 \times 10^{-4}$ ] | ND [ $4.1 \times 10^{-4}$ ] |

[ ]内は検出限界値を示す

### 2. 分析機関

日本分析センター

### 3. 評価

今回測定した試料からはPu-238, Pu-239+240は検出されなかった。

以上