

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路 | | | | | | | 物揚場排水路 | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 採取日 | 11月8日 | | | | | | | 11月8日 | | | | | | |
| 採取時刻 | 7:45 | | | | | | | 7:50 | | | | | | |
| 降雨量(mm/日) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | | | | | | | 解析中 | | | | | | |
| Cs-134(約2年) | ND(0.91) | | | | | | | ND(0.58) | | | | | | |
| Cs-137(約30年) | 9.7 | | | | | | | 3.1 | | | | | | |
| 全 | 17 | | | | | | | 6.0 | | | | | | |
| H-3(約12年) | - | | | | | | | - | | | | | | |

単位: Bq/L

| | K排水路 | | | | | | | BC排水路 | | | | | | |
|-----------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
| 採取日 | 11月8日 | | | | | | | 11月8日 | | | | | | |
| 採取時刻 | 6:00 | | | | | | | 6:00 | | | | | | |
| 降雨量(mm/日) | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | | | | | | | 解析中 | | | | | | |
| Cs-134(約2年) | ND(0.81) | | | | | | | ND(0.63) | | | | | | |
| Cs-137(約30年) | 12 | | | | | | | ND(0.63) | | | | | | |
| 全 | 20 | | | | | | | 10 | | | | | | |
| H-3(約12年) | - | | | | | | | - | | | | | | |

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。