

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/08/11 07:50	6.9E+00	< 6.0E+00	< 5.7E-01	4.5E+00
物揚場排水路	2021/08/11 07:55	4.4E+00	8.8E+00	< 4.7E-01	2.3E+00
K排水路	2021/08/11 06:00	3.1E+01	1.1E+02	9.3E-01	2.5E+01
BC排水路	2021/08/11 06:00	< 3.3E+00	< 6.0E+00	< 6.2E-01	< 5.7E-01
5,6号機排水路※ ¹	2021/08/11 08:20	< 3.3E+00	< 6.0E+00	< 4.2E-01	1.6E+00

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<：小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは，○.○×10^{±○}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は6 mm
- ・排水路流量情報は，解析中のため後日公表する。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※ 1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/08/12 07:58	6.1E+00	< 7.1E-01	4.0E+00
物揚場排水路	2021/08/12 08:02	7.0E+00	< 5.0E-01	3.1E+00
K排水路	2021/08/12 06:00	1.5E+02 ※2	3.5E+00	9.9E+01
BC排水路	2021/08/12 06:00	< 2.9E+00	< 5.4E-01	< 6.6E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は10.5 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。
 ※2 降雨の影響により上昇したと考えられる。