

### 海底土分析結果<放水口付近> (Pu)

採取地点	採取日時	分析項目	
		Pu-238 (Bq/kg・乾土)	Pu-239+240 (Bq/kg・乾土)
1F 5.6号機放水口北側 (T-1)	2025/01/06 07:47	< 9.2E-03	5.6E-02
1F 南放水口付近 (T-2)※	2025/01/06 07:00	< 1.2E-02	6.6E-02
福島第一及び福島第二付近の近海における過去の測定値の範囲 (平成11年度～平成20年度) ※ <sup>1</sup>			1.7E-01 ~ 5.6E-01
国内における過去の測定値の範囲 (平成18年度～平成22年度) ※ <sup>2</sup>		ND ~ 6.0E-02	

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $○.○E±○$ とは,  $○.○×10^{±○}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1×10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1×10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1×10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・分析機関: (公財) 日本分析センター

※<sup>1</sup> 出典「平成21年度 原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書」(福島県原子力発電所 安全確保技術連絡会)

※<sup>2</sup> 出典 原子力規制庁.“環境放射線データベース”. <https://search.kankyo-hoshano.go.jp/servlet/search.top>, (参照 2017-04-01) .

※試料採取作業の安全確保のため、2024年6月11日から、採取地点を1～4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。