

2025年5月8日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

H 6 エリアのタンクにおける水漏れに関する分析結果  
(H 6 エリア周辺)

| 採取地点 | 採取日時             | 分析項目         |               |
|------|------------------|--------------|---------------|
|      |                  | 全β<br>(Bq/L) | H-3<br>(Bq/L) |
| G-1  | 2025/05/06 07:35 | < 1.0E+01    | < 1.2E+02     |
| G-2  | 2025/05/06 07:31 | < 1.0E+01    | < 1.2E+02     |
| G-3  | 2025/05/06 07:38 | < 1.0E+01    | < 1.2E+02     |

- ・ 不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・ 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・  $〇.〇E\pm〇$ とは,  $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。  
(例)  $3.1E+01$ は $3.1\times 10^1$ で31,  $3.1E+00$ は $3.1\times 10^0$ で3.1,  $3.1E-01$ は $3.1\times 10^{-1}$ で0.31と読む。
- ・ G-1,G-2 は, 1 回/週に分析を実施。
- ・ G-3 は, 1 回/月に分析を実施。