

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2026/07/15 06:41	4.6E+03	< 1.2E+02	3.0E+01	3.8E+03
	下流側	2026/07/15 07:11	2.4E+03	3.5E+02	< 1.3E+01	5.9E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2026/07/15 06:46	7.8E+02	< 1.2E+02	< 6.0E+00	3.6E+02
	下流側	7/15 採取中止	—	—	—	—

- ・不等号（<：小なり）は，検出限界値未満（ND）を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・〇.〇E±〇とは， $〇.〇 \times 10^{\pm 〇}$ であることを意味する。
- （例）3.1E+01は 3.1×10^1 で31，3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1，3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取中止理由：採取口マンホール蓋の固着により採取中止