

# 身体汚染発生状況報告(平成27年8月)

場所: 5・6号サービス建屋休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	1	1
2	0	0
3	4	4
4	4	4
5	4	4
6	4	4
7	1	1
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	3	3
21	0	0
22	2	2
23	0	0
24	2	2
25	3	3
26	4	4
27	3	3
28	3	3
29	0	0
30	0	0
31	11	11
合計	49	49

# 身体汚染発生状況報告(平成27年8月)

場所: 企業センター厚生棟休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	3	3
5	1	1
6	1	1
7	0	0
8	0	0
9	0	0
10	0	0
11	0	0
12	0	0
13	0	0
14	0	0
15	0	0
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	0	0
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0
28	0	0
29	0	0
30	0	0
31	1	1
合計	6	6

# 身体汚染発生状況報告(平成27年8月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 西門研修棟休憩所
- ② 水処理制御室・運転員休憩所
- ③ 企業棟休憩所A棟