

日付	2016年6月1日		タンクNo.	H4東-B2			作業内容	1段目側板・底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判 定	入力者
作業前	6時05分	—		タンク内	1.49E-05	1.49E-05	1.49E-05	合	
作業中	8時45分	西		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時40分	西		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2016年6月3日		タンクNo.	H4東-B1			作業内容	天板撤去・仮天板復旧・タンク内面塗装	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判 定	入力者
作業前	6時05分	—		タンク内	1.49E-05	1.49E-05	1.49E-05	合	
作業中	8時40分	東		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時10分	東		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2016年6月7日		タンクNo.	H4東-B1			作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判 定	入力者
作業前	21時30分	—		タンク内	1.49E-05	1.49E-05	1.49E-05	合	
作業中	0時45分	—		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	1時55分	—		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2016年6月8日		タンクNo.	H4東-B1			作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判 定	入力者
作業前	21時20分	—		タンク内	1.49E-05	1.49E-05	1.49E-05	合	
作業中	0時00分	南		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	1時00分	南		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2016年6月10日		タンクNo.	H4東-B1			作業内容	2段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	21時15分	—		タンク内	1.49E-05	1.49E-05	1.49E-05	合	
作業中	0時25分	—		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	1時00分	—		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2016年6月17日		タンクNo.	H4東-B1			作業内容	1段目側板・底板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	20時48分	—		タンク内	1.49E-05	1.49E-05	1.49E-05	合	
作業中	23時10分	—		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	2時30分	—		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2016年6月21日		タンクNo.	H4東-A3			作業内容	天板撤去・仮天板復旧・タンク内面塗装	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	5時50分	—		タンク内	1.49E-05	1.49E-05	1.49E-05	合	
作業中	8時50分	東		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時00分	東		東	1.50E-05	1.50E-05	1.50E-05	合	
				西	1.49E-05	1.49E-05			
				南	1.38E-05	1.38E-05			
				北	1.47E-05	1.47E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2016年6月23日		タンクNo.	H4東-A3			作業内容	4段目側板解体	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値	最大値	判定	入力者
作業前	20時40分	—		タンク内	1.51E-05	1.51E-05	1.51E-05	合	
作業中	0時00分	北		東	1.50E-05	1.50E-05	1.51E-05	合	
				西	1.51E-05	1.51E-05			
				南	1.46E-05	1.46E-05			
				北	1.37E-05	1.37E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	1時35分	北		東	1.50E-05	1.50E-05	1.51E-05	合	
				西	1.51E-05	1.51E-05			
				南	1.46E-05	1.46E-05			
				北	1.37E-05	1.37E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2016年6月27日		タンクNo.	H4東-A3			作業内容	3段目側板解体	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値	最大値
作業前	21時10分	—		タンク内	1.51E-05	1.51E-05	1.51E-05	合	
作業中	23時30分	南		東	1.50E-05	1.50E-05	1.51E-05	合	
				西	1.51E-05	1.51E-05			
				南	1.46E-05	1.46E-05			
				北	1.37E-05	1.37E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	0時30分	南		東	1.50E-05	1.50E-05	1.51E-05	合	
				西	1.51E-05	1.51E-05			
				南	1.46E-05	1.46E-05			
				北	1.37E-05	1.37E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2016年6月29日		タンクNo.	H4東-A3			作業内容	2段目側板解体	
測定時間	風向	測定者		測定位置	検出限界値	測定値		最大値	判定
作業前	20時40分	—		タンク内	1.51E-05	1.51E-05	1.51E-05	合	
作業中	23時20分	—		東	1.50E-05	1.50E-05	1.51E-05	合	
				西	1.51E-05	1.51E-05			
				南	1.46E-05	1.46E-05			
				北	1.37E-05	1.37E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	0時40分	—		東	1.50E-05	1.50E-05	1.51E-05	合	
				西	1.51E-05	1.51E-05			
				南	1.46E-05	1.46E-05			
				北	1.37E-05	1.37E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					