

| 日付 | 2017年2月3日 | | タンクNo. | H4-C2 | | | 作業内容 | 天板撤去・仮設天板復旧 | |
|-------------------|-----------|-----|--------|-------|----------|-------------|----------|-------------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | | 測定値(Bq/cm3) | 最大値 |
| 作業前 | 7時10分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 10時45分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 11時20分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月4日 | | タンクNo. | H4-C2 | | | 作業内容 | 4段目側板解体 | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 6時40分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 8時20分 | 東 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時10分 | 東 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月6日 | | タンクNo. | H4-C2 | | | 作業内容 | 3段目側板解体 | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 7時20分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時35分 | 南 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時10分 | 南 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月7日 | | タンクNo. | H4-C2 | | | 作業内容 | 2段目側板解体 | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 7時05分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時30分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時20分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |

| 日付 | 2017年2月8日 | | タンクNo. | H4-C2 | | | 作業内容 | 1段目側板解体準備 | |
|-------------------|------------|-----|--------|--------|----------|-------------|----------|-------------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | | 測定値(Bq/cm3) | 最大値 |
| 作業前 | 7時00分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 8時50分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 9時50分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月13日 | | タンクNo. | H4-C2 | | | 作業内容 | 1段目側板・底板解体 | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 7時20分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時00分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時00分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月14日 | | タンクNo. | H4-D10 | | | 作業内容 | 4段目側板解体 | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 7時25分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時50分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時25分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月15日 | | タンクNo. | H4-D10 | | | 作業内容 | 3段目側板解体 | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 7時10分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時25分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 9時55分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |

| 日付 | 2017年2月16日 | | タンクNo. | H4-D10 | | | 作業内容 | 2段目側板解体 | |
|-------------------|------------|-----|--------|----------|----------|-------------|----------|-------------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | | 測定値(Bq/cm3) | 最大値 |
| 作業前 | 7時05分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時25分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時10分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月17日 | | タンクNo. | H4-D10 | | | 作業内容 | 1段目側板解体準備 | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 7時10分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時10分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時00分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月20日 | | タンクNo. | H4 - D10 | | | 作業内容 | 1段目側板・底板解体 | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 7時20分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時20分 | 東 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時10分 | 東 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月22日 | | タンクNo. | H4 - D3 | | | 作業内容 | 4段目側板解体 | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 7時10分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時20分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |
| 作業後 | 10時05分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西 | | | | | |
| | | | | 南 | | | | | |
| | | | | 北 | | | | | |

| 日付 | 2017年2月24日 | | タンクNo. | H4 - D3 | | | 作業内容 | 3段目側板解体 | |
|-------------------|------------|-----|--------|---------|----------|-------------|----------|-------------|-----|
| | 測定時間 | 風向 | | 測定者 | 測定位置 | 検出限界値 | | 測定値(Bq/cm3) | 最大値 |
| 作業前 | 7時40分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時20分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西南 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西南 | | | | | |
| 作業後 | 10時05分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西南 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西南 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月27日 | | タンクNo. | H4 - D3 | | | 作業内容 | 2段目側板解体 | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 7時25分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 9時25分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西南 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西南 | | | | | |
| 作業後 | 9時30分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西南 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西南 | | | | | |
| 日付 | 2017年2月28日 | | タンクNo. | H4 - D3 | | | 作業内容 | タンク内ボルト間引き | |
| 測定時間 | 風向 | 測定者 | | 測定位置 | 検出限界値 | 測定値(Bq/cm3) | | 最大値 | 判定 |
| 作業前 | 7時00分 | — | | タンク内 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| 作業中 | 8時45分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西南 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| 作業中 (1回目NGの場合) | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西南 | | | | | |
| 作業後 | 10時20分 | 西 | | 東 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | 合 | |
| | | | | 西南 | 1.30E-05 | 1.30E-05 | | | |
| | | | | 南 | 1.25E-05 | 1.25E-05 | | | |
| 作業後 (1回目NGの場合) | | | | 北 | 1.28E-05 | 1.28E-05 | | | |
| | | | | 東 | | | | | |
| | | | | 西南 | | | | | |