

日 付	2017年5月29日		タンクNo.	H3-B1			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値	最大値
作業前	7時00分	—		タンク内	1.61E-05	1.61E-05	1.61E-05	合	
作業中	15時45分	南		東	1.58E-05	1.58E-05	1.64E-05	合	
				西	1.47E-05	1.47E-05			
				南	1.61E-05	1.61E-05			
				北	1.64E-05	1.64E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	16時15分	南		東	1.58E-05	1.58E-05	1.64E-05	合	
				西	1.47E-05	1.47E-05			
				南	1.61E-05	1.61E-05			
				北	1.64E-05	1.64E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2017年5月30日		タンクNo.	H3-B1			作業内容	3段目・2段目側板撤去	
測定時間	風向	測定者		測定位置	検出限界値	測定値		最大値	判 定
作業前	7時05分	—		タンク内	1.61E-05	1.64E-05	1.64E-05	合	
作業中	14時30分	南東		東	1.52E-05	1.52E-05	1.64E-05	合	
				西	1.61E-05	1.61E-05			
				南	1.58E-05	1.58E-05			
				北	1.64E-05	1.64E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	15時20分	南東		東	1.52E-05	1.52E-05	1.64E-05	合	
				西	1.61E-05	1.61E-05			
				南	1.58E-05	1.58E-05			
				北	1.64E-05	1.64E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					