

承認	審査	作成

平成29年 8月分


1号機 T／B

1階・地下1階


連続ダスト濃度監視

1号機 T/B北側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



1号機 T/B-階南東



1号機 T/B南側地下一階




放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機T/B1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側, 1号機T/B地下1階 北側	測定者	
測定日時	2017/8/9 10:23 ~ 10:49	測定器 (換算定数)	ICW:F1-ICW-349 F1-DM-93,96,97
測定条件	天候: 曇り	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所



データ回収時に計測器表示部に
表示された値を記載。

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機T/B1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側, 1号機T/B地下1階 北側	測定者	
測定日時	2017/8/16 10:49 ~ 11:02	測定器	ICW:F1-ICW-349 F1-DM-93,96,97
測定条件	天候: 雨	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所


測定箇所③ 1号T/B南側 地下一階

ダスト濃度 2.8E-06 Bq/cm3

×: 測定箇所① 1号T/B北側

雰囲気線量率 0.01 mSv/h

1号機 タービン建屋 1階



×: ダストモニター②設置箇所
(1号T/B南側)

雰囲気線量率 0.03 mSv/h

△: 測定箇所① 1号T/B北側

ダスト濃度 3.4E-06 Bq/cm3

△: 測定箇所② 1号T/B南側

ダスト濃度 3.7E-06 Bq/cm3

データ回収時に計測器表示部に
表示された値を記載。

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B 1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側, 1号機T/B地下1階 北側	測定者	
測定日時	2017/8/23 11:22 ~ 11:48	測定器	ICW:F1-ICW-349 F1-DM-93,96,97
測定条件	天候: 曇り	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所


測定箇所③ 1号T/B南側 地下一階

ダスト濃度 9.1E-06 Bq/cm3

×: 測定箇所① 1号T/B北側

雰囲気線量率 0.02 mSv/h

1号機 タービン建屋 1階



×: ダストモニター②設置箇所
(1号T/B南側)

雰囲気線量率 0.03 mSv/h

△: 測定箇所① 1号T/B北側

ダスト濃度 3.3E-05 Bq/cm3

△: 測定箇所② 1号T/B南側

ダスト濃度 1.5E-05 Bq/cm3


データ回収時に計測器表示部に
表示された値を記載。

放射線サーベイ記録 (1/1)

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input checked="" type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B 1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側, 1号機T/B地下1階 北側	測定者	
測定日時	2017/8/30 10:56 ~ 11:15	測定器	ICW:F1-ICW-349 F1-DM-93,96,97
測定条件	天候: 雨	区域区分	—

×: 線量率

△: ダスト測定箇所



データ回収時に計測器表示部に
表示された値を記載。