

日付	2017年8月2日		タンクNo.	H3-B5			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値	最大値
作業前	19時50分	—		タンク内	1.53E-05	1.53E-05	1.53E-05	合	
作業中	25時00分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	26時05分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年8月3日		タンクNo.	H3-B5			作業内容	3段目・2段目側板撤去	
測定時間	風向	測定者		測定位置	検出限界値	測定値		最大値	判定
作業前	19時40分	—		タンク内	1.53E-05	1.53E-05	1.53E-05	合	
作業中	24時40分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	25時15分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	2.60E-05	合	
				西	1.53E-05	2.60E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年8月4日		タンクNo.	H3-B5			作業内容	1段目側板・底板撤去	
測定時間	風向	測定者		測定位置	検出限界値	測定値		最大値	判定
作業前	19時55分	—		タンク内	1.52E-05	1.52E-05	1.52E-05	合	
作業中	22時35分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	24時20分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2017年8月22日		タンクNo.	H3-B6			作業内容	天板撤去	
測定時間	風向	測定者		測定位置	検出限界値	測定値		最大値	判定
作業前	19時45分	—		タンク内	1.65E-05	1.65E-05	1.65E-05	合	
作業中	24時25分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	25時30分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日付	2017年8月23日		タンクNo.	H3-B6			作業内容	4段目・3段目側板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値	最大値
作業前	19時45分	—		タンク内	1.65E-05	1.65E-05	1.65E-05	合	
作業中	25時45分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
作業後	27時10分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
日付	2017年8月24日		タンクNo.	H3-B6			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値	最大値
作業前	19時50分	—		タンク内	1.65E-05	1.65E-05	1.65E-05	合	
作業中	24時10分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
作業後	25時30分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
日付	2017年8月25日		タンクNo.	H3-B6			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値	最大値
作業前	21時20分	—		タンク内	1.65E-05	1.65E-05	1.65E-05	合	
作業中	24時30分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
作業後	26時20分	—		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
日付	2017年8月28日		タンクNo.	H3-B7			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値	最大値
作業前	19時40分	—		タンク内	1.52E-05	1.52E-05	1.52E-05	合	
作業中	26時00分	北		東	1.52E-05	3.78E-05	4.84E-05	合	
				西	1.53E-05	4.84E-05			
				南	1.47E-05	4.18E-05			
				北	1.65E-05	1.86E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
作業後	26時35分	北		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					

日付	2017年8月29日		タンクNo.	H3-B7			作業内容	3段目・2段目側板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値	最大値
作業前	19時45分	—		タンク内	1.65E-05	1.65E-05	1.65E-05	合	
作業中	25時50分	北		東	1.52E-05	1.52E-05	1.65E-05	合	
				西	1.53E-05	1.53E-05			
				南	1.47E-05	1.47E-05			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	26時25分	北		東	1.52E-05	3.61E-05	3.61E-05	合	
				西	1.53E-05	3.46E-05			
				南	1.47E-05	3.17E-06			
				北	1.65E-05	1.65E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					