


放射線サーベイ記録(1/1)


測定目的	サイトバンカ建屋止水事前調査	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	サイトバンカ建屋2階, 1階, 地下1階	測定者	
測定日時	2016/12/14 15:00 ~ 16:00	測定器 (換算定数)	F1-ICW-326
測定条件	天候：曇り サイトバンカ建屋の状態：湿潤	区域区分	—

×：雰囲気線量当量率 (mSv/h) ⊗：表面線量当量率 (mSv/h)

サイトバンカ建屋 2階



サイトバンカ建屋 1階


 サイトバンカ建屋 地下1階
 サイトバンカ建屋 地下中階
