


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|
| 承 | 認 | 審 | 査 | 作 | 成 |
| | | | | | |
| | | | | | H29.4.10 |

放射線サーベイ記録

| | | | |
|------|-----------------------|------|---|
| 測定目的 | サブドレン浄化設備漏洩サーベイ | 測定項目 | <input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析 |
| 測定場所 | サブドレン浄化設備建屋 | 測定者 | |
| 測定日時 | 2017/4/10 8:40 ~ 8:50 | 測定器 | F1-SC-046 |

1. サブドレン浄化設備設置場所



2. サブドレン浄化設備建屋内



0.2 μ Sv/h (床上表面)

× 測定ポイント



0.15 μ Sv/h (滴下表面)

0.15 μ Sv/h (空間)

0.15 μ Sv/h (溜まり水表面)