

身体汚染発生状況報告(平成29年9月)

場所: 免震重要棟前プレハブ休憩所 汚染検査所

(単位: 件)

日	バックグラウンドレベル超過	除染等の措置完了
1	5	5
2	1	1
3	0	0
4	0	0
5	6	6
6	9	9
7	7	7
8	8	8
9	0	0
10	0	0
11	5	5
12	4	4
13	5	5
14	5	5
15	3	3
16	0	0
17	0	0
18	0	0
19	2	2
20	10	10
21	8	8
22	8	8
23	3	3
24	0	0
25	0	0
26	2	2
27	3	3
28	9	9
29	5	5
30	2	2
合計	110	110

身体汚染発生状況報告(平成29年9月)

以下の場所については、バックグラウンドレベル超過はありません。

- ① 1・2号サービス建屋休憩所
- ② 3・4号サービス建屋休憩所
- ③ 集中処理施設(工作建屋)休憩所
- ④ 共用プール建屋休憩所
- ⑤ 構内移動式給水車