

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H28)

測定者		計測器番号	F1-ICW-012
測定日時	平成28年12月20日 (8:00 ~ 11:00)		

測定 No.	測定場所	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (H28. 12. 13)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫	第1棟	瓦礫類	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫	第2棟	瓦礫類	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫	第3～第8棟	瓦礫類	0.015	0.015 ✓
4	一時保管エリアA1	Aテント	瓦礫類	0.200	0.200 ✓
5	一時保管エリアA2	Bテント	瓦礫類	0.300	0.300 ✓
6	一時保管エリアB	テント西側ヤード	瓦礫類	0.018	0.015 ✓
7	一時保管エリアC	Cヤード	瓦礫類	—	—
8	一時保管エリアD	日立ヤード	瓦礫類	—	—
9	一時保管エリアE1	五洋ヤード	瓦礫類	0.007	0.007 ✓
10	一時保管エリアE2	五洋ヤード南側	瓦礫類	0.020	0.020 ✓
11	一時保管エリアF1, F2	ゲンボウヤード	瓦礫類	—	—
12	一時保管エリアG	第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001 ✓
13		第3土捨場北側北入口	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001 ✓
14	一時保管エリアH	旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.002	0.002 ✓
15		旧ヘリポート北側南入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.002	0.002 ✓
16	一時保管エリアI	旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	0.005	0.005 ✓
17	一時保管エリアJ	管理型最終処分場	瓦礫類	—	—
18	一時保管エリアL	Bヤード	瓦礫類	0.002	0.002 ✓
19	一時保管エリアM	5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	—	—
20		5/6号機西側ヤード東入口	伐採木 (幹根)	—	—
21	一時保管エリアN	水処理制御室北側A	瓦礫類	—	—
22	一時保管エリアO	安定型処分場	瓦礫類	—	—
23	一時保管エリアP1	エリア五洋ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	0.010	0.010 ✓
24	一時保管エリアP2	エリア五洋ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	0.020	0.040 工17内整理済 線量低下
25	一時保管エリアQ	研修棟駐車場	瓦礫類	0.080	0.080 ✓
26	一時保管エリアR	メンテナンス建屋西側	伐採木 (枝葉根)	—	保管されていないため省略
27	一時保管エリアS	水処理制御室北側B	伐採木 (枝葉根)	—	保管されていないため省略
28	一時保管エリアT	旧展望台	伐採木 (枝葉根)	—	—
29	一時保管エリアU	旧展望台北側	瓦礫類	—	—
30	一時保管エリアV	安定型処分場南側	伐採木 (枝葉根・幹根)	—	—
31	一時保管エリアW	固体庫1, 2棟南側 (W1)	瓦礫類	0.012	0.012 ✓
32		研修棟北側 (W2)	瓦礫類	0.045	0.045 ✓
33	一時保管エリアa	固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	0.035	0.035 ✓
34	一時保管エリアb	金属材専用置場	使用済保護衣等	0.012	0.012 ✓
35	一時保管エリアc	No.2資材倉庫	使用済保護衣等	0.009	0.008 ✓
36	一時保管エリアd	海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	0.009	0.009 ✓
37	一時保管エリアe	東電工業エリア	使用済保護衣等	0.030	0.030 ✓
38	一時保管エリアf	廃コンクリート置場	使用済保護衣等	—	—
39	一時保管エリアg	ABテント西側	使用済保護衣等	0.008	0.010 ✓
40	一時保管エリアh	新設焼却炉北側	使用済保護衣等	—	保管されていないため省略
41	一時保管エリアi	Bヤード海側	使用済保護衣等	0.002	0.001 ✓
42	一時保管エリアj	固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	0.010	0.010 ✓
43	一時保管エリアk	5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	0.003	0.003 ✓
44	一時保管エリアl	5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	0.003	0.003 ✓
45	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	—	—
46	一時保管エリアn	1, 2号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	—	—
47	一時保管エリアn	固体庫1, 2棟建屋周り	使用済保護衣等	0.010	0.010 ✓
48	一時保管エリアo	新設焼却炉南側	使用済保護衣等	—	—

空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H28)

測定者		計測器番号	F1-ICW-110
測定日時	平成28年12月21日 (8:00 ~ 10:00)		

測定 No.	測定場所		保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (H28. 12. 13)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫	第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫	第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫	第3～第8棟	瓦礫類	—	—	
4	一時保管エリアA1	Aテント	瓦礫類	—	—	
5	一時保管エリアA2	Bテント	瓦礫類	—	—	
6	一時保管エリアB	テント西側ヤード	瓦礫類	—	—	
7	一時保管エリアC	Cヤード	瓦礫類	0.003	0.003 ✓	
8	一時保管エリアD	日立ヤード	瓦礫類	0.005	0.005 ✓	
9	一時保管エリアE1	五洋ヤード	瓦礫類	—	—	
10	一時保管エリアE2	五洋ヤード南側	瓦礫類	—	—	
11	一時保管エリアF1, F2	ゲンボウヤード	瓦礫類	0.004	0.004 ✓	
12	一時保管エリアG	第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	—	—	
13		第3土捨場北側北入口	伐採木 (枝葉根)	—	—	
14	一時保管エリアH	旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	—	—	
15		旧ヘリポート北側南入口	伐採木 (枝葉根)	—	—	
16	一時保管エリアI	旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	—	—	
17	一時保管エリアJ	管理型最終処分場	瓦礫類	0.014	0.014 ✓	
18	一時保管エリアL	Bヤード	瓦礫類	—	—	
19	一時保管エリアM	5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	0.003	0.002 ✓	
20		5/6号機西側ヤード東入口	伐採木 (幹根)	0.002	0.003 ✓	
21	一時保管エリアN	水処理制御室北側A	瓦礫類	0.006	0.006 ✓	
22	一時保管エリアO	安定型処分場	瓦礫類	0.004	0.005 ✓	
23	一時保管エリアP1	エリア五洋ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	—	—	
24	一時保管エリアP2	エリア五洋ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	—	—	
25	一時保管エリアQ	研修棟駐車場	瓦礫類	—	—	
26	一時保管エリアR	メンテナンス建屋西側	伐採木 (枝葉根)	—	—	保管されていないため省略
27	一時保管エリアS	水処理制御室北側B	伐採木 (枝葉根)	—	—	保管されていないため省略
28	一時保管エリアT	旧展望台	伐採木 (枝葉根)	0.003	0.003 ✓	
29	一時保管エリアU	旧展望台北側	瓦礫類	0.002	0.002 ✓	
30	一時保管エリアV	安定型処分場南側	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.010	0.010 ✓	
31	一時保管エリアW	固体庫1, 2棟南側 (W1)	瓦礫類	—	—	
32		研修棟北側 (W2)	瓦礫類	—	—	
33	一時保管エリアa	固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	—	—	
34	一時保管エリアb	金属材専用置場	使用済保護衣等	—	—	
35	一時保管エリアc	No. 2資材倉庫	使用済保護衣等	—	—	
36	一時保管エリアd	海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	—	—	
37	一時保管エリアe	東電工業エリア	使用済保護衣等	—	—	
38	一時保管エリアf	廃コンクリート置場	使用済保護衣等	0.002	0.002 ✓	
39	一時保管エリアg	ABテント西側	使用済保護衣等	—	—	
40	一時保管エリアh	新設焼却炉北側	使用済保護衣等	—	—	保管されていないため省略
41	一時保管エリアi	Bヤード海側	使用済保護衣等	—	—	
42	一時保管エリアj	固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	—	—	
43	一時保管エリアk	5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	—	—	
44	一時保管エリアl	5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	—	—	
45	一時保管エリアm	1, 2号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	0.004	0.004 ✓	
46	一時保管エリアn	1, 2号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	0.005	0.005 ✓	
47	一時保管エリアo	固体庫1, 2棟建屋周り	使用済保護衣等	—	—	
48	一時保管エリアo	新設焼却炉南側	使用済保護衣等	0.003	0.003 ✓	

