

## 空間線量当量率 サーベイ記録

作業件名：1F ガラ収納容器等受取り保管業務委託 (H28)

測定者		計測器番号	F1-ICW-012
測定日時	平成29年1月4日 ( 8:00 ~ 11:00 )		

測定 No.	測定場所	保管物	空間線量当量率 (mSv/h)	前回測定値 (H28. 12. 27)	備考
1	固体廃棄物貯蔵庫 第1棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
2	固体廃棄物貯蔵庫 第2棟	瓦礫類	—	—	保管されていないため省略
3	固体廃棄物貯蔵庫 第3～第8棟	瓦礫類	0.015	0.013 ✓	
4	一時保管エリアA1 Aテント	瓦礫類	0.200	0.200 ✓	
5	一時保管エリアA2 Bテント	瓦礫類	0.300	0.300 ✓	
6	一時保管エリアB テント西側ヤード	瓦礫類	0.018	0.018 ✓	
7	一時保管エリアC Cヤード	瓦礫類	0.003	0.003 ✓	
8	一時保管エリアD 日立ヤード	瓦礫類	0.005	0.005 ✓	
9	一時保管エリアE1 五洋ヤード	瓦礫類	0.025	0.025 ✓	
10	一時保管エリアE2 五洋ヤード南側	瓦礫類	0.020	0.020 ✓	
11	一時保管エリアF1, F2 ゲンボウヤード	瓦礫類	0.004	0.004 ✓	
12	一時保管エリアG 第3土捨場北側南入口	伐採木 (枝葉根)	0.001	0.001 ✓	
13	第3土捨場北側北入口		0.001	0.001 ✓	
14	一時保管エリアH 旧ヘリポート北側北入口	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.002	0.002 ✓	
15	旧ヘリポート北側南入口		0.002	0.002 ✓	
16	一時保管エリアI 旧ヘリポート	伐採木 (幹根)	0.005	0.005 ✓	
17	一時保管エリアJ 管理型最終処分場	瓦礫類	0.014	0.014 ✓	
18	一時保管エリアL Bヤード	瓦礫類	0.002	0.002 ✓	
19	一時保管エリアM 5/6号機西側ヤード西入口	伐採木 (幹根)	0.003	0.003 ✓	
20	5/6号機西側ヤード東入口		0.002	0.002 ✓	
21	一時保管エリアN 水処理制御室北側A	瓦礫類	0.004	0.004 ✓	
22	一時保管エリアO 安定型処分場	瓦礫類	0.004	0.004 ✓	
23	一時保管エリアP1 エリア五洋ヤード東側 (低線量)	瓦礫類	0.010	0.010 ✓	
24	一時保管エリアP2 エリア五洋ヤード東側 (高線量)	瓦礫類	0.020	0.020 ✓	
25	一時保管エリアQ 研修棟駐車場	瓦礫類	0.080	0.080 ✓	
26	一時保管エリアR メンテナンス建屋西側	伐採木 (枝葉根)	—	—	保管されていないため省略
27	一時保管エリアS 水処理制御室北側B	伐採木 (枝葉根)	—	—	保管されていないため省略
28	一時保管エリアT 旧展望台	伐採木 (枝葉根)	0.003	0.003 ✓	
29	一時保管エリアU 旧展望台北側	瓦礫類	0.002	0.002 ✓	
30	一時保管エリアV 安定型処分場南側	伐採木 (枝葉根・幹根)	0.012	0.010 ✓	
31	一時保管エリアW 固体庫1, 2棟南側 (W1)	瓦礫類	0.012	0.012 ✓	
32	研修棟北側 (W2)	瓦礫類	0.060	0.045 ✓	W1からエボシ移量のため低
33	一時保管エリアa 固体庫トラックヤード	使用済保護衣等	0.035	0.035 ✓	
34	一時保管エリアb 金属材専用置場	使用済保護衣等	0.012	0.012 ✓	
35	一時保管エリアc No.2資材倉庫	使用済保護衣等	0.009	0.009 ✓	
36	一時保管エリアd 海生物処理建屋海側	使用済保護衣等	0.009	0.009 ✓	
37	一時保管エリアe 東電工業エリア	使用済保護衣等	0.030	0.030 ✓	
38	一時保管エリアf 廃コンクリート置場	使用済保護衣等	0.002	0.002 ✓	
39	一時保管エリアg ABテント西側	使用済保護衣等	0.008	0.008 ✓	
40	一時保管エリアh 新設焼却炉北側	使用済保護衣等	—	—	保管されていないため省略
41	一時保管エリアi Bヤード海側	使用済保護衣等	0.002	0.002 ✓	
42	一時保管エリアj 固体庫3, 4棟間	使用済保護衣等	0.010	0.010 ✓	
43	一時保管エリアk 5/6号機西側ヤードA	使用済保護衣等	0.003	0.003 ✓	
44	一時保管エリアl 5/6号機西側ヤードB	使用済保護衣等	0.003	0.003 ✓	
45	一時保管エリアm 1, 2号開閉所周辺 東側	使用済保護衣等	0.004	0.004 ✓	
46	一時保管エリアn 1, 2号開閉所周辺 西側	使用済保護衣等	0.006	0.005 ✓	
47	一時保管エリアo 固体庫1,2棟建屋周り	使用済保護衣等	0.015	0.010 ✓	入庫前のコンクリートが汚あり
48	一時保管エリアo 新設焼却炉南側	使用済保護衣等	0.003	0.003 ✓	

