

承認	審査	作成
H29.3.2	H29.2.27	H29.2.27

測定場所：北側造成施工エリア（破砕ヤード）


一時保管エリア状況確認 サーベイ記録

件名	伐採木サーベイ（減容前における測定）		
測定日時	平成29年2月24日 9:30 ~ 9:45		
測定者		計測器番号	F1-ICW-005

1 F 構内 全体図



(C)GeoEye / 日本スペースイメージング



A1 ~ A39 の測定結果は別紙参照

備考 測定前準備 ■ バッテリーチェック ■ ゼロ点チェック

別紙

[illegible]