

承認	審査	作成
H29.3.2	H29.3.2	H29.3.2

測定場所：北側造成施工エリア（破砕ヤード）


一時保管エリア状況確認 サーベイ記録

件名	伐採木サーベイ（減容前における測定）		
測定日時	平成29年3月2日 9:40 ~ 10:00 ✓		
測定者		計測器番号	リ-ICW-287 ✓

1 F 構内 全体図



(C)GeoEye / 日本スペースイメージング



A1 ~ A54 の測定結果は別紙参照

備考 測定前準備 ■ バッテリーチェック ■ ゼロ点チェック

場所 北側造成施工エリア（破砕ヤード）

別紙

單位： $\mu\text{Sv/h}$

[illegible]