承認	審査	作成

平成３０年　２月分

１号機　Ｔ／Ｂ
１階・地下１階
連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録（1／1）

測定目的	1号機T/B１階，地下1階　空気中放射性物質濃度測定	測定項目	■γ　□スミア □ダスト　□核種分析
測定場所	１号機T/B１階 南側， １号機T/B地下１階 南側，　１号機T/B地下１階 北側	測定者	
測定日時	2018/2/9　11:05　～　11:15	測定器	F1-ICW-233 F1-DM-19,20,94
測定条件	天候：　晴れ		
		区域区分	－

×：線量率

△：ダスト測定箇所

測定箇所③　１号Ｔ／Ｂ南側　地下一階

×：測定箇所①　１号Ｔ／Ｂ北側

雰囲気線量率	0.02	mSv/h

1号機　タービン建屋　1階



×：ダストモニター②設置個所
（１号Ｔ／Ｂ南側）

雰囲気線量率	0.03	mSv/h

△：測定箇所①　１号Ｔ／Ｂ北側

△：測定箇所②　１号Ｔ／Ｂ南側

①1号機　T／B北側一階



合計 / α [Bq/cm3]
合計 / β [Bq/cm3]
1.0.E+00
1.0.E-01
1.0.E-02
1.0.E-03
1.0.E-04
1.0.E-05
1.0.E-06
1.0.E-07
1.0.E-08
1.0.E-09
1.0.E-10
1.0.E-11
1.0.E-12
0:11 7:11 14:11 21:11 4:11 12:07 23:52 11:37 23:27 11:12 23:02 10:47 22:37 10:22 22:12 9:57 21:47 9:32 21:22 9:07 21:01 8:51 20:36 8:26 20:11 8:01 19:46 7:36 19:21 7:11 18:56 6:47 18:32 6:22 18:07 5:57 17:42 5:27 17:17 5:02 16:52 4:37 16:27 4:12 16:02 3:47 15:37 3:23 15:13 2:58 14:48 2:33 14:23 2:08 13:58 1:43 13:28 1:18 13:03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2
2018



②1号機 T／B一階南東
合計 / α [Bq/cm3]
合計 / β [Bq/cm3]
1.0.E+00
1.0.E-01
1.0.E-02
1.0.E-03
1.0.E-04
1.0.E-05
1.0.E-06
1.0.E-07
1.0.E-08
1.0.E-09
1.0.E-10
1.0.E-11
0:02
7:02
14:02
21:02
4:02
11:34
23:28
11:18
23:03
10:53
22:38
10:28
22:13
10:03
21:48
9:38
21:23
9:13
20:58
8:43
20:53
8:42
20:27
8:17
20:03
7:53
19:38
7:28
19:13
7:03
18:48
6:38
18:23
6:13
17:58
5:48
17:33
5:18
17:08
4:53
16:44
4:29
16:19
4:04
15:54
4:15
16:00
3:50
15:35
3:25
15:10
3:00
14:45
2:35
14:20
2:10
13:55
1:45
13:30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2
2018

③1号機　T／B南側地下一階