

平成 3 0 年 3 月 分

1 号機 T／B

1 階・地下 1 階

連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B 1階 南側, 1号機T/B地下1階 南側, 1号機T/B地下1階 北側	測定者	
測定日時	2018/3/8 12:24 ~ 12:40	測定器	F1-ICWBL-6 F1-DM-19,20,94


×：線量率

△：ダスト測定箇所

△：採取箇所③ 1号T/B南側 地下一階

×：ダストモニタ① 設置箇所

劣悪気線量率	0.016	mSv/h
--------	-------	-------



×：ダストモニタ②③ 設置箇所


空間線量当量率	0.025	mSv/h
---------	-------	-------

△：採取箇所① 1号T/B北側

△：採取箇所② 1号T/B南側

①1号機 T/B北側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:03	12:13	0:28	12:38	0:53	13:03	1:19	13:29	1:44	13:59	2:09	14:24	2:34	14:49	2:59	15:14	3:24	16:34	4:54	17:09	5:19	17:34	5:44	17:59	6:09	18:24	6:39	18:49	7:04	19:14	7:29	19:39	7:54	20:04	8:19	20:29	8:44	20:55	9:10	21:20	9:35	21:45	10:00	22:10	10:25	22:40	10:50	23:05	11:15	23:30	11:40	23:55	12:05	0:20	12:30	0:45	12:55	1:10	13:20	1:36	13:46
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

②1号機 T/B一階南東

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:00	12:15	0:25	12:41	0:51	13:06	1:21	13:31	1:46	13:56	2:11	14:21	2:36	14:46	3:01	15:11	3:26	15:36	3:51	16:01	4:16	16:26	4:42	16:52	5:07	17:22	5:32	17:47	5:57	18:12	6:22	18:37	6:47	19:02	7:12	19:27	7:37	22:01	10:15	22:25	10:41	22:51	11:06	23:16	11:31	23:41	11:56	0:06	12:21	0:36	12:46	1:01	13:11	1:26	13:36	1:51	14:01	2:16	14:26	2:41	14:51
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

③1号機 T/B南側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]

