

平成30年 9月分

1号機 R／B

1階・中間地下階


連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機R/B 1階 南東側 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定日時	2018/9/4 10:49 ~ 11:01	測定器	F1-ICW-305




× : 線量率
 △ : ダスト測定箇所



④1号機 R/B一階南東


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:03	12:18	0:28	12:43	0:53	13:08	1:18	13:33	1:43	13:58	2:08	14:24	2:34	14:49	2:59	15:14	3:29	15:39	3:54	16:04	4:19	16:29	4:44	16:54	5:09	17:19	5:34	17:44	6:00	18:10	6:25	18:35	6:50	19:00	7:15	19:30	7:40	19:55	8:05	20:20	8:30	20:45	8:55	21:10	9:20	21:35	9:45	22:01	10:11	22:26	10:36	22:51	11:01	23:16	11:31	23:41	11:56	0:06	12:21
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													

⑤1号機 R/B中間地下階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:22	12:37	0:47	13:02	1:12	13:27	1:37	13:53	2:03	14:18	2:28	14:43	2:53	15:08	3:23	15:33	3:48	15:58	4:13	16:23	4:38	5:04	17:14	5:29	17:39	5:54	18:04	6:19	18:29	6:44	18:54	7:09	19:24	7:34	19:49	7:59	20:15	8:25	20:40	8:50	21:05	9:15	21:30	9:40	21:55	10:05	22:20	10:30	22:45	10:55	23:10	11:25	23:36	11:51	0:01	12:16	0:26	12:41
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------