

平成 30 年 11 月分

2 ～ 4 号機 T / B

1 階・地下 1 階

連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録


測定目的	2号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	2号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/11/5 11:54 ～ 12:02	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑦ 2号T/B地下一階



△：採取箇所⑥ 2号T/B一階

×：ダストモニタ⑥⑦ 設置箇所

空間線量当量率	0.037 mSv/h
---------	----------------

⑥2号機 T/B北側一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



1.0-E-11	0:14	12:04	23:49	11:39	23:24	11:14	22:59	10:49	22:34	10:19	22:09	9:54	21:44	9:29	21:20	9:05	20:55	8:40	20:30	8:15	20:05	7:50	19:40	7:25	19:51	7:36	19:26	7:11	19:01	6:46	18:32	6:22	18:07	5:57	17:42	5:32	17:17	5:07	16:52	4:42	16:27	4:17	16:02	3:52	15:37	3:27	15:12	3:02	14:47	2:32	14:22	2:07	13:57	1:43	13:33	1:18	13:08	0:53	12:43	0:28	12:18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

⑦2号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]




0:17	12:02	23:52	11:37	23:27	11:12	23:02	10:47	22:32	10:23	22:08	9:58	21:43	9:33	21:18	9:08	20:53	8:43	20:28	8:18	20:03	7:53	19:38	7:29	19:50	7:40	19:25	7:15	19:00	6:45	18:35	6:20	18:11	5:56	17:46	5:31	17:21	5:06	16:56	4:41	16:31	4:16	16:06	3:51	15:41	3:26	15:17	3:02	14:47	2:37	14:22	2:12	13:57	1:47	13:32	1:22	13:07	0:57	12:42	0:33	12:18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																															

放射線サーベイ記録

測定目的	3号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	3号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/11/5 10:48 ~ 11:00	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑧ 3号T/B地下一階


△：採取箇所⑨ 3号T/B一階

×：ダストモニタ⑧⑨ 設置箇所

空間線量当量率	0.013 mSv/h
---------	------------------

⑧3号機 T/B南側一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:07	12:23	0:33	12:48	0:58	13:13	1:23	13:38	1:48	14:03	2:13	14:28	2:38	14:53	3:03	15:18	3:28	15:43	3:58	16:08	4:23	16:33	4:48	16:58	5:13	17:23	5:38	17:48	6:03	18:39	6:54	19:04	7:20	19:30	7:45	19:55	8:10	20:20	8:35	20:45	9:00	21:10	9:25	21:40	9:50	22:05	22:31	10:41	22:56	11:06	23:21	11:31	23:46	11:56	0:11	12:21	0:36	12:46	30
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	----

⑨3号機 T/B南側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:22	12:12	23:57	11:43	23:33	11:18	23:08	10:53	22:43	10:28	22:18	10:03	21:53	9:38	21:28	9:13	21:03	8:48	20:38	8:23	20:13	7:58	19:43	7:33	19:18	7:08	18:53	6:43	18:28	6:19	21:40	9:25	21:10	9:00	20:45	8:35	20:20	8:10	19:56	7:46	19:31	7:21	19:06	6:56	18:41	6:31	18:16	6:06	17:51	5:41	17:26	5:11	17:21	5:11	16:56	4:46	16:31	4:21	16:06	3:56	15:41
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																															

放射線サーベイ記録


測定目的	4号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	4号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/11/5 10:26 ~ 10:46	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑪ 4号T/B地下一階




△：採取箇所⑩ 4号T/B一階

×：ダストモニタ⑩⑪ 設置箇所

空間線量当量率	0.26 mSv/h
---------	---------------

⑩4号機 T/B北側一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



12:30	12:05	23:50	11:40	23:25	11:15	23:00	10:45	22:35	10:20	22:10	9:55	21:45	9:30	21:20	9:05	20:55	8:40	20:30	8:15	20:05	19:40	7:50	19:15	7:25	18:45	7:00	19:15	6:35	18:45	6:10	18:20	5:45	17:30	5:20	17:05	4:55	16:40	4:30	16:15	4:05	15:50	3:40	15:25	3:15	2:45	14:35	2:20	14:10	1:55	13:45	1:30	13:20	1:05	12:55	0:40	12:30	0:15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																												

⑪4号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



10.5-11	0:17	12:32	0:42	12:57	1:07	13:22	1:32	13:47	1:57	14:12	2:22	14:37	2:47	15:02	3:17	15:28	3:43	15:53	4:08	16:18	4:33	16:43	4:58	17:08	5:23	17:33	5:48	17:58	6:13	18:23	6:38	18:48	7:03	19:18	7:28	19:43	7:53	20:09	8:19	20:34	8:44	20:59	9:09	21:24	9:34	21:49	9:59	22:14	10:24	22:39	10:49	23:04	11:19	23:29	11:44	23:54	12:09	0:19	12:34
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													