

平成 30 年 12 月分

2 ～ 4 号機 T / B

1 階・地下 1 階

連続ダスト濃度監視

放射線サーベイ記録


測定目的	2号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	2号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/12/20 11:10 ~ 11:15	測定器	F1-ICW-287

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑦ 2号T/B地下一階




△：採取箇所⑥ 2号T/B一階

×：ダストモニタ⑥⑦ 設置箇所

空間線量当量率	0.12 mSv/h
---------	---------------

⑥2号機 T/B北側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:03	12:18	0:28	12:43	0:53	13:08	1:18	13:33	1:43	13:58	2:08	14:23	2:33	14:48	3:03	15:13	3:28	15:39	3:54	16:04	4:19	16:29	4:44	16:54	5:09	17:19	5:34	17:44	5:59	18:09	6:24	18:34	6:49	19:04	7:14	19:29	7:39	19:54	8:04	20:33	8:43	20:58	9:08	21:23	9:33	21:48	9:58	22:13	10:23	22:38	10:48	23:03	11:13	23:28	11:43	23:53	12:08	0:18	12:34	0:44	12:59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

⑦2号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]




1.0.E-11	0:08	12:18	0:33	12:43	0:58	13:08	1:23	13:33	1:48	13:58	2:13	14:23	2:39	14:49	3:04	15:19	3:29	15:44	3:54	16:09	4:19	16:34	4:44	16:59	5:09	17:24	5:35	17:50	6:00	18:15	6:25	18:40	6:50	19:05	7:20	19:30	7:45	19:55	8:10	20:58	9:08	21:23	9:33	21:48	9:58	22:13	10:23	22:38	10:48	23:04	11:14	23:40	11:50	0:05	12:15	0:30	12:40	0:55	13:05	1:20	13:30
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														
	12																																																												
	2018																																																												

放射線サーベイ記録

測定目的	3号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	3号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/12/4 10:36 ~ 10:49	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑨ 3号T/B地下一階


△：採取箇所⑧ 3号T/B一階

×：ダストモニタ⑧⑨ 設置箇所

空間線量当量率	0.012	mSv/h
---------	-------	-------

⑧ 3号機 T/B南側一階


● 合計 / β [Bq/cm³]



0:00:00	13:10:30	2:21:01	15:31:30	4:42:00	17:52:30	7:03:00	20:13:31	9:24:00	22:34:31	11:45:00	0:55:30	14:06:01	3:16:30	16:27:01	5:37:30	18:48:00	7:58:30	21:09:00	10:19:31	23:30:01	12:40:31	1:51:01	15:01:30	4:12:01	17:22:31	6:33:00	19:43:30	8:54:00	22:04:30	11:15:01	0:25:31	13:36:01	2:46:30	15:57:01	5:07:31	18:18:00	7:28:31	20:39:00	9:49:30	23:00:01	12:10:30	1:21:00	14:31:30	3:42:00	16:52:30	6:03:00	19:13:30	8:24:00	21:34:30	10:45:01	23:55:30	13:06:00	2:16:31	15:27:00	4:37:31	17:48:00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																										

⑨3号機 T/B南側地下一階

- 合計 / α [Bq/cm³]
- 合計 / β [Bq/cm³]



1.0-E-10	0.06	12.22	0.57	13.12	1.22	13.37	1.47	14.12	2.37	14.53	3.03	15.35	3.45	16.00	4.10	16.25	4.35	16.50	17.15	5.00	17.41	5.25	17.51	18.06	6.16	18.31	6.46	18.56	7.11	19.21	7.36	19.46	8.01	20.11	8.26	20.36	8.52	21.02	9.17	21.27	9.42	21.52	10.07	22.17	10.32	22.47	10.57	23.12	11.22	23.37	11.47	0.02	12.12	0.28	12.38	0.53	13.03	1.18	13.28	1.43	13.53
----------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------

放射線サーベイ記録


測定目的	4号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	4号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定日時	2018/12/4 10:36 ~ 10:49	測定器	F1-ICW-305

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑪ 4号T/B地下一階




△：採取箇所⑩ 4号T/B一階

×：ダストモニタ⑩⑪ 設置箇所

空間線量当量率	0.26 mSv/h
---------	---------------

⑩4号機 T/B北側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:15	12:30	0:40	12:55	1:05	13:20	1:30	13:45	1:55	14:10	2:20	14:35	2:45	15:00	3:15	15:25	3:40	15:50	4:05	16:15	4:30	16:40	4:55	17:05	5:20	17:30	5:45	17:55	6:10	18:20	6:35	18:45	7:00	19:14	7:29	19:39	7:54	20:04	8:19	20:29	8:44	20:54	9:09	21:19	9:34	21:44	9:59	22:09	10:24	22:39	10:49	23:04	11:14	23:29	11:39	23:54	12:04	0:19	12:29	0:44	12:54
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

⑪4号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:19	12:35	0:45	13:00	1:10	13:25	1:35	13:50	2:00	14:15	2:25	14:40	2:50	15:05	3:20	15:30	3:45	15:55	4:10	16:20	4:35	16:45	5:00	17:10	5:25	17:36	5:51	18:01	6:16	18:26	6:41	18:51	7:06	19:21	7:31	19:46	7:56	20:11	8:21	20:36	8:46	21:01	9:11	21:26	9:36	21:51	10:01	22:16	10:26	22:41	10:51	23:07	11:22	23:32	11:47	23:57	12:12	0:22	12:37	0:47	13:02
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

12

2018