

局所排風機 維持確認記録（平成31年1月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績						備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール		
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.5	0.5	0.5	22.0	27.7	22	○	○	H31.1.15	—	—	—		
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	0.6	22.4	20.8	24.0	○	○	H31.1.15	—	—	—		
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	0.7	21.6	26.4	22.6	○	○	H31.1.15	—	—	—		
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	0.7	23.1	23.5	21.2	○	○	H31.1.15	—	—	—		
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		停止中(故障中 (マスク脱衣エリア仮置
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.6	0.6	0.6	25.0	30.6	24.8	○	○	H31.1.15	—	—	—		
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.6	0.6	0.6	22.8	26.6	23.8	○	○	H31.1.15	—	—	—		
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み	
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	18.4	21.4	18.1	○	○	H31.1.15	—	—	—		
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		○	0.6	0.6	0.6	24.6	28.7	21.8	○	○	H31.1.15	—	—	—		
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.5	0.5	0.5	22.4	26.5	22.1	○	○	H31.1.15	—	—	—		
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	1.0	1.1	1.1	21.5	26.4	22.1	○	○	H31.1.15	—	—	—		
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電工ドラム