

業務車両の放射線管理業務 週報

平成31年1月7日 ~ 平成31年 1月11日 実施台数:5台 累計:5台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
1/7	月	1F-170	無	無	—	無	無
1/8	火	1F-171	無	無	—	無	無
1/9	水	1F-169	無	無	—	無	無
1/10	木	1F-4	有	無	床マット交換 アルコールテッシュで拭き取り	無	無
1/11	金	1F-168	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm) ※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

平成31年1月15日 ~ 平成31年 1月18日 実施台数:4台 累計:9台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
1/15	火	1F-132	無	無	—	無	無
1/16	水	1F-3	有	無	濡れキムタオルで拭き取り	無	無
1/17	木	1F-167	無	無	—	無	無
1/18	金	1F-175	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

業務車両の放射線管理業務 週報

平成31年1月21日 ~ 平成31年 1月25日 実施台数:3台 累計:12台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数 ※2
1/21	月	1F-5	無	無	—	無	無
1/22	火	1F-367	無	無	—	無	無
1/25	金	1F-174	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用