

放射線サーベイ記録

| | | | | |
|------|------------|---------------|---------------|--|
| 測定目的 | 東波除堤の汚染源調査 | | 測定項目 | <input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> 間接 <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 直接 |
| 測定場所 | ヤード | 1～4号波除堤一部 | 測定者 | |
| 測定日時 | 2019/2/5 | 13:35 ～ 14:00 | 測定器 (換算定数) | F1-ICW-367 F1-HS-092 |

○：測定ポイント



| No | 測定ポイント | $\mu\text{Sv/h}$ |
|------------------|---------|------------------|
| ①目地 | 建屋側胸元 | 30 |
| | 海側胸元 | 30 |
| | 地表面 | 350 |
| ②コンクリート ※①の近傍 | 胸元 | 20 |
| | 地表面 | 25 |
| ③目地 | 建屋側胸元 | 30 |
| | 海側胸元 | 30 |
| | 地表面 | 550 |
| ④コンクリート ※③の近傍 | 胸元 | 24 |
| | 地表面 | 40 |
| ⑤テトラポット | 上部 | 60 |
| | 下部（地表面） | 150 |

