

局所排風機 維持確認記録（2019年8月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績						備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○ or ×)	線量率 [μ Sv/h]			温度 (℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】: オーバースケール していないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績 (日付) 【基準】: ①at1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面 ※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係 ※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール		
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.4	0.4	0.4	24.6	23.3	23.9	○	○	2019.8.15	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.5	0.5	0.6	25.3	26.6	27.1	○	○	2019.8.15	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.4	0.5	0.7	26.6	26.4	26.3	○	○	2019.8.15	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.7	0.7	0.5	26.3	28.8	25.4	○	○	2019.8.15	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	2019.8.15	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置	
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.5	0.5	0.5	23.9	23.9	22.4	○	○	2019.8.15	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.6	0.6	0.6	21.4	21.7	21.8	○	○	2019.8.15	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み		
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み		
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.4	0.4	0.4	25.9	24.2	26.6	○	○	2019.8.15	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	0.5	0.5	0.5	—	—	—	—	—	2019.8.15	—	—	—	停止中	
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8/10撤去		
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.4	0.4	0.4	27.5	28.9	27.1	○	○	2019.8.15	—	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.9	0.9	1.0	29.6	28.1	29.6	○	○	2019.8.15	—	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	0.6	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中	

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや, 電工ドラム