

# 業務車両の放射線管理業務 週報

2019年9月2日

～

2019年9月6日

実施台数:5台

累計:5台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
9/2	月	1F-167	無	無	—	無	無
9/3	火	1F-132	無	無	—	無	無
9/4	水	1F-14	無	無	—	無	無
9/5	木	1F-4	無	無	—	無	無
9/6	金	1F-168	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

# 業務車両の放射線管理業務 週報

2019年9月10日

～

2019年9月12日

実施台数:3台

累計:8台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
9/10	火	1F-170	無	無	—	無	無
9/11	水	1F-5	無	無	—	無	無
9/12	木	1F-175	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

# 業務車両の放射線管理業務 週報

2019年9月17日

～

2019年9月20日

実施台数:3台

累計:11台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
9/17	火	1F-3	無	無	—	無	無
9/19	木	1F-171	無	無	—	無	無
9/20	金	1F-174	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用

# 業務車両の放射線管理業務 週報

2019年9月24日

～

2019年9月26日

実施台数:3台

累計:14台

		管理No.	清掃前、 汚染の有無 ※1	清掃後、 汚染の有無 ※1	清掃・除染実施後の汚染判断基準値超の 対応	放置保護衣袋数 ※2	瓦礫類廃棄袋数
9/24	火	1F-169	無	無	—	無	無
9/25	水	1F-163	無	無	—	無	無
9/26	木	1F-367	無	無	—	無	無

※1 間接法(ろ布)による表面汚染測定(汚染判定基準:1,300cpm)

※2 35Lランドリー袋使用