

承認	審査	作成

2019年 11月分

# 建屋内連続ダスト 濃度測定記録

# 放射線サーベイ記録

測定目的	1号機T/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ $\gamma$ □ スミア □ ダスト   □ 核種分析
測定場所	1号機T/B北側 1階 1号機T/B南側 地下1階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録	測定器	F1-ICW-130
測定日時	2019/11/11      14:46      ~      14:59		


× : 線量率

△ : ダスト測定箇所

△ : 採取箇所③ 1号T/B南側 地下一階

× : ダストモニタ① 設置箇所

雰囲気線量率    0.020    mSv/h




× : ダストモニタ③ 設置箇所

空間線量当量率    0.035    mSv/h

△ : 採取箇所① 1号T/B北側

# ①1号機 T/B北側一階

● 合計 / α [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]



0:16	12:31	0:46	12:56	1:11	13:21	1:36	13:46	2:01	14:12	2:27	14:37	2:52	15:02	3:17	15:27	3:42	15:52	4:07	16:17	4:32	16:47	4:57	17:12	5:22	17:37	5:47	18:02	6:12	18:27	6:37	18:53	7:03	19:18	7:28	19:43	7:53	20:08	8:18	20:33	8:48	20:58	9:13	21:23	9:38	21:48	10:03	22:13	10:28	22:38	10:53	23:03	11:18	23:28	11:44	23:54	12:09	0:19	12:34
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													

# ③1号機 T/B南側地下一階

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]

1.0E+00

1.0E-01

1.0E-02

1.0E-03

1.0E-04

1.0E-05

1.0E-06


1.0E-07

1.0E-08

1.0E-09

1.0E-10

1.0E-11



0:10	12:25	0:40	12:50	1:05	13:15	1:30	13:40	1:55	14:05	2:20	14:30	2:45	14:55	3:10	15:20	3:35	15:45	4:00	16:10	4:25	16:41	4:51	17:06	5:16	17:31	5:41	17:56	6:06	18:21	6:31	18:46	6:56	19:11	7:21	19:36	7:46	20:01	8:11	20:26	8:41	20:51	9:06	21:16	9:31	21:41	9:56	22:06	10:22	22:32	10:47	22:57	11:12	23:22	11:37	23:47	12:02	0:12	12:27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													


# 放射線サーベイ記録

測定目的	1号機R/B 1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ $\gamma$ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	1号機R/B 1階 南東側 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録	測定器	F1-ICW-130
測定日時	2019/11/11 14:33 ~ 14:43		



×：線量率

△：ダスト測定箇所



# ④1号機 R/B-階南東

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]

1.0.E+00

1.0.E-01

1.0.E-02

1.0.E-03

1.0.E-04

1.0.E-05

1.0.E-06

1.0.E-07

1.0.E-08

1.0.E-09

1.0.E-10

1.0.E-11

0:06	12:16	0:31	12:41	0:56	13:06	1:21	13:31	1:46	13:56	2:11	14:21	2:37	14:47	3:02	15:12	3:27	15:37	3:52	16:07	4:17	16:32	4:42	16:57	5:07	17:22	5:32	17:47	5:57	18:12	6:23	18:38	6:48	19:03	7:13	19:28	7:38	19:53	8:08	20:18	8:33	20:43	8:58	21:08	9:23	21:33	9:48	21:58	10:14	22:24	10:39	22:49	11:04	23:14	11:29	23:39	11:54	0:09	12:19	30
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	----

# ⑤1号機 R/B中間地下階

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]

1.0.E+00

1.0.E-01

1.0.E-02

1.0.E-03

1.0.E-04

1.0.E-05


1.0.E-06

1.0.E-07

1.0.E-08

1.0.E-09

1.0.E-10



0:17	12:02	23:47	11:37	23:22	11:13	22:58	10:48	22:33	10:23	22:08	9:58	21:43	9:33	21:18	9:08	20:53	8:43	20:28	8:18	20:03	7:48	19:38	7:23	19:13	6:58	18:48	6:34	18:24	6:09	17:59	5:44	17:34	5:19	17:09	4:54	16:44	4:29	16:19	4:04	15:49	3:39	15:24	3:14	14:59	2:49	14:34	2:24	14:09	2:00	13:45	1:35	13:20	1:10	12:55	0:45	12:30	0:20	12:42	0:26	12:16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																															

# 放射線サーベイ記録


測定目的	2号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ $\gamma$ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	2号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録	測定器	F1-ICW-130
測定日時	2019/11/11 14:23 ~ 14:30		

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑦ 2号T/B地下一階



△：採取箇所⑥ 2号T/B一階


×：ダストモニタ⑥⑦ 設置箇所

空間線量当量率 0.15 mSv/h



# ⑥2号機 T/B北側一階


● 合計 / α [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]



1.0-E-11	0:22	12:32	0:47	12:57	1:12	13:22	1:37	13:47	2:02	14:12	2:27	14:37	2:52	15:02	3:17	15:27	3:42	15:57	4:07	16:22	4:32	16:48	4:58	17:13	5:23	17:38	5:48	18:03	6:13	18:28	6:38	18:53	7:03	19:18	7:28	19:43	7:58	20:08	8:23	20:33	8:48	20:58	9:13	21:23	9:38	21:48	10:03	22:13	10:28	22:39	10:54	23:04	11:19	23:29	11:44	23:59	12:09	0:24	12:34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

# ⑦2号機 T/B北側地下一階

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]




0:21	12:31	0:46	12:56	1:11	13:21	1:36	13:46	2:02	14:12	2:27	14:37	2:52	15:02	3:17	15:27	3:42	15:57	4:07	16:22	4:32	16:47	4:57	17:12	5:22	17:37	5:47	18:02	6:12	18:27	6:37	18:52	7:03	19:18	7:28	19:43	7:58	20:08	8:23	20:33	8:48	20:58	9:13	21:23	9:38	21:48	10:03	22:13	10:28	22:38	10:53	23:03	11:18	23:28	11:43	23:58	12:09	0:24	12:34
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																												

# 放射線サーベイ記録

測定目的	3号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ $\gamma$ □スミア □ダスト □核種分析
測定場所	3号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録	測定器	F1-ICW-130
測定日時	2019/11/11 14:57 ~ 15:10		

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所③ 3号T/B地下一階


△：採取箇所⑧ 3号T/B一階

×：ダストモニタ⑧⑨ 設置箇所

空間線量当量率 0.015 mSv/h

# ⑧3号機 T/B南側一階


● 合計 / α [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]



0:13	12:24	0:39	12:49	1:04	13:14	1:29	13:39	1:54	14:04	2:19	14:29	2:44	14:54	3:09	15:19	3:34	15:49	3:59	16:14	4:24	16:39	4:49	17:04	5:14	17:30	5:40	17:55	6:05	18:20	6:30	18:45	6:55	19:10	7:20	19:35	7:50	20:00	8:15	20:25	8:40	20:50	9:05	21:15	9:30	21:40	9:55	22:05	10:20	22:30	10:45	22:55	11:10	23:20	11:35	23:51	12:01	0:16	12:26	30
------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	-------	----

# ⑨3号機 T/B南側地下一階

● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]



0:19	12:29	0:44	12:59	1:09	13:24	1:34	13:49	1:59	14:14	2:25	14:40	2:50	15:05	3:15	15:30	3:40	15:55	4:05	16:20	4:30	16:45	5:00	17:10	5:25	17:35	5:50	18:00	6:15	18:26	6:41	18:51	7:06	19:16	7:31	19:41	7:56	20:06	8:33	20:43	8:58	21:08	9:23	21:33	9:48	21:58	10:13	22:23	10:38	22:48	11:03	23:13	11:28	23:38	11:53	0:03	12:18	0:34	12:44
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													

## 放射線サーベイ記録


測定目的	4号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	4号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録	測定器	F1-ICW-130
測定日時	2019/11/11      15:17      ～      15:30		

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑪ 4号T/B地下一階




△：採取箇所⑩ 4号T/B一階

×：ダストモニタ⑩⑪ 設置箇所

空間線量当量率	0.28	mSv/h
---------	------	-------

# ⑩4号機 T/B北側一階


● 合計 /  $\alpha$  [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 /  $\beta$  [Bq/cm<sup>3</sup>]



0:14	12:24	0:39	12:49	1:04	13:14	1:29	13:39	1:55	14:05	2:20	14:30	2:45	14:55	3:10	15:25	3:35	15:50	4:00	16:15	4:25	16:40	4:50	17:06	5:16	17:31	5:41	17:56	6:06	18:21	6:31	18:46	6:56	19:11	7:26	19:36	7:51	20:01	8:16	20:26	8:42	20:52	9:07	21:17	9:32	21:42	9:57	22:07	10:22	22:32	10:47	22:57	11:12	23:27	11:37	23:52	12:19	0:27	12:32
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													

# ⑪4号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm<sup>3</sup>] ● 合計 / β [Bq/cm<sup>3</sup>]



0:08	12:18	0:33	12:43	0:58	13:08	1:23	13:33	1:48	13:58	2:13	14:23	2:38	14:48	3:04	15:19	3:29	15:44	3:54	16:09	4:19	16:34	4:44	16:59	5:09	17:24	5:34	17:49	5:59	18:15	6:25	18:40	6:50	19:05	7:20	19:30	7:45	19:55	8:10	20:20	8:35	20:45	9:00	21:10	9:25	21:35	9:51	22:01	10:16	22:26	10:41	22:51	11:06	23:21	11:31	23:46	12:16	0:22	12:27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													
11																																																										
2019																																																										