

承認	審査	作成

2020年 1月分

建屋内連続ダスト
濃度測定記録

放射線サーベイ記録

測定目的	1号機T/B1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> スミア <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	1号機T/B北側 1階 1号機T/B南側 地下1階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録	測定器	F1-ICW-405
測定日時	2020/1/7 15:20 ~ 15:40		


×：線量率

△：ダスト測定箇所

△：採取箇所③ 1号T/B南側 地下一階

×：ダストモニタ① 設置箇所

雰囲気線量率	0.015	mSv/h
--------	-------	-------




×：ダストモニタ③ 設置箇所

空間線量当量率	0.040	mSv/h
---------	-------	-------

△：採取箇所① 1号T/B北側

①1号機 T/B北側一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:24	12:34	0:49	12:59	1:14	13:24	1:39	13:49	2:04	14:14	2:29	14:39	2:55	15:05	3:20	15:30	3:45	16:00	4:10	16:25	4:35	16:50	5:00	17:15	5:25	17:41	5:51	18:06	6:16	18:31	6:41	18:56	7:06	19:21	7:31	19:46	8:01	20:11	8:27	20:37	8:52	21:02	9:17	21:27	9:42	21:52	10:07	22:17	10:32	22:42	10:57	23:08	11:23	23:33	11:48	0:03	12:13	0:28	12:38	0:53	13:03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

③1号機 T/B南側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:18	12:29	0:44	12:54	1:09	13:19	1:34	13:44	1:59	14:09	2:24	14:34	2:49	14:59	3:14	15:24	3:39	15:49	4:04	16:19	4:29	16:44	4:54	17:10	5:20	17:35	5:45	18:00	6:10	18:25	6:35	18:50	7:00	19:15	7:25	19:40	7:50	20:05	8:20	20:30	8:45	20:55	9:10	21:20	9:35	21:45	10:00	22:10	10:26	22:36	10:51	23:01	11:16	23:26	11:41	23:51	12:06	0:21	12:31	0:46	12:56
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														


放射線サーベイ記録

測定目的	1号機R/B1階, 地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	1号機R/B1階 南東側 1号機R/B中間地下階南東コーナー	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録	測定器	F1-ICW-405
測定日時	2020/1/7 14:20 ~ 14:40		



×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑤
(1号R/B中間地下階南東コーナー)

×：ダストモニタ⑤ 設置場所

空間線量当量率	0.040	mSv/h
---------	-------	-------


×：ダストモニタ④ 設置場所

雰囲気線量率	0.020	mSv/h
--------	-------	-------

△：採取箇所④
(1号R/B1階 南東側)

④1号機 R/B一階南東


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:14	12:24	0:39	12:49	1:04	13:14	1:29	13:39	1:54	14:04	2:20	14:30	2:45	14:55	3:32	15:47	3:57	16:12	4:22	16:38	4:48	17:03	5:13	17:28	5:38	17:53	6:03	18:18	6:28	19:26	7:36	19:51	8:06	20:16	8:31	20:41	8:56	21:06	9:21	21:31	9:47	21:57	10:12	22:22	10:37	22:47	11:02	23:12	11:27	23:37	11:52	0:07	12:17	0:32	12:42	0:57	13:07	1:22	13:32	1:48	13:58
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

⑤1号機 R/B中間地下階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:12	12:27	0:37	12:52	1:02	13:17	1:27	13:43	1:53	14:08	2:18	14:33	2:43	14:58	3:08	15:23	3:33	15:48	4:03	16:13	4:28	16:38	4:53	17:03	5:18	17:28	5:44	17:54	6:09	19:05	7:15	19:30	7:40	19:55	8:10	20:20	8:35	20:45	9:01	21:11	9:26	21:36	9:51	22:01	10:16	22:26	10:41	22:51	11:06	23:16	11:31	23:41	11:56	0:11	12:21	0:36	12:46	1:01	13:11	1:26	13:37
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

放射線サーベイ記録


測定目的	2号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	2号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録	測定器	F1-ICW-405
測定日時	2020/1/7 14:50 ~ 15:10		

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑦ 2号T/B地下一階




△：採取箇所⑥ 2号T/B一階

×：ダストモニタ⑥⑦ 設置箇所

空間線量当量率	0.12 mSv/h
---------	------------

⑥2号機 T/B北側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:20	12:35	0:45	13:00	1:10	13:25	1:35	13:50	2:00	14:15	2:25	14:40	2:50	15:06	3:16	15:31	3:41	15:56	4:06	16:21	4:36	16:46	5:01	17:11	5:26	17:36	5:51	18:01	6:16	18:26	6:42	18:52	7:07	19:17	7:32	19:42	7:57	20:07	8:22	20:37	8:47	21:02	9:12	21:27	9:37	21:52	10:02	22:17	10:27	22:43	10:53	23:08	11:18	23:33	11:43	23:58	12:08	0:23	12:38	0:48	13:03
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

⑦2号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]




0:18	12:33	0:43	12:58	1:08	13:23	1:33	13:49	1:59	14:14	2:24	14:39	2:49	15:04	3:14	15:29	3:39	15:54	4:04	16:19	4:34	16:44	4:59	17:09	5:25	17:35	5:50	18:00	6:15	19:07	7:17	19:32	7:42	19:57	8:12	20:22	8:37	20:47	9:02	21:12	9:27	21:37	9:52	22:03	10:18	22:28	10:43	22:53	11:08	23:18	11:33	23:43	11:58	0:13	12:23	0:38	12:48	1:03	13:13	1:28	13:38
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

放射線サーバイ記録

測定目的	3号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	3号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録	測定器	F1-ICW-224
測定日時	2020/1/8 14:50 ~ 15:20		

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑧ 3号T/B地下一階


△：採取箇所⑨ 3号T/B一階

×：ダストモニタ⑧⑨ 設置箇所

空間線量当量率	0.018	mSv/h
---------	-------	-------

⑧3号機 T/B南側一階


● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:13	12:23	0:38	12:48	1:03	13:13	1:28	13:38	1:53	14:03	2:18	14:28	2:43	14:53	3:08	15:47	3:57	16:12	4:22	16:37	4:47	17:02	5:12	17:27	5:37	17:52	6:02	18:17	6:27	19:10	7:25	19:35	7:50	20:00	8:15	20:25	8:40	20:50	9:05	21:15	9:30	21:40	9:55	22:05	10:20	22:30	10:45	22:56	11:11	23:26	11:36	23:51	12:01	0:16	12:26	0:41	12:51	1:06	13:16	1:31	13:41
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

⑨3号機 T/B南側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]



0:02	12:17	0:27	12:42	0:52	13:07	1:17	13:32	1:42	13:57	2:07	14:22	2:37	14:47	3:02	15:12	3:28	15:38	3:53	16:03	4:18	16:28	4:43	16:53	5:08	17:18	5:33	17:43	5:58	18:46	6:56	19:11	7:26	19:36	7:51	20:01	8:16	20:26	8:41	20:51	9:07	21:17	9:32	21:42	9:57	22:07	10:22	22:32	10:47	22:57	11:12	23:27	11:37	23:52	12:02	0:18	12:28	0:43	12:53	1:19	13:34
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																														

放射線サーベイ記録


測定目的	4号機T/B1階，T/B地下1階 空气中放射性物質濃度測定	測定項目	■ γ □ スミア □ ダスト □ 核種分析
測定場所	4号機 T/B1階，T/B地下1階	測定者	
測定計画	建屋内連続ダスト濃度測定記録	測定器	F1-ICW-224
測定日時	2020/1/8 14:40 ~ 15:00		

×：線量率

△：ダスト測定箇所



△：採取箇所⑪ 4号T/B地下一階




△：採取箇所⑩ 4号T/B一階

×：ダストモニタ⑩⑪ 設置箇所

空間線量当量率	0.23 mSv/h
---------	-----------------

⑩4号機 T/B北側一階

- 합계 / α [Bq/cm³]
- 합계 / β [Bq/cm³]



1.0.E-11

0:24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																									
12:54	1:24	13:54	2:24	14:54	3:24	15:54	4:24	16:54	5:24	17:54	6:25	18:55	7:25	20:17	8:47	21:17	9:47	22:17	10:47	23:17	11:47	0:17	12:47	1:17	13:47	2:17	14:47	3:17	4:17	16:47	5:17	17:47	6:17	18:47	7:17	19:47	8:18	20:48	9:18	21:48	10:18	22:48	11:18	23:48	12:18	0:48	13:18	14:18	24:48	15:18	34:48	16:18	4:48	17:18	5:48	18:18

⑪4号機 T/B北側地下一階

● 合計 / α [Bq/cm³] ● 合計 / β [Bq/cm³]

1.0.E+00

1.0.E-01

1.0.E-02

1.0.E-03

1.0.E-04

1.0.E-05

1.0.E-06

1.0.E-07


1.0.E-08

1.0.E-09

1.0.E-10

1.0.E-11

1.0.E-12



0:44	13:14	1:44	14:14	2:44	15:14	3:44	16:14	4:44	17:14	5:44	18:14	6:44	19:14	7:44	20:37	9:07	21:37	10:07	22:37	11:07	23:37	12:07	0:37	13:07	1:37	14:07	2:37	15:07	3:37	16:07	4:37	17:07	5:37	18:07	6:37	19:07	7:37	20:07	8:37	21:07	9:38	22:08	10:38	23:08	11:38	0:08	12:38	1:08	13:38	2:08	14:38	3:08	15:38	4:08	16:38	5:08	17:38	6:08	18:38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									