

【 登録センター休憩所 】

局所排風機 維持確認記録（2020年3月分）

No.	設置場所		製造	確認結果								フィルタ清掃、交換実績						備 考
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量率 [μ Sv/h]			温度(℃)			フィルタ差圧 (○ or ×) 【基準】:オーバースケールしていないこと		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at 1m線量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
					表面※1	at 1m	BG	ポンプ	電源関係※2	BG	清掃前	清掃後		ブレ	HEPA	チャコール		
1	登録センター休憩所	装備配備エリア	○	0.5	0.5	0.5	22.3	23.0	22.3	○	○	2020.3.15	—	—	—	—		
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.6	0.6	22.3	20.9	21.1	○	○	2020.3.15	—	—	—	—		
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.7	0.6	22.7	22.0	22.4	○	○	2020.3.15	—	—	—	—		
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア	○	0.6	0.6	0.6	23.6	23.9	23.8	○	○	2020.3.15	—	—	—	—		
5	登録センター休憩所	装備配備エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置		
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア	○	0.5	0.5	0.5	26.1	24.9	26.1	○	○	2020.3.15	—	—	—	—		
7	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.5	0.5	0.5	25.2	25.3	24.4	○	○	2020.3.15	—	—	—	—		
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み		
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み		
10	登録センター休憩所	共用エリア	○	0.5	0.5	0.5	17.8	17.8	15.9	○	○	2020.3.15	—	—	—	—		
11	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中		
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中		
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.5	0.5	0.5	21.6	22.3	21.1	○	○	2020.3.15	—	—	—	—		
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア	○	0.9	0.9	0.9	21.2	20.7	20.2	○	○	2020.3.15	—	—	—	—		
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中		

※1 吸気側1段目のフィルタ表面, ならびに2段目以降のフィルタの外側壁面

※2 コンセントや電エドラム