

日付	2020年5月14日		タンクNo.	E-C9			作業内容	廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	9時50分	東		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時00分	東		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時00分	東		南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時50分	東		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時20分	東		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	12時20分	東		西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時20分	東		南	1.06E-05	1.06E-05			
	13時20分	東		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年5月15日		タンクNo.	E-C9			作業内容	2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	10時25分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時15分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時15分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時25分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	12時50分	北		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	12時25分	北		西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時25分	北		南	1.06E-05	1.06E-05			
	12時50分	北		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年5月27日		タンクNo.	E-C9			作業内容	廃棄物搬出	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時20分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	9時25分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時05分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時05分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	9時25分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	10時15分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	9時50分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	9時50分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時15分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年5月28日		タンクNo.	E-C9			作業内容	1段目側板・底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時10分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	10時05分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	8時50分	—		西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時50分	—		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時05分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時10分	南		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	12時40分	南		西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時40分	南		南	1.06E-05	1.06E-05			
	13時10分	南		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					

日 付	2020年5月29日		タンクNo.	E-C6			作業内容	天板・4段目側板撤去	
	測定時間	風向		測定者	測定位置	検出限界値		測定値(Bq/cm3)	最大値
作業前	7時20分	—		タンク内	9.21E-06	9.21E-06	9.21E-06	合	
作業中	10時25分	—		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	8時25分	北		西	1.25E-05	1.25E-05			
	8時25分	北		南	1.06E-05	1.06E-05			
	10時25分	—		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時50分	南		東	9.21E-06	9.21E-06	1.25E-05	合	
	12時40分	南		西	1.25E-05	1.25E-05			
	12時40分	南		南	1.06E-05	1.06E-05			
	13時50分	南		北	9.92E-06	9.92E-06			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					