

承認	審査	確認
2020.6.15	2020.6.10	2020.6.9

休憩所サーベイ記録 確認チ:

## 装備交換所サーベイ記録 確認チェックシート(2020年 5月)

装備交換所名称	① A 1 物揚場(北)	① A 2 物揚場(中央)	① A 3 物揚場(南)	② B 2・3号機間法面	③ C HTI周辺	④ D CCR周辺	⑤ E 1 既設ALPS周辺	⑤ E 2 増設ALPS周辺	⑤ E 3 高性能ALPS周辺	⑥ F Hタンクエリア	⑦ G Gタンクエリア	監理員確認欄
2日	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
9日	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
16日	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
23日	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	
30日	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	○✓	

※ 一回/週の頻度にて測定(毎週土曜日)

○:維持管理レベルを満足する

×:維持管理レベルを逸脱する

測定項目	維持管理レベル	自主管理レベル
線量当量率( $\gamma$ )	なし	なし
表面汚染密度(スミア法)	4Bq/cm <sup>2</sup> 未満の検出限界値未満	検出限界値未満
空气中放射性物質濃度	1E-4Bq/cm <sup>3</sup> 未満の検出限界値未満	検出限界値未満