












【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認記録（2020年5月）

No.	設置場所		製造	確認結果					フィルタ清掃、交換実績				備 考	
	建屋	エリア		外観／異音／異臭 (○or×)	線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1m の線量当量率 でBG同等 (○or×)	温度(℃) 【基準】:室内 気温+10℃ (○or×)	フィルタ差圧 (○or×) 【基準】:オーバースケール		清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①at 1m線量当量率がBG以上 ②フィルタ差圧オーバースケール				
							清掃前	清掃後		プレ	HEPA	チャコール		
1	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	
2	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
3	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
4	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
5	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
6	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
7	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
8	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
9	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
10	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
11	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		○	×	○	○	○	—	—	—	—	—	—
12	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
14	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
15	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 休憩エリア		○	×	○	×	○	5月19日	—	—	—	—	—

【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認記録 (2020年5月)

[illegible]

【3, 4号機 サービス建屋 2階 休憩所】

局所排風機 維持確認記録 (2020年5月)

[illegible]

【工作建屋 2階 休憩所】

局所排風機 維持確認記録 (2020年5月)

[illegible]

【裝備交換所】

局所排風機 維持確認記録 (2020年5月)

[illegible]

【常設給水所】

局所排風機 維持確認記録 (2020年5月)

[illegible]