

日付	2020年11月18日		タンクNo.	H9-B2			作業内容	天板、4段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時28分	—		タンク内	1.03E-05	1.03E-05	1.03E-05	合	
作業中	9時29分	—		東	1.03E-05	1.03E-05	1.13E-05	合	
	12時35分	北東		西	1.08E-05	1.08E-05			
	9時29分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時35分	北東		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	14時30分	北東		東	1.03E-05	1.03E-05	1.13E-05	合	
	14時30分	北東		西	1.08E-05	1.08E-05			
	14時30分	北東		南	1.02E-05	1.02E-05			
	14時30分	北東		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月19日		タンクNo.	H9-B2			作業内容	3.2段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時44分	—		タンク内	1.03E-05	1.03E-05	1.03E-05	合	
作業中	10時10分	北西		東	1.03E-05	1.03E-05	1.13E-05	合	
	12時40分	北西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	10時10分	北西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時40分	北西		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	15時15分	北西		東	1.03E-05	1.03E-05	1.13E-05	合	
	15時15分	北西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	15時15分	北西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	15時15分	北西		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月23日		タンクNo.	H9-B1			作業内容	1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	8時06分	—		タンク内	1.03E-05	1.03E-05	1.03E-05	合	
作業中	11時16分	北西		東	1.03E-05	1.03E-05	1.13E-05	合	
	12時08分	北西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	11時16分	北西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	12時08分	北西		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時50分	北西		東	1.03E-05	1.03E-05	1.13E-05	合	
	14時16分	北西		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時50分	北西		南	1.02E-05	1.02E-05			
	14時16分	北西		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日付	2020年11月24日		タンクNo.	H9-B2			作業内容	天板、4.3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判定	入力者
作業前	7時17分	—		タンク内	1.03E-05	1.03E-05	1.03E-05	合	
作業中	8時45分	西		東	1.03E-05	1.03E-05	1.13E-05	合	
	10時55分			西	1.08E-05	1.08E-05			
	8時45分			南	1.02E-05	1.02E-05			
	10時55分			北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの場合)		西		東					
				西					
				南					
				北					
作業後	16時39分	西		東	1.03E-05	1.03E-05	1.13E-05	合	
	16時39分			西	1.08E-05	1.08E-05			
	16時39分			南	1.02E-05	1.02E-05			
	16時39分			北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの場合)		西		東					
				西					
				南					
				北					

日 付	2020年11月26日		タンクNo.	H9-B2			作業内容	2、1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時29分	—		タンク内	1.03E-05	1.03E-05	1.03E-05	合	
作業中	9時33分	—		東	1.03E-05	1.03E-05	1.13E-05	合	
	11時26分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	9時33分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	11時26分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時28分	—		東	1.03E-05	1.03E-05	1.13E-05	合	
	14時25分	—		西	1.08E-05	1.08E-05			
	13時28分	—		南	1.02E-05	1.02E-05			
	14時25分	—		北	1.13E-05	1.13E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					