

| 作業環境モニタリング結果 | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| NO. | 測定日 | 測定場所 | 最大値 | | | |
| | | | 1cm線量 当量率 | 70μm線量 当量率 | 表面 汚染密度 | 空気中放射性 物質濃度 |
| | | | (mSv/h) | (mSv/h) | (Bq/cm ²) | (Bq/cm ³) |
| 1 | 8/20 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 1.0E-1 | | 1.63E+2 | 7.48E-5 |
| 2 | 8/20 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | 4.10E-7※1 |
| 3 | 8/20 | H4エリア ブルータンクエリア H2W-A6・A12他 フランジ部及びタンク周辺 | 1.5E-1 | 1.5E-1 | <3.46E-1 | |
| 4 | 8/21 | H4エリア ブルータンクエリア H2W-A16・B2他 フランジ部及びタンク周辺 | 7.0E-2 | 7.0E-2 | <3.46E-1 | |
| 5 | 8/21 | 淡水化設備 北側 コンテナ仮置きエリア | 5.0E-3 | 5.0E-3 | | |
| 6 | 8/21 | 淡水化設備(蒸発濃縮) ハウス内および不用品・床面 | 1.5E-2 | 2.0E-1 | 1.08E+1 | |
| 7 | 8/21 | 2号機 R/B 西側ヤード チェンジングスペース周辺他 | 4.0E-1 | | | |
| 8 | 8/21 | 6号機 R/B 4FL FPC逆洗受けタンク室 タンク上部他 | | | 2.34E+0 | <2.00E-5 |
| 9 | 8/21 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他及びサンプリング水 | 1.5E+2 | 2.0E+0 | 1.63E+2 | 6.06E-5 |
| 10 | 8/21 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他及びサンプリング水 | | | <3.84E-2※1 | 9.66E-8※1 |
| 11 | 8/23 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 1.0E-1 | | 1.63E+2 | 5.43E-5 |
| 12 | 8/23 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | 2.57E-8※1 |
| 13 | 8/24 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 1.0E-1 | | 1.63E+2 | 6.92E-5 |
| 14 | 8/24 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | 7.11E-7※1 |
| 15 | 8/24 | 1号機 T/B・R/B建屋周辺 | 2.7E-1 | | | |
| 16 | 8/24 | 2号機 T/B・R/B建屋周辺 | 4.0E-1 | | | |
| 17 | 8/24 | 3号機 T/B・R/B建屋周辺 | 7.0E-1 | | | |
| 18 | 8/24 | 4号機 T/B・R/B建屋周辺 | 5.0E-1 | | | |
| 19 | 8/24 | AREVA除染装置 屋外エリア コンプレッサー及び周辺 | 2.0E-1 | | 2.05E+0 | |
| 20 | 8/24 | 運用補助共用建屋横 No.4・5軽油タンク及び周辺 | 1.0E-1 | | 2.00E+2 | |
| 21 | 8/24 | 4号機 R/B 西側ヤード No.51サブドレンピット及び周辺 | 1.0E-2 | | <3.91E-1 | |
| 22 | 8/24 | 4号機 T/B 東側ヤード No.59サブドレンピット及び周辺 | 2.0E-2 | | <3.91E-1 | |
| 23 | 8/24 | 5・6号機 スクリーンヤード | 2.0E-3 | | | |
| 24 | 8/25 | 1号機～5号機 南側 サブドレン配管敷設予定ライン周辺 | 1.5E-1 | | | |
| 25 | 8/25 | 4号機 R/B 西側ヤード No.212サブドレンピット及び周辺 | 3.0E-2 | | <4.13E-1 | |
| 26 | 8/25 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 1.0E-1 | | 1.63E+2 | 7.58E-5 |
| 27 | 8/25 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | 4.15E-8※1 |
| 28 | 8/25 | 2号機 R/B 1FL 北西装備交換所 | 1.2E-1 | | 1.96E+1 | |
| 29 | 8/26 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他及びサンプリング水 | 7.5E-1 | 2.0E+0 | 1.63E+2 | 4.23E-5 |
| 30 | 8/26 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他及びサンプリング水 | | | <3.84E-2※1 | 6.88E-8※1 |
| 31 | 8/27 | 2号機 R/B 1FL 北西装備交換所 | 2.0E-1 | | 2.34E+2 | |
| 32 | 8/27 | 2号機 R/B 1FL 北西装備交換所 | | | <3.84E-2※1 | |
| 33 | 8/27 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 1.0E-1 | | 1.63E+2 | 4.16E-5 |
| 34 | 8/27 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | 7.98E-8※1 |
| 35 | 8/27 | H9タンクエリア 北西側 PE管および残水 | 2.0E-3 | 2.0E-3 | <2.61E-1 | |
| 36 | 7/27 | 4号機 T/B 西側 No.53サブドレンピット及び周辺 | 2.0E-2 | | <4.13E-1 | |
| 37 | 7/27 | 3号機 R/B 南側 No.40サブドレンピット及び周辺 | 8.0E-1 | | <4.13E-1 | |
| 38 | 7/27 | 2号機 R/B 1FL 西側 | 1.2E+1 | | >2.93E+2 | |
| 39 | 7/27 | 2号機 R/B 1FL 西側 | | | 0※2 | |
| 40 | 7/27 | K1タンクエリア 西側 PE管 | 5.0E-3 | 5.0E-3 | <9.34E-1 | |
| 41 | 7/27 | J1タンクエリア 東側 PE管 | 3.0E-3 | 3.0E-3 | <8.22E-1 | |
| 42 | 7/27 | H9タンクエリア 東側 B1タンク上部及びPE配管 | 3.0E-3 | 2.0E-2 | <3.12E-1 | |
| 43 | 7/27 | 1号機 T/B・R/B建屋周辺 | 2.7E-1 | | | |
| 44 | 7/27 | 2号機 T/B・R/B建屋周辺 | 4.0E-1 | | | |
| 45 | 7/27 | 3号機 T/B・R/B建屋周辺 | 9.0E-1 | | | |
| 46 | 7/27 | 4号機 T/B・R/B建屋周辺 | 6.0E-1 | | | |
| 47 | 7/28 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 1.0E-1 | | 1.28E+1 | 9.04E-5 |
| 48 | 7/28 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | 4.03E-8※1 |
| 49 | 7/28 | 6号機 R/B 4FL FPC逆洗受けタンク室 タンク上部他 | 6.0E+0 | | <3.46E-1 | |
| 50 | 7/29 | 重要免震棟2階・事務本館2階及び建屋間通路 | 2.6E-3 | | | |

| 作業環境モニタリング結果 | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| NO. | 測定日 | 測定場所 | 最大値 | | | |
| | | | 1cm線量 当量率 | 70μm線量 当量率 | 表面 汚染密度 | 空気中放射性 物質濃度 |
| | | | (mSv/h) | (mSv/h) | (Bq/cm ²) | (Bq/cm ³) |
| 51 | 7/29 | H9タンクエリア 東側 A1タンク上部及びPE管 | 3.0E-3 | 5.0E-1 | <3.12E-1 | |
| 52 | 7/29 | K1タンクエリア 南側 PE配管 | 3.0E-3 | 3.0E-3 | <3.22E-1 | |
| 53 | 7/29 | 1・2号機 R/B 西側ヤード | 6.0E-1 | | | |
| 54 | 7/29 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 1.0E-1 | | 1.28E+1 | 1.27E-4 |
| 55 | 7/29 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | 7.50E-8※1 |
| 56 | 7/30 | K1タンクエリア 南側・西側 PE管 | 1.2E-2 | 8.0E-1 | <9.34E-1 | |
| 57 | 7/30 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 1.0E-1 | | 1.01E+1 | 6.59E-5 |
| 58 | 7/30 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | 5.61E-8※1 |
| 59 | 7/31 | H4 北東ブルータンクエリア及びH1-A27 フランジ部 | 2.0E-2 | 2.0E-2 | <3.54E-1 | |
| 60 | 7/31 | 6号機 R/B 4FL FPC逆洗受けタンク室 タンク上部他 | 7.0E-1 | | | |
| 61 | 7/31 | 2号機 R/B 1FL 西側および南側出入ハウス他 | 5.0E+0 | 1.0E+1 | >2.93E+2 | |
| 62 | 7/31 | 2号機 R/B 1FL 西側および南側出入ハウス他 | | | 1.29E-1※1 | |
| 63 | 7/31 | K1タンクエリア 南側 PE管 | 1.2E-2 | 8.0E-1 | <9.34E-1 | |
| 64 | 7/31 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 1.0E-1 | | 1.01E+1 | 8.30E-5 |
| 65 | 7/31 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | 9.44E-8※1 |
| 66 | 8/1 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 5.0E+1 | | 1.28E+1 | 5.78E-5 |
| 67 | 8/1 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | 4.66E-8※1 |
| 68 | 8/3 | K1タンクエリア 南側 PE管 | 1.2E-2 | 8.0E-1 | <8.22E-1 | |
| 69 | 8/3 | 2号機 R/B 掘削中南側ヤード及びNo.23サブドレンピット | 1.0E+0 | | <5.04E-1 | |
| 70 | 8/17 | 1号機 R/B No.205サブドレンピット及び周辺 | 1.0E+0 | | <3.46E-1 | |
| 71 | 8/17 | 2号機 R/B No.208サブドレンピット及び周辺 | 8.0E-2 | | <3.46E-1 | |
| 72 | 8/17 | H4 ブルータンクエリア周辺およびH1-A5・H2W-B2・B7他 フランジ部 | 1.2E-1 | 1.2E-1 | <3.46E-1 | |
| 73 | 8/17 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他及びサンプリング水 | 7.5E-1 | 2.0E+0 | 1.63E+2 | 7.02E-5 |
| 74 | 8/17 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他及びサンプリング水 | | | <3.84E-2※1 | 6.88E-8※1 |
| 75 | 8/18 | H4 ブルータンクエリア周辺およびH1-A9・A12他フランジ部 | 1.1E-1 | 1.2E-1 | 5.86E-1 | |
| 76 | 8/18 | H9タンクエリア 北側 PE管 | 3.0E-3 | 5.0E-2 | <3.22E-1 | |
| 77 | 8/18 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | 1.0E-1 | | 1.63E+2 | |
| 78 | 8/18 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他 | | | <3.84E-2※1 | |
| 79 | 8/18 | 4号機 Rw/B 西側 No.45サブドレンピット及び落下物保護通路 | 6.0E-1 | | <3.46E-1 | |
| 80 | 8/18 | 企業加工場内及びヤード他 | 1.0E-2 | | | |
| 81 | 8/19 | 6号機 R/B 4FL FPC逆洗受けタンク室 タンク上部他 | 1.0E-1 | | 8.70E+1 | <1.76E-5 |
| 82 | 8/19 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他及びサンプリング水 | 7.0E-1 | 2.0E+0 | 1.63E+2 | |
| 83 | 8/19 | 3号機 R/B 1FL 西側 受入タンク周辺他及びサンプリング水 | | | <3.84E-2※1 | |
| 84 | 8/19 | H9タンクエリア 南側 PE管 | 3.0E-3 | 5.0E-2 | <3.22E-1 | |
| 85 | 8/19 | H4 東側 ブルータンクエリア H2W-B1・A27・A1・B34 フランジ部他 | 3.0E-1 | 3.0E-1 | <3.46E-1 | |
| 86 | 8/20 | 6号機 R/B 4FL FPC逆洗受けタンク室 タンク上部他 | | | 2.34E+0 | <2.00E-5 |
| 87 | 8/20 | H4 東側 ブルータンクエリア H2W-A6・A17・B35・A12 フランジ部他 | 1.5E-1 | 1.5E-1 | 5.86E-1 | |
| 88 | 6/1 | 1号機 Rw/B 1FL (旧Rw/B中操) | 8.0E+0 | 2.5E+1 | <9.9E-2※1 | 3.6E-6※1 |
| 89 | 6/1 | 1号機 Rw/B 1FL (旧Rw/B中操) αサーベイメータ他 | | | <9.9E-2※1 | |
| 90 | 6/2 | 1号機 Rw/B 1FL (旧Rw/B中操) | 1.5E+1 | 4.0E+1 | <9.9E-2※1 | 3.0E-6※1 |
| 91 | 6/2 | 1号機 Rw/B 1FL (旧Rw/B中操) αサーベイメータ他 | | | <9.9E-2※1 | |
| 92 | 6/3 | 1号機 Rw/B 1FL (旧Rw/B中操) | 2.0E+1 | 5.0E+1 | 2.4E+1 | |
| 93 | 6/3 | 1号機 Rw/B 1FL (旧Rw/B中操) | | | <9.9E-2※1 | 8.9E-6※1 |
| 94 | 6/3 | 1号機 Rw/B 1FL (旧Rw/B中操) αサーベイメータ・水中カメラ他 | | | <9.9E-2※1 | |
| 95 | 8/19 | 3号機 T/B SGTS室および各種フィルタ他 | 1.6E+0 | 1.6E+0 | | |
| 96 | 8/19 | 4号機 T/B SGTS室および各種フィルタ他 | 1.2E+0 | 1.2E+0 | | |
| 97 | 8/20 | 66kv開閉所およびロボット | 3.0E-1 | 3.5E+0 | >3.0E+2 | |
| 98 | 8/25 | 1号機 T/B SGTS室およびロボット | 2.5E+0 | 2.0E+1 | >3.0E+2 | 4.4E-4 |
| 99 | 8/25 | 1号機 T/B SGTS室およびロボット | | | <1.1E-1※1 | <3.5E-6※1 |
| 100 | 7/16 | 増設ALPSエリア HIC【MEDIA-3(ReadE2)】 | 2.2E-2 | <1.0E+0 | <7.3E-1 | <8.7E-5 |

| 作業環境モニタリング結果 | | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|--|
| NO. | 測定日 | 測定場所 | 最大値 | | | | |
| | | | 1cm線量 当量率 | 70μm線量 当量率 | 表面 汚染密度 | 空気中放射性 物質濃度 | |
| | | | (mSv/h) | (mSv/h) | (Bq/cm ²) | (Bq/cm ³) | |
| 101 | 7/16 | 増設ALPSエリア 共沈タンクC用pH計スキッド周辺 | 1.5E-3 | | <7.3E-1 | | |
| 102 | 7/16 | セシウム吸着塔 一時保管施設 第二施設 AK-5・AL-5・AM-6・AN-6 カルバート内 | 8.5E-1 | 9.0E-1 | <6.2E-1 | <7.0E-5 | |
| 103 | 7/17 | ALPSエリア HIC 【B系STAGE2】 | 1.0E+0 | 8.0E+1 | 8.2E+1 | <7.2E-5 | |
| 104 | 7/19 | ALPSエリア HIC 【B系STAGE1】 | 5.5E-3 | <1.0E+0 | 8.9E-1 | <7.2E-5 | |
| 105 | 7/20 | ALPSエリア B系クロスフローフィルタ シュウ酸洗浄(Stage1) | 9.0E-3 | 4.5E-2 | 1.9E+1 | <7.2E-5 | |
| 106 | 7/20 | 増設ALPSエリア クロスフローフィルタ スルファミン酸洗浄(B系) | 1.4E+0 | | 1.9E+1 | | |
| 107 | 7/20 | 増設ALPS 共沈スキッド(B系)エリア | | | 2.7E+1 | | |
| 108 | 7/20 | 増設ALPSエリア HIC 【B系SLUDGE①】 | 1.2E+0 | 8.0E+1 | 1.6E+1 | <8.7E-5 | |
| 109 | 7/23 | ALPSエリア HIC 【B系STAGE2】 | 1.0E+0 | 8.0E+1 | 2.3E+1 | <9.1E-5 | |
| 110 | 7/23 | 増設ALPSエリア HIC 【C系SLUDGE①】 | 1.2E+0 | 1.0E+2 | 1.0E+1 | <8.7E-5 | |
| 111 | 7/30 | ALPSエリア 共沈タンクpH計サンプルラック・タンクBおよび周辺 | 1.3E-1 | 4.5E-1 | 7.4E+0 | | |
| 112 | 7/30 | ALPSエリア pH計サンプルラックB・ブースターポンプ2エリア他 | 4.5E-2 | 5.5E-2 | 2.6E+1 | | |
| 113 | 7/30 | 増設ALPSエリア 吸着塔17B及び吸着塔15B~18B周辺 | 9.0E-2 | 9.0E-3 | 8.9E+0 | <8.7E-5 | |
| 114 | 7/30 | 増設ALPSエリア HIC 【MEDIA-3(ReadE2)】 | 4.0E-2 | <1.0E+0 | <7.3E-1 | <8.7E-5 | |
| 115 | 7/30 | 増設ALPSエリア 共沈タンクB用pH計スキッド | 3.0E-3 | | 1.5E+0 | | |
| 116 | 7/30 | 増設ALPSエリア HIC 【MEDIA-7(クラレ活性炭)】 | 7.0E-3 | <1.0E+0 | 5.9E+0 | <8.7E-5 | |
| 117 | 7/30 | セシウム吸着塔 一時保管施設 第二施設 AK-5・7 カルバート内 | 3.0E-1 | 3.5E-1 | 8.9E-1 | | |
| 118 | 7/31 | ALPSエリア HIC 【B系STAGE2】 | 6.0E-1 | 7.0E+1 | 2.2E+1 | <9.1E-5 | |
| 119 | 7/31 | 増設ALPSエリア HIC 【B系SLUDGE①】 | 1.2E+0 | 9.0E+1 | 1.6E+1 | <7.8E-5 | |
| 120 | 7/31 | 増設ALPSエリア 吸着塔18A及び吸着塔15A~18A周辺 | 3.5E-2 | 8.0E-3 | 6.9E+0 | <7.8E-5 | |
| 121 | 7/31 | 増設ALPSエリア HIC 【MEDIA-7(クラレ活性炭)】 | 8.0E-3 | <1.0E+0 | 5.3E+0 | <7.8E-5 | |
| 122 | 8/1 | ALPSエリア HIC 【MEDIA6(ReadE2)】 | 3.0E-3 | <1.0E+0 | <7.9E-1 | <9.1E-5 | |
| 123 | 8/2 | ALPSエリア HIC 【B系STAGE2】 | 1.0E+0 | 8.0E+1 | 1.2E+2 | <9.1E-5 | |
| 124 | 8/3 | 増設ALPSエリア 吸着塔18C及び吸着塔15C~18C周辺 | 1.4E+0 | 6.0E-3 | 3.2E+0 | <7.8E-5 | |
| 125 | 8/3 | 増設ALPSエリア HIC 【C系SLUDGE②】 | 1.2E+0 | 9.0E+1 | 1.2E+1 | <7.8E-5 | |
| 126 | 8/3 | セシウム吸着塔 一時保管施設 第三施設 54-A・B・C・D カルバート内 | 9.0E-2 | 1.0E-1 | <6.2E-1 | <6.3E-5 | |
| 127 | 8/4 | 増設ALPSエリア 吸着塔7A及び吸着塔(A)周辺 | 9.0E-1 | 2.6E-2 | 4.8E+0 | <7.8E-5 | |
| 128 | 8/4 | 増設ALPSエリア HIC 【MEDIA-7(クラレ活性炭)】 | 6.0E-3 | <1.0E+0 | <6.5E-1 | <7.8E-5 | |
| 129 | 8/5 | ALPSエリア 吸着塔16B及び吸着塔(B)周辺 | 3.0E-1 | 7.0E-3 | 1.8E+0 | <9.1E-5 | |
| 130 | 8/5 | 増設ALPSエリア クロスフローフィルタ スルファミン酸洗浄(C系) | 8.5E-1 | | 4.8E+1 | | |
| 131 | 8/5 | 増設ALPSエリア 共沈スキッド(C系)エリア | | | 2.1E+1 | | |
| 132 | 8/5 | 増設ALPSエリア HIC 【C系SLUDGE①】 | 1.0E+0 | 1.1E+2 | 1.3E+1 | <7.8E-5 | |
| 133 | 8/5 | セシウム吸着塔 一時保管施設 第三施設 56-A・B・C・D・E・F カルバート内 | 1.0E-1 | 1.3E-1 | 8.0E-1 | | |
| 134 | 7/24 | 増設ALPSエリア HIC 【A系SLUDGE①】 | 1.2E+0 | 1.0E+2 | 1.3E+1 | <8.7E-5 | |
| 135 | 7/25 | ALPSエリア HIC 【B系STAGE1】 | 7.0E-3 | <1.0E+0 | <7.9E-1 | <9.1E-5 | |
| 136 | 7/26 | ALPSエリア HIC 【B系STAGE2】 | 9.0E-1 | 9.0E+1 | 7.9E+1 | <9.1E-5 | |
| 137 | 7/27 | セシウム吸着塔 一時保管施設 第二施設 AK-4・6 カルバート内 | 4.0E-1 | 4.5E-1 | <6.2E-1 | <7.5E-5 | |
| 138 | 7/28 | ALPSエリア B系 出口フィルタ他 | 3.0E-4 | 5.0E-3 | 5.3E+0 | <9.1E-5 | |
| 139 | 7/28 | 増設ALPSエリア クロスフローフィルタ スルファミン酸洗浄(A系) | 1.6E+0 | | 4.1E+1 | | |
| 140 | 7/28 | 増設ALPSエリア 共沈スキッド(A系)エリア | | | 9.5E+0 | | |
| 141 | 7/28 | 増設ALPSエリア HIC 【A系SLUDGE②】 | 1.0E+0 | 7.0E+1 | 1.6E+1 | <8.7E-5 | |
| 142 | 7/29 | ALPSエリア 供給ポンプ硝酸洗浄(B系) | 4.5E-2 | 1.8E-1 | 1.1E+1 | <9.1E-5 | |
| 143 | 7/29 | ALPSエリア 吸着塔10B及び吸着塔(B)周辺 | 3.0E-1 | 1.1E-2 | 1.1E+1 | <9.1E-5 | |
| 144 | 8/25 | 構内給油所東側 ジャバラハウス内 | | | 7.72E+0 | <1.92E-5 | |
| 145 | 8/25 | 構内給油所東側 ジャバラハウス内 | | | <1.89E-1※1 | <6.49E-7※1 | |
| 146 | 9/7 | 屋外施設管理棟エリア | 1.07E-3 | | | | |
| 147 | 8/6 | 6号機 R/B オペフロ | 5.0E-3 | | 1.33E+0 | | |
| 148 | 8/7 | 4号機 RW/B 1FL SFP一次系ポンプユニットエリア | 4.6E+0 | | 3.96E+2 | | |
| 149 | 8/18 | 2号機 RW/B 1FL コンプレッサー・周辺機器他 | 1.1E+0 | | 7.08E+1 | | |
| 150 | 8/24 | No.2ろ過水タンク 西側ヤード 車両他 | 2.16E-3 | | <1.26E+0 | | |

| 作業環境モニタリング結果 | | | | | | |
|--------------|------|------------------------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| NO. | 測定日 | 測定場所 | 最大値 | | | |
| | | | 1cm線量 当量率 | 70μm線量 当量率 | 表面 汚染密度 | 空气中放射性 物質濃度 |
| | | | (mSv/h) | (mSv/h) | (Bq/cm ²) | (Bq/cm ³) |
| 151 | 8/24 | 定検機材倉庫 A・B周辺および車両 | 5.8E-3 | | <1.26E+0 | |
| 152 | 8/24 | 水素トレーラーエリア周辺および発電機 | 1.68E-2 | | <1.26E+0 | |
| 153 | 8/24 | 企業棟西側駐車場および車両・発電機 | 1.8E-2 | | <1.26E+0 | |
| 154 | 8/25 | Fエリア (A・B・C)タンク周辺他 | 3.2E-2 | | <2.61E-1 | |
| 155 | 8/25 | Fエリア (H~N)タンク周辺他 | 1.3E-2 | | <1.30E+0 | |
| 156 | 9/1 | Dタンクエリア 堰内および配管他 | 4.0E-2 | 4.0E-2 | <1.48E+0 | |
| 157 | 9/8 | 1.2号 排気塔周辺ヤード及びバッファータンク他 | 4.0E+0 | | 3.5E+0 | |
| 158 | 9/2 | 4号機 R/B MBFL 三角コーナー他 | 3.0E-1 | | | |
| 159 | 9/2 | 4号機 R/B BFL トーラス室他 | 7.0E-1 | | | <9.5E-6 |
| 160 | 8/5 | Bエリア 南側周辺 | 1.0E-3 | 1.0E-3 | 20※3 | <7.6E-6 |
| 161 | 8/20 | Bエリア 南側周辺 | 3.0E-3 | | <6.65E-1 | <1.95E-5 |
| 162 | 8/25 | H6タンクエリア周辺 | 6.0E-4 | | | <2.08E-5 |
| 163 | 8/26 | Bエリア 南側周辺 | 4.0E-4 | | <6.65E-1 | <1.95E-5 |
| 164 | 8/31 | 屋外施設管理棟エリア | 1.03E-3 | | | |
| 165 | 8/25 | 2号機 R/B・S/B 1FL | | | 3.75E+2 | |
| 166 | 8/25 | 2号機 R/B・S/B 1FL | | | <1.97E-1※1 | |
| 167 | 8/27 | 2号機 R/B・S/B 1FL | | | 1.97E+2 | |
| 168 | 8/27 | 2号機 R/B・S/B 1FL | | | <1.89E-1※1 | |
| 169 | 7/30 | 2号機 R/B 前室 | | | 9.32E+0 | |
| 170 | 7/30 | 2号機 R/B 前室 | | | <1.92E-1※1 | |
| 171 | 7/31 | 2号機 R/B 前室・重機 | 1.5E+0 | 2.5E+1 | 1.19E+3 | |
| 172 | 7/31 | 2号機 R/B 前室・重機 | | | 3.20E+0※1 | |
| 173 | 8/19 | 2号機 R/B 前室 | | | 1.73E+1 | |
| 174 | 8/19 | 2号機 R/B 前室 | | | <1.92E-1※1 | |
| 175 | 8/20 | 2号機 R/B 前室 | | | 2.00E+1 | <1.73E-5 |
| 176 | 8/20 | 2号機 R/B 前室 | | | <1.92E-1※1 | <6.86E-7※1 |
| 177 | 8/21 | 2号機 R/B 前室・重機 | | | 1.93E+2 | |
| 178 | 8/21 | 2号機 R/B 前室・重機 | | | <1.92E-1※1 | |
| 179 | 8/25 | 2号機 R/B 前室 | | | 2.53E+1 | |
| 180 | 8/25 | 2号機 R/B 前室 | | | <1.92E-1※1 | |
| 181 | 8/26 | 2号機 R/B 前室 | | | 9.32E+0 | |
| 182 | 8/26 | 2号機 R/B 前室 | | | <1.92E-1※1 | |
| 183 | 9/2 | 2号機 R/B 前室 | | | 2.00E+1 | |
| 184 | 9/2 | 2号機 R/B 前室 | | | <1.92E-1※1 | |
| 185 | 8/20 | 5.6号機 S/B 1FL ホットラボ室他 | 1.4E-1 | 1.8E-1 | | |
| 186 | 8/6 | 6号機 RW/B サンプルステーション 高線量試料仮置場 | 7.0E-1 | 7.0E-1 | | |
| 187 | 8/20 | 6号機 T/B 1FL | 1.0E+0 | 4.0E+0 | 1.55E+1 | <3.66E-6 |
| 188 | 8/20 | 6号機 T/B 1FL | | | <2.01E-1※1 | <2.01E-7※1 |

※ ○、○E-□とは、○、○×10^{-□}と同じ意味である。

※ 不等号の "<"は未満、">"は超えるを意味する。

※ 1 全α放射能の測定最大値を記載している。(注記無き表面汚染密度及び、空气中放射性物質濃度の測定最大値は全β放射能を記載している。)

※ 2 全α放射能の計数最大値 (cpm) を記載している。

※ 3 全β放射能の計数最大値 (cpm) を記載している。