












【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果 (2021年10月)

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 【μ Sv/h】 【基準】: at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製ブレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 製ブレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付)			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				【基準】:①or②			
								指示値 (ブレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (ブレ)	指示値 (HEPA)	判定		ブレ	HEPA	チャコール	
1	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2021/8/10)	
2	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高 停止中(2020/11/19)	
3	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		○	5.5	4.5	○	200	180	○	—	—	—	—	—	—	(2021/10/5)	
4	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2021/4/14)	
5	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2020/2/20)	
6	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2020/12/24)	
7	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2021/8/10)	
8	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第3工区 空調室		○	4.5	4.0	○	100	250	○	—	—	—	—	—	—	(2021/10/5)	
9	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2021/8/10)	
10	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高 停止中(2021/1/26)	
11	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		○	6.0	6.0	○	80	200	○	—	—	—	—	—	—	(2021/10/5)	
12	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第1工区 空調室		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	差圧高 停止中(2018/9/13)	
13	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2014/2/19) (緊急時起動用)	
14	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 休憩エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中(2015/2/3)	
15	免震重要棟前 プレハブ休憩所	第4工区 休憩エリア		○	2.2	3.5	○	100	100	○	—	—	—	—	—	—	(2021/10/9)	

【 免震重要棟 ／ 事務本館 】

局所排風機 維持確認結果 (2021年10月)

[illegible]

【常設給水所】

局所排風機 維持確認結果 (2021年10月)

[illegible]

【1/2号機 サービス建屋 1階】

局所排風機 維持確認結果 (2021年10月)

[illegible]

【1/2号機 サービス建屋 2階】

局所排風機 維持確認結果 (2021年10月)

[illegible]

【3/4号機 サービス建屋（2F）】

局所排風機 維持確認結果 (2021年10月)

[illegible]

【裝備交換所】

局所排風機 維持確認結果 (2021年10月)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

【厚生棟休憩所】

局所排風機 維持確認記録(2021年10月)

[illegible]

【企業棟休憩所A棟】

局所排風機 維持確認記録(2021年10月)

[illegible]

【 登録センター休憩所・土捨て場休憩所 】

局所排風機 維持確認記録（2021年10月）

No.	設置場所		製造	確認結果										フィルタ清掃、交換実績				備 考
	建屋	エリア		外観／異音 ／異臭 (○or×)	①線量当量率 [μ Sv/h] 【基準】:at 1mの線量当量率でBG×2倍 (○or×)			②フィルタ差圧 (○or×) 【基準】: 製プレ 500Pa以上 HEPA 750Pa以上 プレ 100Pa以上 HEPA 750Pa以上						清掃実績 (日付)	フィルタ交換実績(日付) 【基準】:①or②			
					BG	at 1m	判定	清掃前			清掃後				プレ	HEPA	チャコール	
								指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定	指示値 (プレ)	指示値 (HEPA)	判定					
1	登録センター休憩所	装備配備エリア		○	0.4	0.4	○	250	170	○	—	—	—	—	—	—	—	
2	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.5	0.5	○	260	160	○	—	—	—	—	—	—	—	
3	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.5	0.5	○	230	170	○	—	—	—	—	—	—	—	
4	登録センター休憩所	マスク着脱エリア		○	0.6	0.6	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
5	登録センター休憩所	装備配備エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	故障の為停止中 マスク脱衣エリア仮置き
6	登録センター休憩所	スクリーニングエリア		○	0.4	0.4	○	210	180	○	—	—	—	—	—	—	—	
7	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.4	0.5	○	200	350	○	—	—	—	—	—	—	—	
8	登録センター休憩所	喫煙室	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
9	登録センター休憩所	共用エリア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	撤去済み
10	登録センター休憩所	共用エリア		○	0.3	0.4	○	240	120	○	—	—	—	—	—	—	—	
11	登録センター休憩所	共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
12	登録センター休憩所	出入管理員休憩所		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
13	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.4	0.5	○	250	100	○	—	—	—	—	—	—	—	
14	登録センター休憩所	2階 共用エリア		○	0.9	0.9	○	280	180	○	—	—	—	—	—	—	—	
15	登録センター休憩所	2階 共用エリア		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	停止中
16	土捨て場休憩所	靴・ヘルメット配備エリア		○	0.25	0.25	○	270	180	○	—	—	—	—	—	—	—	