

日 付	2021年11月2日		タンクNo.	E-E5			作業内容	2・1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	9.96E-06	9.96E-06	9.96E-06	合	
作業中	9時20分	—		東	9.96E-06	9.96E-06	1.18E-05	合	
	13時13分	北東		西	1.00E-05	1.00E-05			
	12時35分	北		南	1.18E-05	1.18E-05			
	11時03分	北		北	1.08E-05	1.08E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時45分	—		東	9.96E-06	9.96E-06	1.18E-05	合	
	13時45分	—		西	1.00E-05	1.00E-05			
	13時45分	—		南	1.18E-05	1.18E-05			
	13時45分	—		北	1.08E-05	1.08E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2021年11月3日		タンクNo.	E-E1			作業内容	鋼製天板、4・3段目側板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時30分	—		タンク内	9.96E-06	9.96E-06	9.96E-06	合	
作業中	8時56分	北西		東	9.96E-06	9.96E-06	1.18E-05	合	
	10時43分	北西		西	1.00E-05	1.00E-05			
	13時50分	北西		南	1.18E-05	1.18E-05			
	12時13分	北西		北	1.08E-05	1.08E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	15時32分	北西		東	9.96E-06	9.96E-06	1.18E-05	合	
	15時32分	北西		西	1.00E-05	1.00E-05			
	15時32分	北西		南	1.18E-05	1.18E-05			
	15時32分	北西		北	1.08E-05	1.08E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
日 付	2021年11月5日		タンクNo.	E-E1			作業内容	2・1段目側板、底板撤去	
	測定時間	風向	測定者	測定位置	検出限界値	測定値(Bq/cm3)	最大値	判 定	入力者
作業前	7時25分	—		タンク内	9.96E-06	9.96E-06	9.96E-06	合	
作業中	12時01分	北西		東	9.96E-06	9.96E-06	1.18E-05	合	
	9時15分	北西		西	1.00E-05	1.00E-05			
	12時45分	北東		南	1.18E-05	1.18E-05			
	10時52分	北西		北	1.08E-05	1.08E-05			
作業中 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					
作業後	13時20分	北		東	9.96E-06	9.96E-06	1.18E-05	合	
	13時20分	北		西	1.00E-05	1.00E-05			
	13時20分	北		南	1.18E-05	1.18E-05			
	13時20分	北		北	1.08E-05	1.08E-05			
作業後 (1回目NGの 場合)				東					
				西					
				南					
				北					