







γカメラ測定記録



(1/3)



測定日	2022/1/12	
停止位置	a	
測定対象	壁	
測定点番号	1	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		

測定日	2022/1/12	
停止位置	a	
測定対象	壁	
測定点番号	2	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		

測定日	2022/1/12	
停止位置	a	
測定対象	壁	
測定点番号	4	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		



測定日	2022/1/14	
停止位置	d	
測定対象	壁	
測定点番号	10	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		



測定日	2022/1/12	
停止位置	d	
測定対象	壁	
測定点番号	11	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		



測定日	2022/1/12	
停止位置	b	
測定対象	天井	
測定点番号	3	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		



γカメラ測定記録



(2/3)



測定日	2022/1/12	
停止位置	b	
測定対象	天井	
測定点番号	4	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		

測定日	2022/1/13	
停止位置	d	
測定対象	天井	
測定点番号	10	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		



測定日	2022/1/14	
停止位置	g	
測定対象	天クレ側面	
測定点番号	1	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		

測定日	2022/1/14	
停止位置	g	
測定対象	天クレ側面	
測定点番号	2	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		


測定日	2022/1/13	
停止位置	i	
測定対象	天クレ底面	
測定点番号	1	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		

測定日	2022/1/13	
停止位置	i	
測定対象	天クレ底面	
測定点番号	2	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		


γカメラ測定記録

測定日	2022/1/13	
停止位置	i	
測定対象	天クレ底面	
測定点番号	3	
CCDカメラ映像		γカメラ映像
		


壁面




天井



天井クレーン側面



天井クレーン底面



● : 停止位置 ● : 測定点