

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
2	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
3	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
4	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
5	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	エフレックス管	3	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	防災シート	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
7	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/2/12	作業床鉄骨(2020SS-00243)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
8	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/2/12	作業床鉄骨(2020SS-00391)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
9	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/2/12	作業床鉄骨(2020SS-00237)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.2 mSv/h
10	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/2/12	作業床鉄骨(2020SS-00235)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
11	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
12	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
13	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
14	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
15	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
16	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
17	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
18	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/5/26	木材類	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
19	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
20	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	鉄筋、スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/5/26	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
23	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/2/16	作業床鉄骨(2020SS-00244)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
24	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/2/16	作業床鉄骨(2020SS-00245)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
25	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/2/16	作業床鉄骨(2020SS-00160)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.15 mSv/h
26	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	紙・ウエス類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
27	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	木材	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
28	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
29	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/5/26	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/5/26	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	1～4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/5/26	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
33	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
34	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(枝・葉) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
35	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/28	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
36	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/5/27	モーター	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
37	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/5/27	モーター台	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
38	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/5/27	配管・バルブ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
39	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
40	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	鉄筋、スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	アスファルトガラ	3	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
42	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
43	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
44	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/24	可燃物 その他	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
45	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	.	1～6号機械設備グループ	2021/5/27	モーター	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
46	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	.	1～6号機械設備グループ	2021/5/27	モーター台	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
47	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	.	1～6号機械設備グループ	2021/5/27	配管・バルブ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
48	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
49	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	鉄筋、スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
50	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	コンクリートガラ	3	20 $\mu$ Sv/h	20 $\mu$ Sv/h	無	
51	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
52	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/1	不燃物 その他	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
54	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	不燃ゴミ(コンクリートガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
55	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/5/21	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
58	1F1-4号機 土捨て場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/1	不燃物 金属ガラ	5	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
59	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	紙・ウエス類	2	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	
60	1F事務本館東側駐車場周辺通路設置工事および同関連除却工事	事務本館東側駐車場周辺	土木基盤設備グループ	2021/5/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	3 $\mu$ Sv/h	3 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
62	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
63	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	紙・ウエス類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
64	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	ポリ類	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
65	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/6/1	可燃物その他	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
66	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
67	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2020/12/23	金属ガラ (2020SS-00242)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.23 mSv/h
68	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2020/12/23	金属ガラ (2020SS-00065)	6	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
69	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2020/12/23	金属ガラ (2020SS-00158)	6	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
70	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/17	可燃物 紙・ウエス類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
71	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/17	可燃物 紙・ウエス類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
72	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
73	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
75	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
76	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/17	可燃物 プラスチック・ホリ・ビニール類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
77	1F1-4号機 土捨場周辺整備委託(その1)	G4南エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/17	可燃物 プラスチック・ホリ・ビニール類	1	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
78	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
79	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
80	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	わりばし	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/3/9	金属ガラ(鉄くず)	2	0.001 mSv/h	0.004 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
82	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/3/9	不燃物その他(フィルター類)	2	0.001 mSv/h	0.1 mSv/h	$\beta$ 有	0.3 mSv/h
83	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
84	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	刈草・枯葉等	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
85	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	難燃物 ゴム類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
86	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
87	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋 西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/5/11	金属ガラ	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
88	1F-1~4号機 T/B油処理装置設置	プロセス建屋西側ヤード、プロセス建屋 西側4FL	地下水対策設備グループ	2021/5/11	不燃物その他(フレキ、不燃シ ート、その他)	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
89	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	刈草・枯葉等	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
90	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/5/20	ポリ瓶	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
91	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/5/20	ビニール	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/5/20	紙	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
94	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2020/12/24	金属ガラ(2020SS-00187)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
95	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2020/12/24	金属ガラ(2020SS-00055)	6	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	$\beta$ 有	0.35 mSv/h
96	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2020/12/24	金属ガラ(2020SS-00189)	6	0.08 mSv/h	0.15 mSv/h	$\beta$ 有	0.6 mSv/h
97	1~4号当直関連業務(2021)	1F構内	作業管理グループ	2021/6/2	紙、ウエス類	0.55	0.02 mSv/h	0.095 mSv/h	無	
98	1~4号当直関連業務(2021)	1F構内	作業管理グループ	2021/6/2	プラスチック、ポリ、ビニール類	0.15	0.02 mSv/h	0.04 mSv/h	無	
99	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
100	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	紙	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
102	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	テープ類	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
103	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Cエア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
104	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
105	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エア	総務グループ	2021/2/4	刈草・枯葉等	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
106	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(根) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
107	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/3/9	金属ガラ(鉄くず)	4	0.001 mSv/h	0.015 mSv/h	$\beta$ 有	4 mSv/h
108	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事 (C東+C西+C2)	Cエア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
109	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
111	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
112	1F-1-4号機 G1エアタンク設置	G1タンクエア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
113	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(幹・根) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
114	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	配管・バルブ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
115	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	ストレーナ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
116	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	サポート	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
117	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事 (C東+C西+C2)	Cエア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
118	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F 1-4号機 G4北エアタンク基礎設置工事	Cエア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	難燃物その他(ポリウレア)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
120	1F 敷地内排水路整備工事	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/6/2	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/6/5	金属くず	5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
122	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
123	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
124	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	紙・ウエス類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
125	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	プラスチック・ポリ・ビニール類	1.5	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
126	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G1タンクエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/8	可燃物その他	2	20 $\mu$ Sv/h	30 $\mu$ Sv/h	無	
127	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/5/27	配管・バルブ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
128	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1～6号機械設備グループ	2021/5/27	サポート	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
129	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
130	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	ダンボール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
131	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/25	ビニール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
132	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
133	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
134	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	プラスチック・ポリ・ビニール	3	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
135	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	可燃物その他	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
136	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/27	ダンボール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
137	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/27	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
138	1F固体廃棄物貯蔵庫保管ドラム缶等移動・ 管理業務委託	固体廃棄物貯蔵庫	固体廃棄物グループ	2021/4/2	金属ガラ(空ドラム缶)	4	0.5 $\mu$ Sv/h	0.5 $\mu$ Sv/h	無	
139	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
140	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/21	伐採木(幹・根) フレコン入り	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
142	フロコン破壊処理業務	フロコン回収容器保管倉庫	固体廃棄物グループ	2021/5/28	エアコン室外機(冷媒回収済)	6	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	$\beta$ 有	0.03 mSv/h
143	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/27	ビニール	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
144	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/27	ペットボトル	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
145	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/27	プラスチック	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
146	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Cエア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
148	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/27	紙	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
149	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/27	ビニール	2	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
150	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/27	ダンボール	1	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
151	1F 1-4号機 G4北エアタンク基礎設置 工事	Cエア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	不燃物(金属ガラ)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
152	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エ リア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
153	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Cエア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
154	1F 通信機械室不要設備撤去	自力棟ほか	通信システムグループ	2021/5/12	ケーブル類	4	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
155	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/5/18	缶	3	4 $\mu$ Sv/h	4 $\mu$ Sv/h	無	
156	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工 事(C東+C西+C2)	Cエア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
157	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/5	金属ガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
158	1F 敷地内排水路整備工事	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/6/2	可燃その他(刈草)	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
159	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/6/3	不燃物その他(鉄クズ・制御 盤)	5	0.001 mSv/h	0.008 mSv/h	$\beta$ 有	15 mSv/h
160	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	Eエア	土木水対策設備グループ	2021/6/3	可燃物その他(ビニール・木)	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	20 mSv/h



# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/6/3	難燃物その他(ゴムマット・ダクト)	5	0.001 mSv/h	0.003 mSv/h	$\beta$ 有	40 mSv/h
162	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
163	1F 構内排水路清掃業務委託	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/4/30	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
164	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	塩化ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	不燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	ゴム類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
167	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	難燃シート	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
168	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	難燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
169	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/5/17	塩化ビニール類	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
170	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	ダンボール	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
171	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	ビニール	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
172	1F 構内排水路清掃業務委託	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/4/30	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
173	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア	土木水対策設備グループ	2021/3/30	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
174	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	伐採木等(枝・葉)	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
175	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/18	金属ガラ(ミスト鉄骨H250X250)	10	0.08 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
176	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	ペットボトル	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
177	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	プラスチック	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
178	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	ビニール	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
179	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	テープ類	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
180	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	紙	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	仮保管設備解体工事(Aテント)	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/5/17	金属ガラ	5	0.2 $\mu$ Sv/h	0.2 $\mu$ Sv/h	無	
182	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/5/13	採水器(透明塩化ビニール製)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	紙	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
184	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	ダンボール	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
185	1F SFP非常用補給水ラインヘッダー移 設工事	事務本館東側	1～6号機械設備グループ	2021/5/31	紙・ウエス	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
186	1F SFP非常用補給水ラインヘッダー移 設工事	事務本館東側	1～6号機械設備グループ	2021/5/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
187	1F SFP非常用補給水ラインヘッダー移 設工事	事務本館東側	1～6号機械設備グループ	2021/5/31	難燃シート	0.2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
188	1F 構内排水路清掃業務委託	構内全域	土木基盤設備グループ	2021/4/30	土砂類	5	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
189	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/4/8	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/2/4	伐採木等(枝・葉)	5	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
191	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	紙	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
192	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	ビニール	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
193	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/1	たばこ	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
194	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業 務委託	危険物倉庫	資材グループ	2021/5/14	電源盤	12	1 $\mu$ Sv/h	1 $\mu$ Sv/h	無	
195	1F 通信機械室不要設備撤去	自力棟ほか	通信システムグループ	2021/5/12	木材類	2	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
196	1F 通信機械室不要設備撤去	自力棟ほか	通信システムグループ	2021/5/12	ケーブル類	2	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
197	1F 通信機械室不要設備撤去	自力棟ほか	通信システムグループ	2021/5/12	金属ガラ	1	3 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
198	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業 務委託(2021)	3号機 建屋内	地下水対策設備グループ	2021/6/4	ポリ・ビニール	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
199	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業 務委託(2021)	3号機 建屋内	地下水対策設備グループ	2021/6/4	テープ	0.03	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
200	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業 務委託(2021)	3号機 建屋内	地下水対策設備グループ	2021/6/4	難燃シート	0.05	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
201	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/5/11	土砂類	96	20 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
202	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/7	フランジ・タンク片天板(200215)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
203	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/5/11	土砂類	96	20 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
204	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/8	フランジ・タンク片側板(200043)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
205	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事		1~6号機械設備グループ	2021/5/27	モーター	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
206	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事		1~6号機械設備グループ	2021/5/27	モーター台	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
207	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事		1~6号機械設備グループ	2021/5/27	配管・バルブ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
208	1F 第二土捨て場駐車場拡張工事	第二土捨て場	土木基盤設備グループ	2021/5/11	土砂類	74	20 $\mu$ Sv/h	80 $\mu$ Sv/h	$\beta$ 有	100 $\mu$ Sv/h
209	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/9	フランジ・タンク片底板(200035)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
210	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/10	フランジ・タンク片側板(200196)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
211	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	配管・バルブ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
212	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	サポート	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
213	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	配管・バルブ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
214	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	ストレーナ	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
215	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	サポート	1	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
216	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/11	フランジ・タンク片天板(200197)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
217	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	配管・バルブ	3	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	
218	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/5/27	サポート	2	5 $\mu$ Sv/h	5 $\mu$ Sv/h	無	