

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
2	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
3	1~4号機タンク他点検手入工事(2020)	G3タンクエリア	貯留設備グループ	2021/6/2	金属ガラ	2	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
4	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	床材	5	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
5	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/31	鉄筋、スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
6	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
7	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
8	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	床材	1	0.015 mSv/h	0.015 mSv/h	無	
9	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
10	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
11	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/5/26	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
12	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/17	ビニール	3	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
13	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/17	テープ類	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
14	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/17	紙	1	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
15	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/31	鉄筋、スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
16	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	5/6号機コントロール建屋 2階 ロッカー室	建築設備保守グループ	2021/5/26	金属ガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
17	1F-3号機Rw/Bドレンライン設置工事 関連除却	1F-3 R/B、RW/B	地下水対策設備グループ	2021/6/4	木材類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
18	1F-3号機Rw/Bドレンライン設置工事 関連除却	1F-3 R/B、RW/B	地下水対策設備グループ	2021/6/4	紙・ウエス類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
19	1F-3号機Rw/Bドレンライン設置工事 関連除却	1F-3 R/B、RW/B	地下水対策設備グループ	2021/6/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
20	1F-3号機Rw/Bドレンライン設置工事 関連除却	1F-3 R/B、RW/B	地下水対策設備グループ	2021/6/4	可燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
22	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/4/2	汚染碎石(土砂含む)	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
23	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/5/26	紙(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/5/26	ホリ袋(プラスチック・ホリ・ビニール類)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/5/26	ウエス(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
26	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/5/26	ロープ	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
27	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/5/26	採水器(透明塩化ビニール製)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
28	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/31	PE管	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
29	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
31	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	難燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
32	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
33	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/3/31	金属ガラ (2020SS1U-050)	6	0.08 mSv/h	0.8 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
34	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/31	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F-1~4号機 タンクエリア水回収業務委託	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/31	PE管	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	6号機 復水貯蔵タンク	1~6号機棟設備グループ	2021/5/28	廃棄手摺	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
37	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	伐採木(根)	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
39	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/17	紙	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
40	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	不燃物(金属くず)	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
42	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	ゴム類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
43	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
44	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/31	鉄筋、スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
45	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/25	不燃物その他	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
46	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
47	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
48	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
49	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	不燃物(塩化ビニール類)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
50	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
51	旧日立シュラウド建屋除却工事	旧日立シュラウド建屋北側	建築設備保守グループ	2020/12/11	廃プラスチック	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
52	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/31	ポリウレタ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
53	1F-3号機Rw/Bドレンライン設置工事関連除却	1F-3 R/B、Rw/B	地下水対策設備グループ	2021/6/4	ケーブル類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
54	1F-3号機Rw/Bドレンライン設置工事関連除却	1F-3 R/B、Rw/B	地下水対策設備グループ	2021/6/4	機器類・制御盤類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
55	1F-3号機Rw/Bドレンライン設置工事関連除却	1F-3 R/B、Rw/B	地下水対策設備グループ	2021/6/4	不燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	1F-3号機 原子炉建屋滞留水移送PE管他設置工事関連除却	1F-3 R/B、Rw/B	地下水対策設備グループ	2021/6/4	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
57	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
58	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
59	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
60	1F 1-4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/22	ダンボール	3	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
62	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/22	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
63	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	3号機 建屋内	地下水対策設備グループ	2021/6/4	防災シート	0.4	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	3号機 建屋内	地下水対策設備グループ	2021/6/4	金属ガラ	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	3号機 建屋内	地下水対策設備グループ	2021/6/4	コンクリートガラ	0.03	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	3号機 建屋内	地下水対策設備グループ	2021/6/4	ガラス	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
67	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
68	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
69	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/22	ダンボール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
70	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/22	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
71	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
72	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	防災シート	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
73	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	ALPS東側エリア	地下水対策設備グループ	2021/6/2	金属ガラ	0.4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
74	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	難燃シート類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
75	1F1-4号機 G5エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	可燃物	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
76	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	#1カバー工事(カバー解体工事)	鉄塔ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/4/15	バッテリー	0.7	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
78	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
79	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
80	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/31	ポリウレア	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/12	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
82	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
83	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
84	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
85	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/8	難不燃長テーブル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
86	#1ヤード整備工事(北西・西門前共)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
87	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/9	可燃:紙・ウエス類	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
88	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/9	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
89	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/9	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
90	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/5/31	鉄筋・スクラップ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
91	1F-3号機Rw/Bドレンライン設置工事 関連除却	1F-3 R/B、RW/B	地下水対策設備グループ	2021/6/4	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1F-3号機Rw/Bドレンライン設置工事 関連除却	1F-3 R/B、RW/B	地下水対策設備グループ	2021/6/4	難燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
93	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
94	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	旧事務本館東側ヤード	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/29	紙・ウエス類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	旧事務本館東側ヤード	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/29	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
96	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	旧事務本館東側ヤード	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/29	可燃その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
97	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	旧事務本館東側ヤード	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/29	ゴム類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
98	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	旧事務本館東側ヤード	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/29	難燃シート類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
99	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	旧事務本館東側ヤード	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/29	ゴムホース	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
100	1F-1～3号機 窒素ガス分離装置本体 他点検手入工事	旧事務本館東側ヤード	PCV関連設備管理PJグループ	2021/6/29	不燃シート	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
102	1F1～4号機 溶接タンク内面点検他業務委託	K1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	塗料缶・塗料片	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
103	1F1～4号機 溶接タンク内面点検他業務委託	K1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	番線	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
104	移送配管・弁点検関連	福島第一原子力発電所 1～4号機タンクエリア 屋外	貯留設備グループ	2021/6/4	紙類	0.2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
105	移送配管・弁点検関連	福島第一原子力発電所 1～4号機タンクエリア 屋外	貯留設備グループ	2021/6/4	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	移送配管・弁点検関連	福島第一原子力発電所 1～4号機タンクエリア 屋外	貯留設備グループ	2021/6/4	吸着材	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/11	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
108	1F1～4号機 溶接タンク内面点検他業務委託	K1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	紙・キムタオル類	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
109	1F1～4号機 溶接タンク内面点検他業務委託	K1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	ポリ袋	0.01	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
110	1F1～4号機 溶接タンク内面点検他業務委託	K1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	テープ類	0.01	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
111	1F1～4号機 溶接タンク内面点検他業務委託	K1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	ポリシート	0.02	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
112	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	板金	5	1.9 μ Sv/h	1.9 μ Sv/h	無	
113	1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	保温材	8	1.9 μ Sv/h	1.9 μ Sv/h	無	
114	1F1～4号機 溶接タンク内面点検他業務委託	K1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	塗料缶・塗料片	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
115	1F1～4号機 溶接タンク内面点検他業務委託	K1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	番線	0.01	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
116	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/22	ビニール	4	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
117	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/22	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
118	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
119	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	6号機 復水貯蔵タンク	1～6号機械設備グループ	2021/5/28	廃棄手摺	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
120	1F キャスク取扱クレーン点検保守	宇徳倉庫	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/6/7	金属ガラ	4	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/6/22	紙	5	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
122	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2021/6/22	紙ウエス類	0.17	0.07 μ Sv/h	0.13 μ Sv/h	無	
123	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2021/6/22	ビニール類	0.3	0.07 μ Sv/h	0.1 μ Sv/h	無	
124	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2021/6/22	ビニール類(アルミ蒸着)	0.04	0.07 μ Sv/h	0.07 μ Sv/h	無	
125	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退 域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	入退管理棟汚染検査所(GT-27北東)	放射線防護グループ	2021/6/22	難燃シート	0.04	0.07 μ Sv/h	0.09 μ Sv/h	無	
126	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
127	1F D排水路新設工事	K4タンク南ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/5	アスファルトガラ	4.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
128	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	難燃物その他	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
129	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エ リア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
130	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
131	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/5/26	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
132	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工 事(2020)	1, 2号中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/6/23	紙・段ボール	2	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
133	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工 事(2020)	1, 2号中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/6/23	ビニール・プラ類	1	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
134	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
135	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
136	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工 事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
137	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工 事(2020)	1, 2号中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/6/23	エフレックス他	0.5	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
138	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/6/25	ミラクルパウダー	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
139	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/6/25	ビニール袋	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
140	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/6/25	紙・ウエス類	0.3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	不燃物その他	4	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
142	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	塩化ビニール類	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
143	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/5/26	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
144	1F 東波除堤透過防止工復旧改造工事	東波除堤	土木基盤設備グループ	2021/4/8	難燃物その他	1	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
145	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
146	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
147	1F-1~4号機 セシウム吸着塔保管管理委託(2021)	一時保管施設(第四施設)(GP-22)	処理設備グループ	2021/6/10	プラスチック・ホリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/10	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
149	移送配管・弁点検関連	福島第一原子力発電所 1~4号機タンクエリア 屋外	貯留設備グループ	2021/6/4	コーキング空容器	0.3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
150	移送配管・弁点検関連	福島第一原子力発電所 1~4号機タンクエリア 屋外	貯留設備グループ	2021/6/4	保温材	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
151	移送配管・弁点検関連	福島第一原子力発電所 1~4号機タンクエリア 屋外	貯留設備グループ	2021/6/4	金属ガラ	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	地下水バイパス揚水井清掃業務委託(2021)	第二土捨て場応用地質(株)資材倉庫	土木水対策設備グループ	2021/6/1	金属ガラ	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
153	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/5/26	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
155	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/6/1	紙類	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
156	浜通り物流センター資材取扱管理・輸送業務委託	スラッジ建屋	資材グループ	2021/6/1	プラ・ポリ・ビニール	0.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
157	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
158	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
159	4号機R/B防水性向上対策工事	4号機T/B(GI-25)	建築設備建設グループ	2021/5/26	金属ガラ	5	0.01 mSv/h	0.08 mSv/h	無	
160	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
162	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
163	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
164	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫	運用支援グループ	2021/6/25	紙・ウエス類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
165	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫	運用支援グループ	2021/6/25	可燃物その他	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
166	1F 構内危険物倉庫内ドラム缶性状確認業務委託(2021)	No.3危険物倉庫	運用支援グループ	2021/6/25	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
167	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
168	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
169	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/18	可燃:紙・ウエス類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
170	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/18	プラスチック・ポリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
171	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/6/18	可燃物その他	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
172	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
173	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
174	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	電線	20	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
175	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号構台設置PJグループ	2021/6/5	鉄くず	30	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
176	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
178	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
179	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/14	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
180	1F 1~4号機 Cエアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F サイトバンカプール浄化装置運転業務委託	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/22	段ボール	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
182	1F サイトバンカプール浄化装置運転業務委託	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/22	難燃シート	0.1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
183	1F サイトバンカプール浄化装置運転業務委託	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/22	ゴム	0.01	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	1F サイトバンカプール浄化装置運転業務委託	サイトバンカ建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/22	ポリ	0.2	0.01 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
185	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
186	1F1-4号機 G5エアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/6/1	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
187	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/6/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/6/21	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/6/21	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
190	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	木材類	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
191	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/28	フランジタンク片側板(200096)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
192	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/23	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
193	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/23	鉄筋	0.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
194	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/6/29	フランジタンク片底板(200195)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
195	1F構内瓦礫保管	エリアW2	固体廃棄物グループ	2021/6/4	廃タイヤ	10	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
196	1F構内瓦礫保管	エリアC	固体廃棄物グループ	2021/6/2	6m3コンテナ(2020ZK-04728)	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
197	1F構内瓦礫保管	エリアC	固体廃棄物グループ	2021/6/2	6m3コンテナ(2020ZK-04697)	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
198	1F構内瓦礫保管	エリアC	固体廃棄物グループ	2021/6/2	6m3コンテナ(2021SS-00149)	6	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
199	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/6/28	手摺り材	1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	