

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F1-4号機 Eエアフランチタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
2	1F1-4号機 H9・H9西エアフランチタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
3	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
4	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/4/9	ビニール類	3	1	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
5	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/4/9	可燃テープ、革手、土のう袋、ブルーシート	1	1	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
6	1F1-4号機 Eエアフランチタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
7	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/6/23	電線・ケーブル	4	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
8	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/6/23	端子	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
9	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/6/23	腕金・ボルト	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
10	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/6/23	開閉器	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
11	1F1-4号機 Eエアフランチタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
12	1F1-4号機 H9・H9西エアフランチタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
13	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
14	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/4/9	フレコンパック	5	1	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
15	1F1-4号機 H9・H9西エアフランチタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
16	1F 1~4号機 G3エアータンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	可燃その他(ビニール・プラ・紙)	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	1 mSv/h
17	1F 1~4号機 G3エアータンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	可燃その他(ビニール・プラ・ウエス)	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	β 有	11 mSv/h
18	1F 1~4号機 G3エアータンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001	mSv/h	0.015	mSv/h	β 有	6 mSv/h
19	1F1-4号機 Eエアフランチタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
20	1F1-4号機 H9・H9西エアフランチタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	β・α 汚染の有無	β+γ 線量率
21	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/6/28	紙(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
22	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/6/28	ホリ袋(プラスチック・ホリ・ビニール類)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
23	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/6/28	ウエス(紙・ウエス)	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
24	ALPS処理水貯留タンク他採水業務委託(2021)	各タンクエリア	水処理計画グループ	2021/6/28	ロープ	0.02	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
25	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	1, 2号中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/7/8	アクリル層	2.5	10 μSv/h	10 μSv/h	無	
26	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	1, 2号中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/7/8	プラスチックモール	0.5	10 μSv/h	10 μSv/h	無	
27	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
28	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	金属ガラ(鉄)	5	0.001 mSv/h	0.14 mSv/h	β有	12 mSv/h
29	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	金属ガラ(鉄)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	0.3 mSv/h
30	1F 1~4号機 G3エリアタンク除染業務委託	G3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	金属ガラ(鉄)	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β有	2.7 mSv/h
31	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	1, 2号中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/7/8	難燃物その他	1	10 μSv/h	10 μSv/h	無	
32	運営設備G直営業務(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/7/9	紙袋・記録用紙	3	0.1 mSv/h	0.5 mSv/h	無	
33	運営設備G直営業務(2021)	No.4資材倉庫	運用支援グループ	2021/7/9	ビニール袋・ポリ類	0.3	0.1 mSv/h	0.2 mSv/h	無	
34	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
35	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
36	1F-5・6号 建屋内他不要品片付け業務委託	6号機 復水貯蔵タンク	1~6号機械設備グループ	2021/7/12	刈り草	3	0.4 μSv/h	0.4 μSv/h	無	
37	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
38	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
39	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μSv/h	5 μSv/h	無	
40	1F メガポート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/4/9	フレコンパック	5	1 μSv/h	5 μSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β ・ α 汚染の有無	β + γ 線量率
41	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
42	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4号機カバ-建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/23	難燃シート類	0.6	0.003	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
43	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4号機カバ-建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/23	可燃物(ウエス・紙類)	0.12	0.003	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
44	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4号機カバ-建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/23	可燃物(ポリ、ビニール類)	0.12	0.003	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
45	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4号機カバ-建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/23	不燃物(金属ガラ)	0.04	0.003	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
46	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4号機カバ-建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/23	可燃物(その他)	0.04	0.003	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
47	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4号機カバ-建屋	高線量機器取り出しPJグループ	2021/6/23	不燃物(機器類・制御盤類)	0.04	0.01	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
48	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
49	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
50	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
51	1~4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/7/8	紙・ウエス類	1	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
52	1~4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/7/8	ビニール類	3	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
53	1~4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/7/8	可燃物その他	1	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
54	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
55	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
56	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	紙	3	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
57	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	ダンボール	2	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
58	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/9	可燃:紙・ウエス類	2	0.2	μ Sv/h	0.2	μ Sv/h	無	
59	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/9	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.2	μ Sv/h	0.2	μ Sv/h	無	
60	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/9	可燃物その他	1	0.2	μ Sv/h	0.2	μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β ・ α 汚染の有無	β + γ 線量率
61	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
62	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
63	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	ダンボール	5	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
64	1F-1~4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事	雨水タンクヤード	貯留設備グループ	2021/6/29	プラスチック類	5	0.003	mSv/h	0.003	mSv/h	無	
65	1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
66	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/6/23	難燃シート類	3	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
67	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/6/23	難燃(ゴム類)	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
68	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2021/6/15	不燃物その他	2	5	μ Sv/h	10	μ Sv/h	無	
69	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	スラッジヤード	保全計画グループ	2021/6/15	不燃物その他	3	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
70	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	紙	3	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
71	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	ダンボール	2	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
72	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
73	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
74	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/9	木材類	5	0.2	μ Sv/h	0.2	μ Sv/h	無	
75	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
76	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	1, 2号中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/6/23	鉄屑	0.5	20	μ Sv/h	20	μ Sv/h	無	
77	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	1, 2号中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/6/23	ケーブル類	2	20	μ Sv/h	20	μ Sv/h	無	
78	中央操作室デジタルレコーダ設備更新工事(2020)	1, 2号中央制御室	燃料計装設備グループ	2021/6/23	スピーカ、端子台	0.5	10	μ Sv/h	10	μ Sv/h	無	
79	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
80	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨て場 (安藤ハザマ 土捨て場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/4/9	フレコンパック	5	1	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β ・ α 汚染の有無	β + γ 線量率
81	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
82	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
83	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
84	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/5/28	金属ガラ	30	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
85	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	30	1	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
86	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/7/8	紙・ウエス類	2	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
87	1～4号機サブドレン保守点検	#4R/B西側	建築設備建設グループ	2021/7/8	ポリ類	2	5	μ Sv/h	5	μ Sv/h	無	
88	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
89	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
90	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	ビニール	5	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
91	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
92	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
93	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	ビニール	4	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
94	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	ペットボトル	1	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
95	固体廃棄物貯蔵庫第9棟フィルター交換工事	固体廃棄物貯蔵庫9棟 3FL	共用機械設備グループ	2021/7/5	紙・ウエス	0.5	0.1	μ Sv/h	0.4	mSv/h	無	
96	固体廃棄物貯蔵庫第9棟フィルター交換工事	固体廃棄物貯蔵庫9棟 3FL	共用機械設備グループ	2021/7/5	難燃シート	0.03	0.002	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
97	固体廃棄物貯蔵庫第9棟フィルター交換工事	固体廃棄物貯蔵庫9棟 3FL	共用機械設備グループ	2021/7/5	ビニール類	0.4	0.002	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
98	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/21	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
99	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/6/23	電線・ケーブル	4	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
100	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/6/23	端子	2	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/6/23	腕金・ボルト	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
102	1F 構内配電線設備取替工事(2021)	Jタンクエリア	配電・電路グループ	2021/6/23	開閉器	1	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	無	
103	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	ダンボール	1	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
104	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	紙	3	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
105	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/7/6	テープ類	1	4	μ Sv/h	4	μ Sv/h	無	
106	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	K3エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
107	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン ク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/4/15	コンクリートガラ	5	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
108	2021年度 小口工事	事務本館 中庭	建築設備保守グループ	2021/6/4	伐採木	0.6	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
109	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/15	フランジタンク片天板(200127)	21	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
110	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00038)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
111	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00010)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
112	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00022)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
113	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00013)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
114	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00012)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
115	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00002)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
116	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020ZK-03444)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
117	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020CT-00001)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
118	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020ZK-03464)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
119	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/28	土砂(2020ZK-03473)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
120	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	土砂(2020CT-00008)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β ・ α 汚染の有無	β + γ 線量率
121	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	金属ガラ(2020ZK-03807)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
122	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	土砂(2020SS-00152)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
123	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	土砂(2020CT-00006)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
124	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	土砂(2020ZK-03397)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
125	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	金属ガラ(2021AB-00026)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
126	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	金属ガラ(2021AB-00019)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
127	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	金属ガラ(2021AB-00017)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
128	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	金属ガラ(2021AB-00016)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
129	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/6/25	土砂(2020CT-00045)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
130	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/2	不燃:コンガラ(TS-0055)	6	10	μ Sv/h	12	μ Sv/h	β 有	12 μ Sv/h
131	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/2	不燃:コンガラ(TS-0051)	6	10	μ Sv/h	60	μ Sv/h	β 有	60 μ Sv/h
132	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/5/29	不燃:コンガラ(TS-0036)	6	10	μ Sv/h	14	μ Sv/h	β 有	14 μ Sv/h
133	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/5/29	不燃:コンガラ(TS-0005)	6	10	μ Sv/h	11	μ Sv/h	β 有	11 μ Sv/h
134	1F-5, 6G 屋外電気設備他修理工事	6号機 海側ヤード(6号循環水ポンプ)	電気設備保守グループ	2021/6/28	キャットウオーク	9	0.002	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
135	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/20	フランジタンク片側板(200148)	21	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
136	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/2	不燃:コンガラ(TS-0010)	6	10	μ Sv/h	15	μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
137	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/2	不燃:コンガラ(TS-0022)	6	10	μ Sv/h	25	μ Sv/h	β 有	25 μ Sv/h
138	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0056)	6	10	μ Sv/h	15	μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
139	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガラ(TS-0034)	6	10	μ Sv/h	20	μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
140	1F2 PCV内部調査(A3)	1F 2号機 R/B建屋 1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/9	ビニール類	0.5	0.01	mSv/h	0.013	mSv/h	β 有	0.07 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β ・ α 汚染の有無	β + γ 線量率
141	1F2 PCV内部調査(A3)	1F 2号機 R/B建屋 1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/9	紙類	0.5	0.01	mSv/h	0.04	mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
142	1F2 PCV内部調査(A3)	1F 2号機 R/B建屋 1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/9	雑可燃物	0.5	0.01	mSv/h	0.013	mSv/h	β 有	3.5 mSv/h
143	1F2 PCV内部調査(A3)	1F 2号機 R/B建屋 1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/9	難燃シート	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
144	1F2 PCV内部調査(A3)	1F 2号機 R/B建屋 1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/9	不燃シート	0.5	0.01	mSv/h	0.01	mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
145	1F2 PCV内部調査(A3)	1F 2号機 R/B建屋 1階	PCV内部調査PJグループ	2021/7/9	塩ビホース	1	0.03	mSv/h	0.065	mSv/h	無	
146	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガ(TS-0041)	6	10	μ Sv/h	20	μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
147	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:コンガ(TS-0058)	6	10	μ Sv/h	15	μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
148	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10	μ Sv/h	50	μ Sv/h	β 有	0.2 mSv/h
149	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	手摺り	0.3	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
150	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	スクリーン装置	0.2	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
151	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10	μ Sv/h	50	μ Sv/h	β 有	0.2 mSv/h
152	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/7/21	フランジタンク片底板(200146)	21	0.001	mSv/h	0.001	mSv/h	無	
153	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10	μ Sv/h	50	μ Sv/h	β 有	0.2 mSv/h
154	固体廃棄物貯蔵庫第9棟フィルター交換工事	固体廃棄物貯蔵庫9棟 3FL	共用機械設備グループ	2021/7/5	フィルタ	3	0.1	μ Sv/h	0.4	mSv/h	無	
155	固体廃棄物貯蔵庫第9棟フィルター交換工事	固体廃棄物貯蔵庫9棟 3FL	共用機械設備グループ	2021/7/5	金属くず	0.03	0.1	μ Sv/h	0.4	mSv/h	無	
156	固体廃棄物貯蔵庫第9棟フィルター交換工事	固体廃棄物貯蔵庫9棟 3FL	共用機械設備グループ	2021/7/5	ガスカート	0.01	0.002	mSv/h	0.002	mSv/h	無	
157	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	手摺り	0.3	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
158	1F-5号機 スクリーン設備(B系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	配管材	0.2	1	μ Sv/h	1	μ Sv/h	無	
159	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10	μ Sv/h	50	μ Sv/h	β 有	0.2 mSv/h
160	1F 研修棟北側ヤード除染に伴う舗装工事並びに関連除却工事	研修棟北側ヤード	土木基盤設備グループ	2021/6/24	アスファルトガラ	4	10	μ Sv/h	50	μ Sv/h	β 有	0.2 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率		表面線量率		β ・ α 汚染の有無	β + γ 線量率
161	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020SS-00171)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
162	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020ZK-03767)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
163	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020ZK-03616)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
164	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020ZK-03615)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
165	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020ZK-03626)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
166	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020ZK-03608)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
167	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020ZK-03612)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
168	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	コンガラ(2020ZK-03524)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
169	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	コンガラ(2020SS-00074)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
170	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020ZK-03613)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
171	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020ZK-03610)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
172	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020SS-00134)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
173	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020SS-00146)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
174	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020SS-00150)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
175	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	コンガラ(2020SS-00079)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
176	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	金属ガラ(2020ZK-03934)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
177	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020ZK-03609)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
178	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020ZK-03611)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
179	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	コンガラ(2020ZK-04007)	6	0.08	mSv/h	0.12	mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
180	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/7/12	土砂(2020SS-00149)	6	0.08	mSv/h	0.1	mSv/h	β 有	0.15 mSv/h