

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ	4	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
2	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ(工事看板)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
3	1F-1～4号機 中低濃度タンク配管サポート他点検手入工事(2020)	1～4号機 タンクエリア	貯留設備グループ	2021/7/26	金属ガラ	1.5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
4	1F 事務本館通路整地整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/7/14	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
5	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
6	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
7	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	難燃シート類	0.4	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
8	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
9	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
10	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	不燃物その他	0.5	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
11	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機周辺ヤード・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	金属ガラ (H鋼) 1m	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
12	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(アスファルトガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
13	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ(アルミの立ち馬)	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
14	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
15	1F 事務本館通路整地整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/7/14	コンクリートガラ	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
16	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	ダンボール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
17	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	ダンボール	1	4 μ Sv/h	8 μ Sv/h	無	
18	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	紙	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
19	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機周辺ヤード・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	金属ガラ (H鋼) 1m	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
20	1F-2, 3 SFP循環冷却設備電動弁他点検手入工事	3号機 Rw/B 1FL	1～6号機械設備グループ	2021/6/14	紙・ウエス類	0.06	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F-2, 3 SFP循環冷却設備電動弁他 点検手入工事	3号機 Rw/B 1FL	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	プラ・ビニール類	0.03	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
22	1F-2, 3 SFP循環冷却設備電動弁他 点検手入工事	3号機 Rw/B 1FL	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	難燃シート	0.03	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
23	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	ビニール	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
24	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	ペットボトル	2	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
25	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
26	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/7/16	紙・ウエス類	2	0.01 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
27	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/7/16	可燃物その他	2	0.01 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
28	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/7/16	難燃シート類	1	0.01 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
29	1~4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(コンクリートガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
30	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	ペットボトル	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
31	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	プラスチック	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
32	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	ダンボール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
33	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	紙	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
34	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/10	ビニール	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
35	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/7/16	プラスチック・ポリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
36	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管 理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/7/16	ゴム類	2	0.01 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
37	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機周辺ヤード・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	金属ガラ (H鋼) 1m	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
38	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ(B型フェンス)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
39	1F メガフロート津波等リスク低減対策工 事	土捨場 (安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ(プラント金属部品)	4	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
40	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	石綿含有物	0.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	#1カバー工事(カバー解体工事)	西門前ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/5/28	石綿含有物	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
42	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
43	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/7/14	金属ガラ	1.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
44	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/7/14	機器類・制御盤類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
45	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/7/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
46	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/7/14	ケーブル類	0.5	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
47	1F 事務本館通路整他整備工事他1件ならびに同関連除却工事	事務本館	建築設備建設グループ	2021/7/14	不燃物その他	2	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
48	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/2	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
49	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機周辺ヤード・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	金属ガラ (H鋼) 1m	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
50	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04344)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
51	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04352)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
52	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/16	6m3コンテナ(2020 ZK-04244)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
53	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/13	金属ガラ	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
54	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	ノンセグダクト	4	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	3 mSv/h
55	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/2	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
56	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04325)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
57	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04313)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
58	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04346)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.035 mSv/h
59	5・6T RO装置点検手入工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	紙・ウエス類	0.1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
60	5・6T RO装置点検手入工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	プラスチック・ポリ・ビニール	0.3	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	5・6T RO装置点検手入工事	Fタンクエリア	1～6号機械設備グループ	2021/7/21	PE管	4	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	無	
62	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機周辺ヤード・北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/14	金属ガラ (H鋼) 1m	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
63	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(アスファルトガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
64	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5, 6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/7/26	ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
65	1～4号機本館屋外消防設備設置工事	五差路上部	建築設備保守グループ	2021/6/1	不燃物(コンクリートガラ)	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
66	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04210)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
67	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04345)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.008 mSv/h
68	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04348)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
69	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
70	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
71	1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	汚染碎石	4	0.001 mSv/h	0.002 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
72	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/3	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
74	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
75	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/7/12	OFケーブルその他(6m3コンテナ内)	12	2.5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
76	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
77	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
78	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04351)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
79	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04347)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.017 mSv/h
80	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04350)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.014 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
82	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	ノンセグダクト	1.2	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	3 mSv/h
83	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	架台	2.8	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	3 mSv/h
84	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
85	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
86	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
87	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04353)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
88	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04355)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
89	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/12	6m3コンテナ(2020 ZK-04366)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
90	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
91	Sub-ALPS配管他撤去工事	H9タンクエリア	貯留設備グループ	2021/8/3	エフレックス	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
92	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/5/20	コンクリートガラ	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
93	直営作業	3号機 S/B	電気設備建設グループ	2021/7/19	エフレックス管	3	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
94	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/2	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
95	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	ウエス	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
96	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	紙類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
97	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
98	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	テープ類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
99	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1～6号機械設備グループ	2021/7/30	木材類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
100	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/17	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04361)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.045 mSv/h
102	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04354)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.016 mSv/h
103	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04332)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
104	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	刈草・枯葉等	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
105	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/7/1	紙・ウェス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
106	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/7/1	プラスチック・ポリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
107	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/7/1	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
108	1F キャスク取扱クレーン点検保守	旧宇徳事務所	5・6号燃料取り出しPJグループ	2021/7/1	ゴム類	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
109	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
110	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ(薄鉄板バラ)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
111	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ(アングル、単管バラ)	0.5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
112	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ(鋼製スタンド)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
113	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資 材置場	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ(鋼製メッシュパレット)	1	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
114	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エ リア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
115	1F 1-4号機 G3エリアタンク除染業務委託	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	不燃物その他(ダクト・鉄くず)	5	0.001 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	3 mSv/h
116	1F 1-4号機 G3エリアタンク除染業務委託	Eエリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	不燃物その他(ダクト・鉄くず)	5	0.001 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	3 mSv/h
117	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/2	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
119	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
120	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04357)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04320)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
122	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04386)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
123	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	架台	1	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	3 mSv/h
124	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	照明器具	2	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	3 mSv/h
125	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	ケーブル	1	0.005 mSv/h	0.006 mSv/h	β 有	0.02 mSv/h
126	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設 関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	FEP層	1	0.005 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
127	タンク連結管保温カバー設置工事関連	H5・H6(I)タンクエリア	貯留設備グループ	2021/7/16	保温材(エアフレックス)	8	0.8 μ Sv/h	0.8 μ Sv/h	無	
128	1F 5/6号機取水口護岸改造工事	5/6号機改造工事エリア	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
129	1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工 事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
130	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04371)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
131	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04218)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
132	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/17	6m3コンテナ(2020 ZK-04388)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	8 mSv/h
133	直営作業	3号機 S/B	電気設備建設グループ	2021/7/19	エフレックス管	3	0.005 mSv/h	0.02 mSv/h	無	
134	1F ストリートビュー関連除却	正門警備所西側駐車場	土木基盤設備グループ	2021/7/13	カメラ本体および付属機器	0.05	0.2 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
135	1F ストリートビュー関連除却	正門警備所西側駐車場	土木基盤設備グループ	2021/7/13	鋼製架台類	0.06	0.2 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
136	1F ストリートビュー関連除却	正門警備所西側駐車場	土木基盤設備グループ	2021/7/13	カメラ付属ケーブル類	0.1	0.2 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
137	1F ストリートビュー関連除却	正門警備所西側駐車場	土木基盤設備グループ	2021/7/13	掃除機	0.01	0.2 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
138	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのため の干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/15	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
139	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点 検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G 室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	ウエス	1.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
140	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点 検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G 室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	紙類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	ビニール類	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
142	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	テープ類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
143	5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)	1F-5号機タービン建屋内 5BD/G室	1~6号機械設備グループ	2021/7/30	木材類	0.5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
144	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
145	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04365)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
146	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/11	6m3コンテナ(2020 ZK-04375)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h
147	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
148	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ(H鋼材1m~5m)	5	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
149	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外ガレキ等運搬業務委託業務エリア 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/6/1	伐採木	170	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
150	大型保管庫第一棟建設工事	土捨て場南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/7/26	不燃物その他	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
151	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	ポリウレア	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
152	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/15	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
154	1F メガフロート津波等リスク低減対策工事	土捨場(安藤ハザマ 土捨場(西)資材置場)	5・6号対応PJグループ	2021/7/20	金属ガラ(H鋼材1m~5m)	5	1 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
155	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/7/26	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
156	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/7/26	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
157	1F 所内共通M/C4系受電ケーブル新設関連除却工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/7/2	架台	4	0.005 mSv/h	0.25 mSv/h	β 有	3 mSv/h
158	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	伐採木等(枝・葉)	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
159	1F-1~4号機 溶接タンク他内面点検他業務委託	K1タンクエリア	貯留設備グループ	2021/5/27	ウエス	0.2	0.002 mSv/h	0.005 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
160	1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事	H9エリア	土木水対策設備グループ	2021/7/15	ポリウレア	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/22	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
162	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/7/15	金属ガラ	30	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
163	発電所構内除草・除伐業務	福島第一原子力発電所構内 海生物 建屋周辺エリア	総務グループ	2021/5/31	伐採木等(枝・葉)	5	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
164	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2021/7/19	金属ガラ	1.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
165	焼却設備炉関係定期点検工事【定例】	雑固体廃棄物焼却設備建屋	共用機械設備グループ	2021/7/19	防災シート 他	1.5	3 μ Sv/h	3 μ Sv/h	無	
166	1F-5, 6号機S/B排煙設備設置工事並びに関連除却工事	1~4号機周辺	建築設備保守グループ	2021/6/5	プラスチック・ビニール	5	0.008 mSv/h	0.008 mSv/h	無	
167	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/7/16	可燃物	1	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.7 mSv/h
168	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/7/16	可燃物	2	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.6 mSv/h
169	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/7/16	不燃物	1	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
170	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/7/16	難燃物	1	0.01 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
171	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	GJ-22(1号機 R/B)	PCV内部調査PJグループ	2021/7/16	難燃物	1	0.01 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
172	1F1-4号機 エリアフランジタンク除却工事	G6東エリア	土木水対策設備グループ	2021/6/18	仮設材	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
173	1F-2, 3 SFP循環冷却設備電動弁他点検手入工事	3号機 Rw/B 1FL	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	紙・ウエス類	0.06	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.5 mSv/h
174	1F-2, 3 SFP循環冷却設備電動弁他点検手入工事	3号機 Rw/B 1FL	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	プラ・ビニール類	0.03	0.01 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
175	1F-2, 3 SFP循環冷却設備電動弁他点検手入工事	3号機 Rw/B 1FL	1~6号機械設備グループ	2021/6/14	難燃シート	0.03	0.01 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.2 mSv/h
176	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/8/16	フランジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
177	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	スクリーン装置	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
178	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/8/17	フランジタンク片 ()	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
179	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0115)	6	10 μ Sv/h	15 μ Sv/h	β 有	15 μ Sv/h
180	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0105)	6	10 μ Sv/h	18 μ Sv/h	β 有	18 μ Sv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0111)	6	10 μ Sv/h	40 μ Sv/h	β 有	40 μ Sv/h
182	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0109)	6	10 μ Sv/h	170 μ Sv/h	β 有	170 μ Sv/h
183	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/21	不燃:コンガラ(TS-0122)	6	10 μ Sv/h	14 μ Sv/h	β 有	14 μ Sv/h
184	1F-5号機 スクリーン設備(A系)他除却 工事	5号機 スクリーンヤード	1~6号機械設備グループ	2021/7/9	スクリーン装置	1.5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
185	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/5/29	不燃:金属ガラ(TS-0015)	6	10 μ Sv/h	100 μ Sv/h	β 有	100 μ Sv/h
186	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/5/29	不燃:金属ガラ(TS-0013)	6	10 μ Sv/h	30 μ Sv/h	β 有	30 μ Sv/h
187	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/5/29	不燃:金属ガラ(TS-0028)	6	10 μ Sv/h	10 μ Sv/h	β 有	10 μ Sv/h
188	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/5/29	不燃:金属ガラ(TS-0021)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
189	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/5/29	不燃:金属ガラ(TS-0024)	6	10 μ Sv/h	4 μ Sv/h	β 有	4 μ Sv/h
190	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託 (2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/8/18	フロンタンク片底板(200151)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
191	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
192	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
193	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	難燃シート類	0.4	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
194	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	コンクリートガラ	2	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
195	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	金属ガラ	0.27	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
196	1F-4 DSP上部ガレキ撤去他業務委託	4u DSP廻り	高線量機器取り出しPJグループ	2021/4/6	不燃物その他	0.5	0.08 mSv/h	0.6 mSv/h	β 有	1 mSv/h
197	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:金属ガラ(TS-0014)	6	10 μ Sv/h	40 μ Sv/h	β 有	40 μ Sv/h
198	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:金属ガラ(TS-0004)	6	10 μ Sv/h	20 μ Sv/h	β 有	20 μ Sv/h
199	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:金属ガラ(TS-0002)	6	10 μ Sv/h	150 μ Sv/h	β 有	150 μ Sv/h
200	仮保管設備解体工事(Aテント)	一時保管エリアA1	建築設備建設グループ	2021/6/3	不燃:金属ガラ(TS-0060)	6	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	β 有	11 μ Sv/h