

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                     | 発 生 場 所                        | 作 業 主 管 G    | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                   | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率        | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1   | 1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事 | H9エリア                          | 土木水対策設備グループ  | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 2   | 1F構内アクセス道路整備工事              | 西門周辺                           | 土木基盤設備グループ   | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 3   | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B    | 1F構外旧企業棟エリア                    | 2号構台設置PJグループ | 2021/7/12       | 紙・ウエス                  | 3          | 0.002 mSv/h    | 0.027 mSv/h  | 無                             |                         |
| 4   | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B    | 1F構外旧企業棟エリア                    | 2号構台設置PJグループ | 2021/7/12       | プラスチック・ポリ・ビニール類        | 2          | 0.002 mSv/h    | 0.027 mSv/h  | 無                             |                         |
| 5   | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B    | 1F構外旧企業棟エリア                    | 2号構台設置PJグループ | 2021/7/12       | 廃ブラ                    | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.027 mSv/h  | 無                             |                         |
| 6   | 所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事         | プロセス主建屋北側                      | 電気設備建設グループ   | 2021/8/20       | コンガラ                   | 8          | 2 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 7   | 1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事      | G6東エリア                         | 土木水対策設備グループ  | 2021/8/6        | 仮設材                    | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 8   | 2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B    | 1F構外旧企業棟エリア                    | 2号構台設置PJグループ | 2021/7/12       | ビニール・紙混合               | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.027 mSv/h  | 無                             |                         |
| 9   | 1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事 | H9エリア                          | 土木水対策設備グループ  | 2021/7/15       | 鉄筋・スクラップ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 10  | 1F構内アクセス道路整備工事              | 西門周辺                           | 土木基盤設備グループ   | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 11  | 建物衛生管理他業務                   | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ       | 2021/9/7        | ダンボール                  | 3          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 12  | 建物衛生管理他業務                   | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ       | 2021/9/7        | 紙                      | 2          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 13  | 1F1-4号機 H9・H9西エアフランジタンク除却工事 | H9エリア                          | 土木水対策設備グループ  | 2021/7/15       | 鉄筋・スクラップ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 14  | 1F1-4号機 Eエアフランジタンク除却工事      | G6東エリア                         | 土木水対策設備グループ  | 2021/8/6        | 仮設材                    | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 15  | 建物衛生管理他業務                   | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ       | 2021/9/7        | ビニール                   | 3          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 16  | 建物衛生管理他業務                   | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東) | 総務グループ       | 2021/9/7        | ペットボトル                 | 2          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 17  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)     | 地下貯水槽No. I、No. II              | 土木水対策設備グループ  | 2020/12/22      | 6m3コンテナ(2019 NS-00841) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | $\beta$ 有                     | 0.035 mSv/h             |
| 18  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)     | 地下貯水槽No. I、No. II              | 土木水対策設備グループ  | 2020/12/22      | 6m3コンテナ(2019 NS-00955) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | $\beta$ 有                     | 0.035 mSv/h             |
| 19  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)     | 地下貯水槽No. I、No. II              | 土木水対策設備グループ  | 2020/12/22      | 6m3コンテナ(2019 NS-00904) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | $\beta$ 有                     | 0.004 mSv/h             |
| 20  | 1F構内アクセス道路整備工事              | 西門周辺                           | 土木基盤設備グループ   | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                      | 発 生 場 所                           | 作 業 主 管 G   | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                   | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率        | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| 21  | 建物衛生管理他業務                    | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ      | 2021/9/7        | ビニール                   | 5          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 22  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア                             | 土木水対策設備グループ | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 23  | 1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託    | 雨水タンクヤード                          | 貯留設備グループ    | 2021/6/23       | 足場材・金属類他               | 4          | 0.004 mSv/h    | 0.004 mSv/h  | 無                             |                         |
| 24  | 1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託    | 雨水タンクヤード                          | 貯留設備グループ    | 2021/6/23       | コンクリートガラ               | 1          | 0.004 mSv/h    | 0.004 mSv/h  | 無                             |                         |
| 25  | 建物衛生管理他業務                    | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ      | 2021/9/7        | 紙                      | 3          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 26  | 建物衛生管理他業務                    | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫<br>(GM-19 北東) | 総務グループ      | 2021/9/7        | ダンボール                  | 2          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 27  | 1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事  | タンクエリア                            | 貯留設備グループ    | 2021/8/2        | ゴム                     | 2          | 0.005 mSv/h    | 0.009 mSv/h  | 無                             |                         |
| 28  | 1F-1～4号機 タンクエリア水回収設備他点検修理工事  | タンクエリア                            | 貯留設備グループ    | 2021/8/2        | 難燃シート                  | 3          | 0.005 mSv/h    | 0.009 mSv/h  | 無                             |                         |
| 29  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II                 | 土木水対策設備グループ | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00834) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | $\beta$ 有                     | 0.004 mSv/h             |
| 30  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II                 | 土木水対策設備グループ | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00867) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | $\beta$ 有                     | 0.05 mSv/h              |
| 31  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II                 | 土木水対策設備グループ | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00953) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | $\beta$ 有                     | 0.02 mSv/h              |
| 32  | 1F構内アクセス道路整備工事               | 西門周辺                              | 土木基盤設備グループ  | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 33  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア                             | 土木水対策設備グループ | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 34  | 1F構内アクセス道路整備工事               | 西門周辺                              | 土木基盤設備グループ  | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 35  | 所内共通M/G4系受電ケーブル新設工事          | プロセス主建屋北側                         | 電気設備建設グループ  | 2021/8/20       | コンガラ                   | 8          | 2 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 36  | 1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事      | G6東エリア                            | 土木水対策設備グループ | 2021/8/6        | 仮設材                    | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 37  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア                             | 土木水対策設備グループ | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h  | 無                             |                         |
| 38  | 1F構内アクセス道路整備工事               | 西門周辺                              | 土木基盤設備グループ  | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 39  | 1～4号機サブドレン保守点検               | #4R/B西側                           | 建築設備建設グループ  | 2021/8/23       | 油凝固剤                   | 1          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 40  | 1～4号機サブドレン保守点検               | #4R/B西側                           | 建築設備建設グループ  | 2021/8/23       | ポリニクス二層管               | 1          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                      | 発 生 場 所             | 作 業 主 管 G   | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                   | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 41  | 2021年度防火帯除草業務委託              | 日立蛇腹ハウス内            | 労働安全・防火グループ | 2021/8/6        | 刈り草                    | 5          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 42  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア               | 土木水対策設備グループ | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 43  | 2021年度 小口工事                  | 厚生棟休憩所              | 建築設備保守グループ  | 2021/9/18       | 金属ガラ(配管)               | 0.1        | 1.1 $\mu$ Sv/h | 1.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 44  | 2021年度 小口工事                  | 厚生棟休憩所              | 建築設備保守グループ  | 2021/9/18       | 機器類・制御盤類(室外機)          | 2          | 1.1 $\mu$ Sv/h | 1.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 45  | 2021年度 小口工事                  | 厚生棟休憩所              | 建築設備保守グループ  | 2021/9/18       | 機器類・制御盤類(室内機)          | 2          | 1.1 $\mu$ Sv/h | 1.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 46  | 2021年度 小口工事                  | 厚生棟休憩所              | 建築設備保守グループ  | 2021/9/18       | 保温材                    | 0.1        | 1.1 $\mu$ Sv/h | 1.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 47  | 2021年度 小口工事                  | 厚生棟休憩所              | 建築設備保守グループ  | 2021/9/18       | ケーブル類                  | 0.1        | 1.1 $\mu$ Sv/h | 1.1 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 48  | 2021年度防火帯除草業務委託              | 日立蛇腹ハウス内            | 労働安全・防火グループ | 2021/8/6        | 刈り草                    | 5          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 49  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II   | 土木水対策設備グループ | 2020/12/22      | 6m3コンテナ(2019 NS-00965) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.017 mSv/h             |
| 50  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II   | 土木水対策設備グループ | 2020/12/22      | 6m3コンテナ(2019 NS-00864) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.03 mSv/h              |
| 51  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II   | 土木水対策設備グループ | 2020/12/22      | 6m3コンテナ(2019 NS-00954) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.015 mSv/h             |
| 52  | 1F構内アクセス道路整備工事               | 西門周辺                | 土木基盤設備グループ  | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 53  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア               | 土木水対策設備グループ | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 54  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア               | 土木水対策設備グループ | 2021/6/17       | 汚染碎石                   | 4          | 0.001 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 55  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア               | 土木水対策設備グループ | 2021/6/17       | 汚染碎石                   | 4          | 0.001 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.2 mSv/h               |
| 56  | 化学分析及び放射能測定業務(2021年度)        | 5, 6号機 ホットラボ(GJ-14) | 分析評価グループ    | 2021/8/24       | プラスチック・ポリ・ビニール類        | 5          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 57  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II   | 土木水対策設備グループ | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00881) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.025 mSv/h             |
| 58  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II   | 土木水対策設備グループ | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00913) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.012 mSv/h             |
| 59  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II   | 土木水対策設備グループ | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00902) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.02 mSv/h              |
| 60  | 1F構内アクセス道路整備工事               | 西門周辺                | 土木基盤設備グループ  | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                      | 発 生 場 所           | 作 業 主 管 G       | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                   | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 61  | 1F 環境モニタリング業務委託              | 海水放射線モニタ小屋(GB-21) | 放出・環境モニタリンググループ | 2021/9/7        | 可燃物その他                 | 3.3        | 3 $\mu$ Sv/h   | 3 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 62  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア             | 土木水対策設備グループ     | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 63  | 1F構内アクセス道路整備工事               | 西門周辺              | 土木基盤設備グループ      | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 64  | 所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事          | プロセス主建屋北側         | 電気設備建設グループ      | 2021/8/20       | アスファルトガラ               | 8          | 2 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 65  | 1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事      | Eエリア              | 土木水対策設備グループ     | 2021/8/23       | 不燃物その他(鉄クズ他)           | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.004 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 1 mSv/h                 |
| 66  | 1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事      | Eエリア              | 土木水対策設備グループ     | 2021/8/23       | 不燃物その他(鉄クズ他)           | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.003 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.01 mSv/h              |
| 67  | 1F1-4号機 Eエリアフランジタンク除却工事      | Eエリア              | 土木水対策設備グループ     | 2021/8/23       | 不燃物その他(鉄クズ・防災シート)      | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.004 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 2.5 mSv/h               |
| 68  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア             | 土木水対策設備グループ     | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 69  | 1F構内アクセス道路整備工事               | 西門周辺              | 土木基盤設備グループ      | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 70  | 1～4号機サブドレン保守点検               | #4R/B西側           | 建築設備建設グループ      | 2021/8/23       | 紙・ウエス                  | 2          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 71  | 1～4号機サブドレン保守点検               | #4R/B西側           | 建築設備建設グループ      | 2021/8/23       | ポリ・ビニール                | 2          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 72  | 1～4号機サブドレン保守点検               | #4R/B西側           | 建築設備建設グループ      | 2021/8/23       | 可燃物その他                 | 1          | 5 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 73  | 1F-共通ディーゼル発電機No4軽油タンク点検手入工事  | No.4・No.5軽油タンクエリア | 1～6号機械設備グループ    | 2021/8/23       | 可燃物その他                 | 0.5        | 0.005 mSv/h    | 0.005 mSv/h    | 無                             |                         |
| 74  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア             | 土木水対策設備グループ     | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 75  | 処理水パッファタンク取替設工事              | Eエリア              | 土木水対策設備グループ     | 2021/8/19       | 不燃物(金属ガラ)              | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 76  | 大型保管庫第一棟建設工事                 | 土捨て場南造成エリア        | 建築設備建設グループ      | 2021/9/7        | 可燃:紙・ウエス類              | 2          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 77  | 大型保管庫第一棟建設工事                 | 土捨て場南造成エリア        | 建築設備建設グループ      | 2021/9/7        | プラスチック・ポリ・ビニール類        | 2          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 78  | 大型保管庫第一棟建設工事                 | 土捨て場南造成エリア        | 建築設備建設グループ      | 2021/9/7        | 可燃物その他                 | 1          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 79  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II | 土木水対策設備グループ     | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00905) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.045 mSv/h             |
| 80  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II | 土木水対策設備グループ     | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00846) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.01 mSv/h              |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                      | 発 生 場 所           | 作 業 主 管 G     | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                   | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 81  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II | 土木水対策設備グループ   | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00817) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.015 mSv/h             |
| 82  | 1F構内アクセス道路整備工事               | 西門周辺              | 土木基盤設備グループ    | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 83  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア             | 土木水対策設備グループ   | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 84  | 所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事          | プロセス主建屋北側         | 電気設備建設グループ    | 2021/8/20       | アスファルトガラ               | 8          | 2 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 85  | 大型保管庫第一棟建設工事                 | 土捨て場南造成エリア        | 建築設備建設グループ    | 2021/9/7        | 木材類                    | 5          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 86  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II | 土木水対策設備グループ   | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00858) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.01 mSv/h              |
| 87  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II | 土木水対策設備グループ   | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00890) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.012 mSv/h             |
| 88  | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)      | 地下貯水槽No. I、No. II | 土木水対策設備グループ   | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00990) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.007 mSv/h             |
| 89  | 1F構内アクセス道路整備工事               | 西門周辺              | 土木基盤設備グループ    | 2021/7/14       | コンクリートガラ               | 3          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 90  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア             | 土木水対策設備グループ   | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 91  | 所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事          | プロセス主建屋北側         | 電気設備建設グループ    | 2021/8/20       | アスファルトガラ               | 8          | 2 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 92  | 1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託         | ろ過水タンク西側エリア       | 地下水対策設備グループ   | 2021/9/1        | 刈草                     | 5          | 0.005 mSv/h    | 0.005 mSv/h    | 無                             |                         |
| 93  | 1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託         | ろ過水タンク西側エリア       | 地下水対策設備グループ   | 2021/9/1        | 刈草                     | 5          | 0.005 mSv/h    | 0.005 mSv/h    | 無                             |                         |
| 94  | #1カバー工事(カバー解体工事)             | 北西ヤード             | 1号カバー設置PJグループ | 2021/7/14       | 金属ガラ(H鋼)               | 4.5        | 0.03 mSv/h     | 0.03 mSv/h     | 無                             |                         |
| 95  | 1F-1~4号機 T/B油処理装置設置          | プロセス主建屋 西側ヤード     | 地下水対策設備グループ   | 2021/8/18       | 金属ガラ                   | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 96  | 1F-1~4号機 T/B油処理装置設置          | プロセス主建屋 西側ヤード     | 地下水対策設備グループ   | 2021/8/18       | 不燃物その他                 | 1          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 97  | 1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託         | ろ過水タンク西側エリア       | 地下水対策設備グループ   | 2021/9/1        | 刈草                     | 5          | 0.005 mSv/h    | 0.005 mSv/h    | 無                             |                         |
| 98  | 1F ろ過水タンク西側エリア整備業務委託         | ろ過水タンク西側エリア       | 地下水対策設備グループ   | 2021/9/1        | 刈草                     | 5          | 0.005 mSv/h    | 0.005 mSv/h    | 無                             |                         |
| 99  | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事 | H9エリア             | 土木水対策設備グループ   | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 100 | 処理水パッファタンク取替設工事              | Eエリア              | 土木水対策設備グループ   | 2021/8/19       | 不燃物(金属ガラ)              | 5          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所                        | 作 業 主 管 G     | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                   | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 101 | 1F-1~4号機 T/B油処理装置設置              | プロセス主建屋 西側ヤード                  | 地下水対策設備グループ   | 2021/8/18       | 紙・ウエス類                 | 0.3        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 102 | 1F-1~4号機 T/B油処理装置設置              | プロセス主建屋 西側ヤード                  | 地下水対策設備グループ   | 2021/8/18       | プラスチック・ホリ・ビニール類        | 0.5        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 103 | 1F-1~4号機 T/B油処理装置設置              | プロセス主建屋 西側ヤード                  | 地下水対策設備グループ   | 2021/8/18       | 木材類                    | 0.2        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 104 | 1F-1~4号機 T/B油処理装置設置              | プロセス主建屋 西側ヤード                  | 地下水対策設備グループ   | 2021/8/18       | 可燃物その他                 | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 105 | 1F-1~4号機 T/B油処理装置設置              | プロセス主建屋 西側ヤード                  | 地下水対策設備グループ   | 2021/8/18       | ゴム類                    | 0.2        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 106 | 1F-1~4号機 T/B油処理装置設置              | プロセス主建屋 西側ヤード                  | 地下水対策設備グループ   | 2021/8/18       | 難燃シート類                 | 0.6        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 107 | 1F-1~4号機 T/B油処理装置設置              | プロセス主建屋 西側ヤード                  | 地下水対策設備グループ   | 2021/8/18       | 難燃その他類                 | 0.2        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 108 | 大型保管庫第一棟建設工事                     | 土捨て場南造成エリア                     | 建築設備建設グループ    | 2021/9/7        | 可燃:紙・ウエス類              | 2          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 109 | 大型保管庫第一棟建設工事                     | 土捨て場南造成エリア                     | 建築設備建設グループ    | 2021/9/7        | プラスチック・ホリ・ビニール類        | 2          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 110 | 大型保管庫第一棟建設工事                     | 土捨て場南造成エリア                     | 建築設備建設グループ    | 2021/9/7        | 可燃物その他                 | 1          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 111 | 1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備<br>工事        | 5/6号機コントロール建屋2階/免震<br>重要棟2階会議室 | 建築設備保守グループ    | 2021/8/2        | 石膏ボード                  | 4          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 112 | 1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備<br>工事        | 5/6号機コントロール建屋2階/免震<br>重要棟2階会議室 | 建築設備保守グループ    | 2021/8/2        | 保温材                    | 2          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 113 | 1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備<br>工事        | 5/6号機コントロール建屋2階/免震<br>重要棟2階会議室 | 建築設備保守グループ    | 2021/8/2        | 金属ガラ                   | 2          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 114 | 1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備<br>工事        | 5/6号機コントロール建屋2階/免震<br>重要棟2階会議室 | 建築設備保守グループ    | 2021/8/2        | 照明機器                   | 0.5        | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 115 | 1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備<br>工事        | 5/6号機コントロール建屋2階/免震<br>重要棟2階会議室 | 建築設備保守グループ    | 2021/8/2        | 便器(大・小)                | 1          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 116 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 西門前ヤード                         | 1号カバー設置PJグループ | 2021/8/23       | 不燃物コンクリートガラ            | 9          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 117 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタン<br>ク除却工事 | H9エリア                          | 土木水対策設備グループ   | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 118 | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年<br>度)      | 地下貯水槽No. I、No. II              | 土木水対策設備グループ   | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00873) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.01 mSv/h              |
| 119 | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年<br>度)      | 地下貯水槽No. I、No. II              | 土木水対策設備グループ   | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00877) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.07 mSv/h              |
| 120 | 処理水パッファタンク取替設工事                  | Eエリア                           | 土木水対策設備グループ   | 2021/8/19       | 可燃物(木材類)               | 4          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所      | 作 業 主 管 G     | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名            | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 121 | 処理水パッファタンク取替設工事                  | Eエリア         | 土木水対策設備グループ   | 2021/8/19       | 難燃物(エフレックス)     | 1          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 122 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 西門前ヤード       | 1号カバー設置PJグループ | 2021/8/23       | 不燃物保温材          | 9          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 123 | 1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託          | Eエリア         | 土木水対策設備グループ   | 2021/7/15       | 不燃物その他(ダスト・鉄クズ) | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.6 mSv/h      | $\beta$ 有                     | 3 mSv/h                 |
| 124 | 1F 1～4号機 G3エリアタンク除染業務委託          | Eエリア         | 土木水対策設備グループ   | 2021/7/15       | 不燃物その他(ダクト・鉄クズ) | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.6 mSv/h      | $\beta$ 有                     | 3 mSv/h                 |
| 125 | 大型保管庫第一棟建設工事                     | 土捨て場南造成エリア   | 建築設備建設グループ    | 2021/9/7        | 木材類             | 5          | 0.2 $\mu$ Sv/h | 0.2 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 126 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事     | H9エリア        | 土木水対策設備グループ   | 2021/7/15       | コンクリートガラ        | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 127 | 所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事              | プロセス主建屋北側    | 電気設備建設グループ    | 2021/8/20       | アスファルトガラ        | 8          | 2 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 128 | 1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託        | 雨水タンクヤード     | 貯留設備グループ      | 2021/8/31       | エフレックス          | 1          | 0.003 mSv/h    | 0.006 mSv/h    | 無                             |                         |
| 129 | 1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託        | 雨水タンクヤード     | 貯留設備グループ      | 2021/8/31       | 防草シート他          | 1          | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h    | 無                             |                         |
| 130 | 1F-1～4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託        | 雨水タンクヤード     | 貯留設備グループ      | 2021/8/31       | プラ船・カラーコーン他     | 2          | 0.003 mSv/h    | 0.006 mSv/h    | 無                             |                         |
| 131 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事     | H9エリア        | 土木水対策設備グループ   | 2021/7/15       | コンクリートガラ        | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 132 | 所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事              | プロセス主建屋北側    | 電気設備建設グループ    | 2021/8/20       | アスファルトガラ        | 8          | 2 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 133 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)  | 土木水対策設備グループ   | 2021/8/19       | 白トンパック          | 2          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 134 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)  | 土木水対策設備グループ   | 2021/8/19       | プラスチック・ビニール類    | 3          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 135 | 1F防護設備迷惑警報低減対策業務                 | 日立蛇腹ハウス内     | 防護管理グループ      | 2021/9/10       | 刈草              | 1          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 136 | 1F-3号機地震計取替並びに関連除却工事             | 3号機原子炉建屋オベフロ | 建築保守技術グループ    | 2021/8/26       | 地震計①            | 0.02       | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 137 | 1F-3号機地震計取替並びに関連除却工事             | 3号機原子炉建屋オベフロ | 建築保守技術グループ    | 2021/8/26       | 地震計②            | 0.01       | 1 $\mu$ Sv/h   | 1 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 138 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 西門前ヤード       | 1号カバー設置PJグループ | 2021/8/23       | 長尺シート           | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 139 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 西門前ヤード       | 1号カバー設置PJグループ | 2021/8/23       | 養生シート           | 2          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 140 | 2021年度防火帯除草業務委託                  | 日立蛇腹ハウス内     | 労働安全・防火グループ   | 2021/8/6        | 刈り草             | 5          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所                 | 作 業 主 管 G      | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                   | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 141 | 2021年度防火帯除草業務委託                  | 日立蛇腹ハウス内                | 労働安全・防火グループ    | 2021/8/6        | 刈り草                    | 5          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 142 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事     | H9エリア                   | 土木水対策設備グループ    | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 143 | 1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託           | 1号 T/B 東側               | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/9/10       | 金属ガラ                   | 8          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 144 | 2021年度防火帯除草業務委託                  | 日立蛇腹ハウス内                | 労働安全・防火グループ    | 2021/8/6        | 刈り草                    | 5          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 145 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)             | 土木水対策設備グループ    | 2021/8/19       | ウレタン                   | 4          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 146 | 1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)             | 土木水対策設備グループ    | 2021/8/19       | ブルーシート                 | 1          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |
| 147 | #1カバー工事(カバー解体工事)                 | 西門前ヤード                  | 1号カバー設置PJグループ  | 2021/8/23       | 不燃物石綿含有物               | 9          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 148 | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)          | 地下貯水槽No. I、No. II       | 土木水対策設備グループ    | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00885) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.016 mSv/h             |
| 149 | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)          | 地下貯水槽No. I、No. II       | 土木水対策設備グループ    | 2020/12/21      | 6m3コンテナ(2019 NS-00845) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.02 mSv/h              |
| 150 | 2021年度防火帯除草業務委託                  | 日立蛇腹ハウス内                | 労働安全・防火グループ    | 2021/8/6        | 刈り草                    | 5          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 151 | 発電所構内除草・除伐業務                     | 福島第一原子力発電所構内 海生物建屋周辺エリア | 総務グループ         | 2021/5/31       | 刈草・枯葉等                 | 5          | 10 $\mu$ Sv/h  | 10 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 152 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事     | H9エリア                   | 土木水対策設備グループ    | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 153 | ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2021)        | 各タンクエリア                 | 水処理計画グループ      | 2021/8/19       | 探水器(透明塩化ビニール製)         | 0.1        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 154 | ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2021)        | 各タンクエリア                 | 水処理計画グループ      | 2021/8/19       | 紙(紙・ウエス)               | 0.02       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 155 | ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2021)        | 各タンクエリア                 | 水処理計画グループ      | 2021/8/19       | ホリ袋(プラスチック・ホリ・ビニール類)   | 0.02       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 156 | ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2021)        | 各タンクエリア                 | 水処理計画グループ      | 2021/8/19       | ウエス(紙・ウエス)             | 0.02       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 157 | ALPS処理水貯留タンク他探水業務委託(2021)        | 各タンクエリア                 | 水処理計画グループ      | 2021/8/19       | ロープ                    | 0.02       | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 158 | セシウム吸着装置保守管理業務委託                 | 旧事務所(グリット番号:GT-23)      | 処理設備グループ       | 2021/8/25       | 紙・ウエス類                 | 1          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 159 | セシウム吸着装置保守管理業務委託                 | 旧事務所(グリット番号:GT-23)      | 処理設備グループ       | 2021/8/25       | プラスチック・ホリ・ビニール類        | 1          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 160 | セシウム吸着装置保守管理業務委託                 | 旧事務所(グリット番号:GT-23)      | 処理設備グループ       | 2021/8/25       | 木材類                    | 1          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                          | 発 生 場 所                       | 作 業 主 管 G        | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                   | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率         | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|----------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|
| 161 | セシウム吸着装置保守管理業務委託                 | 旧事務所(グリット番号:GT-23)            | 処理設備グループ         | 2021/8/25       | 可燃物その他                 | 1          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h   | 無                             |                         |
| 162 | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)          | 地下貯水槽No. I、No. II             | 土木水対策設備グループ      | 2020/12/18      | 6m3コンテナ(2019 NS-00822) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.01 mSv/h              |
| 163 | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)          | 地下貯水槽No. I、No. II             | 土木水対策設備グループ      | 2020/12/18      | 6m3コンテナ(2019 NS-00353) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h   | $\beta$ 有                     | 0.014 mSv/h             |
| 164 | 1F-1 ミスト散水設備除却工事                 | 1号 T/B 東側                     | 1号燃料取扱設備PJグループ   | 2021/9/10       | 空気圧縮機本体×2台             | 10         | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 165 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)                   | 土木水対策設備グループ      | 2021/8/19       | 布                      | 0.5        | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 166 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)                   | 土木水対策設備グループ      | 2021/8/19       | ダンボール                  | 1          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 167 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)                   | 土木水対策設備グループ      | 2021/8/19       | 木                      | 1          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 168 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)                   | 土木水対策設備グループ      | 2021/8/19       | 波板                     | 1          | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 169 | 1F 1~4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2) | Cエリア(GO-28)                   | 土木水対策設備グループ      | 2021/8/19       | 可燃物その他                 | 0.5        | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h   | 無                             |                         |
| 170 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ           | 2021/9/9        | 紙                      | 3          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 171 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ           | 2021/9/9        | ダンボール                  | 2          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 172 | 1F1-4号機 H9・H9西エリアフランジタンク除却工事     | H9エリア                         | 土木水対策設備グループ      | 2021/7/15       | コンクリートガラ               | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h   | 無                             |                         |
| 173 | 所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事              | プロセス主建屋北側                     | 電気設備建設グループ       | 2021/8/20       | アスファルトガラ               | 8          | 2 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 174 | 建物衛生管理他業務                        | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ           | 2021/9/9        | ビニール                   | 5          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 175 | 1F キャスク取扱クレーン点検保守                | 旧宇徳事務所                        | 5・6号燃料取り出しPJグループ | 2021/7/1        | プラスチック・ポリ・ビニール類        | 0.5        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 176 | 1F キャスク取扱クレーン点検保守                | 旧宇徳事務所                        | 5・6号燃料取り出しPJグループ | 2021/7/1        | 可燃物その他                 | 3.5        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 177 | 1F キャスク取扱クレーン点検保守                | 旧宇徳事務所                        | 5・6号燃料取り出しPJグループ | 2021/7/1        | ゴム類                    | 0.5        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 178 | 1F キャスク取扱クレーン点検保守                | 旧宇徳事務所                        | 5・6号燃料取り出しPJグループ | 2021/7/1        | 難燃シート類                 | 0.5        | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h    | 無                             |                         |
| 179 | 所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事              | 4号T/B屋外南側                     | 電気設備建設グループ       | 2021/8/20       | 金属ガラ                   | 8          | 2 $\mu$ Sv/h   | 5 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 180 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク設置              | G4南タンクエリア                     | 土木水対策設備グループ      | 2021/7/26       | 不燃物(金属ガラ)              | 5          | 20 $\mu$ Sv/h  | 30 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |

# 瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

| No. | 作 業 件 名                 | 発 生 場 所                       | 作 業 主 管 G      | 線量測定<br>年月日(申請) | 保管物名                   | 物量<br>(m3) | 測定場所<br>雰囲気線量率 | 表面線量率          | $\beta \cdot \alpha$<br>汚染の有無 | $\beta + \gamma$<br>線量率 |
|-----|-------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|----------------|----------------|-------------------------------|-------------------------|
| 181 | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 北西ヤード                         | 1号カバー設置PJグループ  | 2021/8/23       | エフレックス配管               | 4.5        | 0.03 mSv/h     | 0.03 mSv/h     | 無                             |                         |
| 182 | G6エリア他タンク堰雨水移送ライン他設置工事  | タンクエリア                        | 貯留設備グループ       | 2021/7/27       | 塩ビ管                    | 5          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | 無                             |                         |
| 183 | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 北西ヤード                         | 1号カバー設置PJグループ  | 2021/8/23       | 金属ガラ                   | 4.5        | 0.03 mSv/h     | 0.03 mSv/h     | 無                             |                         |
| 184 | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 北西ヤード                         | 1号カバー設置PJグループ  | 2021/8/23       | 金属ガラ                   | 4.5        | 0.03 mSv/h     | 0.03 mSv/h     | 無                             |                         |
| 185 | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度) | 地下貯水槽No. I、No. II             | 土木水対策設備グループ    | 2020/12/18      | 6m3コンテナ(2019 NS-00889) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.009 mSv/h             |
| 186 | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度) | 地下貯水槽No. I、No. II             | 土木水対策設備グループ    | 2020/12/18      | 6m3コンテナ(2019 NS-00981) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.007 mSv/h             |
| 187 | 1F-1-4号機 G1エリアタンク設置     | G4南タンクエリア                     | 土木水対策設備グループ    | 2021/7/26       | 不燃物(金属ガラ)              | 5          | 20 $\mu$ Sv/h  | 30 $\mu$ Sv/h  | 無                             |                         |
| 188 | 2021年度防火帯除草業務委託         | 日立蛇腹ハウス内                      | 労働安全・防火グループ    | 2021/8/6        | 刈り草                    | 5          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 189 | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 北西ヤード                         | 1号カバー設置PJグループ  | 2021/8/23       | エフレックス配管               | 4.5        | 0.03 mSv/h     | 0.03 mSv/h     | 無                             |                         |
| 190 | H9エリアタンク堰雨水移送設備撤去工事     | 雨水タンクヤード                      | 貯留設備グループ       | 2021/8/31       | 金属ガラ・ブリキ板              | 3          | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h    | 無                             |                         |
| 191 | H9エリアタンク堰雨水移送設備撤去工事     | 雨水タンクヤード                      | 貯留設備グループ       | 2021/8/31       | 防災シート                  | 2          | 0.003 mSv/h    | 0.003 mSv/h    | 無                             |                         |
| 192 | #1カバー工事(カバー解体工事)        | 北西ヤード                         | 1号カバー設置PJグループ  | 2021/8/23       | ケーブル類                  | 0.2        | 0.03 mSv/h     | 0.03 mSv/h     | 無                             |                         |
| 193 | 建物衛生管理他業務               | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ         | 2021/9/9        | 紙                      | 2          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 194 | 建物衛生管理他業務               | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ         | 2021/9/9        | ビニール                   | 2          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 195 | 建物衛生管理他業務               | 福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東) | 総務グループ         | 2021/9/9        | テープ類                   | 1          | 4 $\mu$ Sv/h   | 4 $\mu$ Sv/h   | 無                             |                         |
| 196 | 2021年度防火帯除草業務委託         | 日立蛇腹ハウス内                      | 労働安全・防火グループ    | 2021/8/6        | 刈り草                    | 5          | 2 $\mu$ Sv/h   | 2.5 $\mu$ Sv/h | 無                             |                         |
| 197 | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度) | 地下貯水槽No. I、No. II             | 土木水対策設備グループ    | 2020/12/18      | 6m3コンテナ(2019 NS-00920) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.012 mSv/h             |
| 198 | 1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度) | 地下貯水槽No. I、No. II             | 土木水対策設備グループ    | 2020/12/18      | 6m3コンテナ(2019 NS-00966) | 6          | 0.001 mSv/h    | 0.001 mSv/h    | $\beta$ 有                     | 0.009 mSv/h             |
| 199 | 1F-1 ミスト散水設備除却工事        | 1号 T/B 東側                     | 1号燃料取扱設備PJグループ | 2021/9/15       | 金属ガラ                   | 8          | 0.01 mSv/h     | 0.01 mSv/h     | 無                             |                         |
| 200 | 5R D/G他点検手入工事(第5回計画点検)  | 1F構内 5号機 排気筒エリア               | 1~6号機械設備グループ   | 2021/9/10       | 可燃物(木材類)               | 2.5        | 0.002 mSv/h    | 0.002 mSv/h    | 無                             |                         |