

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
1	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/8/20	木材類	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
2	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	アスファルトガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
3	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/8/16	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
4	減容設備(低線量)建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2021/9/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
5	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-04969)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
6	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-04989)	6	0.02 mSv/h	0.45 mSv/h	β 有	0.45 mSv/h
7	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-04958)	6	0.02 mSv/h	0.08 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
8	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/7/26	金属ガラ (2021ZK-04992)	6	0.02 mSv/h	0.03 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
9	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	H鋼(250×250 2m・3m・4m)	2.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
10	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	(300×300 1.45m・1.8m・3.5m)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
11	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	(400×400 1.55m)	0.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
12	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00888)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
13	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00847)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.001 mSv/h
14	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	アスファルトガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
15	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/8/16	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
16	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/5	金属ガラ (2021ZK-04873)	6	0.02 mSv/h	0.05 mSv/h	β 有	0.05 mSv/h
17	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/5	金属ガラ (2021ZK-05020)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
18	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	山留枕(300・350・400・400各1種類)	1.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
19	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	Cチャンネル(130×70・100×50各2種類)	1.5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
20	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	L型アングル 80×80 6m	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
21	1F 1～4号機 Cエリアタンク基礎設置工事(C東+C西+C2)	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/8/19	鋼製堰杭 350×100×200 1.5m	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
22	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00960)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
23	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00349)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.006 mSv/h
24	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	金属ガラ	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
25	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	不燃物その他	3	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
26	1F構内アクセス道路整備工事	西門周辺	土木基盤設備グループ	2021/8/16	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
27	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	免震重要棟 北側外部仮設通路	建築設備保守グループ	2021/9/14	石膏ボード	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
28	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	免震重要棟 北側外部仮設通路	建築設備保守グループ	2021/9/14	波板	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
29	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	免震重要棟 北側外部仮設通路	建築設備保守グループ	2021/9/14	軽量鉄骨	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
30	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/16	金属ガラ (2021FU-00123)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.06 mSv/h
31	#1カバー工事(カバー解体工事)	1号機→第2地組ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/16	金属ガラ (2021ZK-05111)	6	0.02 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.1 mSv/h
32	2021年度 小口工事	5号機タービン建屋	建築設備保守グループ	2021/9/17	機器類・制御盤類(ポンプ類)	0.1	0.9 μ Sv/h	0.9 μ Sv/h	無	
33	2021年度 小口工事	5号機タービン建屋	建築設備保守グループ	2021/9/17	ケーブル類	0.1	0.9 μ Sv/h	0.9 μ Sv/h	無	
34	1F-1～4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	1～4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2021/7/30	移送ホース	4	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
35	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	共用プール建屋、5・6号機建屋、個体庫9棟	放射線防護グループ	2021/9/21	ポリ袋	0.3	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
36	1F免震棟他の放射線管理業務委託(入退域管理棟／雑固体廃棄物焼却建屋)	共用プール建屋、5・6号機建屋、個体庫9棟	放射線防護グループ	2021/9/21	スミアろ紙	0.3	0.3 μ Sv/h	0.3 μ Sv/h	無	
37	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00895)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
38	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00918)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
39	所内共通M/C4系受電ケーブル新設工事	4号T/B屋外南側	電気設備建設グループ	2021/8/20	木材類	5	2 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
40	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	金属ガラ	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
41	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	ケーブル類	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
42	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	不燃物その他	1.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
43	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	土砂類(汚泥)	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
44	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工 事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	金属ガラ	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
45	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	金属ガラ(コンテナ番号 2021 ZK-05099)	6	0.02 mSv/h	0.06 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
46	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	金属ガラ(コンテナ番号 2021 ZK-05100)	6	0.02 mSv/h	0.02 mSv/h	β 有	0.4 mSv/h
47	1F構内アクセス道路整備工事	構外西門周辺	防護管理グループ	2021/9/21	伐採木(枝葉)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
48	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/9/30	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
49	BエリアPE管リルート及び同関連除却	Bエリア(管理型最終処分場近傍 GM -28)	処理設備グループ	2021/9/21	不燃物(コンクリートガラ)	1.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
50	BエリアPE管リルート及び同関連除却	Bエリア(管理型最終処分場近傍 GM -28)	処理設備グループ	2021/9/21	不燃物(コンクリートガラ)	1.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
51	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機 Rw/B 1階 北側	環境整備・線量低減PJグ ループ	2021/9/14	紙・ウエス	4	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
52	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機 Rw/B 1階 北側	環境整備・線量低減PJグ ループ	2021/9/14	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
53	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備 工事	免震重要棟2階 旧緊急時対策室	建築設備保守グループ	2021/9/14	ビニール袋、養生材	2	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
54	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備 工事	免震重要棟2階 旧緊急時対策室	建築設備保守グループ	2021/9/14	段ボール、紙、ウエス	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
55	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備 工事	免震重要棟2階 旧緊急時対策室	建築設備保守グループ	2021/9/14	可燃物その他	1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
56	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00820)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
57	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00859)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
58	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工 事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	金属ガラ	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
59	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/9/27	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
60	1F構内アクセス道路整備工事	構外西門周辺	防護管理グループ	2021/9/21	伐採木(枝葉)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
61	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/8/6	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
62	BエリアPE管リルート及び同関連除却	Bエリア(管理型最終処分場近傍 GM-28)	処理設備グループ	2021/9/21	不燃物(コンクリートガラ)	1.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
63	BエリアPE管リルート及び同関連除却	Bエリア(管理型最終処分場近傍 GM-28)	処理設備グループ	2021/9/21	不燃物(コンクリートガラ)	1.5	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
64	1F-1~4号機孤立エリア滞留水移送業務委託(2021)	1~4号機 T/Bエリア 他	地下水対策設備グループ	2021/8/24	移送ホース	4	0.002 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
65	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00825)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
66	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00908)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
67	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	紙、ウエス類	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
68	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	可燃物その他	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
69	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	コンクリートガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
70	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	免震重要棟 北側外部仮設通路	建築設備保守グループ	2021/9/14	ピンクシート(難燃)	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
71	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備工事	免震重要棟 北側外部仮設通路	建築設備保守グループ	2021/9/14	ゴムマット	2	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
72	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	5、6号機 ホットラボ(GJ-14)	分析評価グループ	2021/9/14	プラスチック・ポリ・ビニール類	5	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
73	BエリアPE管リルート及び同関連除却	Bエリア(管理型最終処分場近傍 GM-28)	処理設備グループ	2021/9/21	アスファルトガラ	1	0.01 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h	無	
74	1F 1、2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	保温材	2	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
75	1F-3 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	3号機 Rw/B 1階 北側	環境整備・線量低減PJグループ	2021/9/14	プラスチック、ポリ、ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
76	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00974)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.003 mSv/h
77	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00886)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
78	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	ポリ、ビニール	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
79	1F 地下水バイパス設備点検手入工事(2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	木材類	4	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
80	1F 集中ラド建屋水中調査助勢委託	プロセス主建屋、高温焼却炉設備建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/21	紙・ウエス類	1	0.006 mSv/h	0.7 mSv/h	β 有	2.5 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
81	1F 集中ラド建屋水中調査助勢委託	プロセス主建屋、高温焼却炉設備建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	0.5	0.006 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	4 mSv/h
82	1F 集中ラド建屋水中調査助勢委託	プロセス主建屋、高温焼却炉設備建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/21	可燃物その他	0.5	0.006 mSv/h	0.2 mSv/h	β 有	1.5 mSv/h
83	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/9/30	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
84	1F 1、2号山側法面フェーシング補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
85	1F 1、2号山側法面フェーシング補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	不燃物その他(コキング容器他)	2	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
86	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	コンクリートガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
87	1F構内アクセス道路整備工事	構外西門周辺	防護管理グループ	2021/9/21	伐採木(枝葉)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
88	減容設備(低線量)建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2021/9/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
89	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	OFケーブルその他(6m3コンテナ内)	12	2.5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
90	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/9/13	紙・ウエス類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
91	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/9/13	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
92	減容設備(低線量)建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/8/24	金属ガラ	10	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
93	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面補修工事	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面	土木水対策設備グループ	2021/9/17	雑草	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
94	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00896)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.01 mSv/h
95	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00882)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.011 mSv/h
96	1F 1、2号山側法面フェーシング補修工事	1～4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	塩化ビニール類	2	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
97	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/9/28	ミラクルパウダー	1.1	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
98	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/9/28	ビニール袋	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
99	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/9/28	紙・ウエス類	0.4	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
100	1F 構内廃バッテリー処理業務委託	廃棄物倉庫	固体廃棄物グループ	2021/9/28	ゴム手袋	0.2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
101	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備 工事	免震重要棟 北側外部仮設通路	建築設備保守グループ	2021/9/14	木材	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
102	1F 1ー4号機 G4北エリアタンク水位計 設置(その1)	タンク廻り	水処理計装設備グループ	2021/9/11	不燃物(モーター、UPS、バッテリー、 CPU)	0.5	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
103	1F 1ー4号機 G4北エリアタンク水位計 設置(その1)	タンク廻り	水処理計装設備グループ	2021/9/11	不燃物(ケーブル類)	0.3	10 μ Sv/h	40 μ Sv/h	無	
104	1F 1ー4号機 G4北エリアタンク水位計 設置(その1)	タンク廻り	水処理計装設備グループ	2021/9/11	不燃物(防災シート)	0.5	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
105	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	コンクリートガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
106	1F 1ー4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/9/13	プラスチック・ホリ・ビニール類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
107	1F 1ー4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/9/13	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
108	1F構内アクセス道路整備工事	構外西門周辺	防護管理グループ	2021/9/21	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
109	1F1ー4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00919)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.012 mSv/h
110	1F1ー4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00274)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.015 mSv/h
111	1F 1ー4号機 G4北エリアタンク水位計 設置(その2)	タンク廻り	水処理計装設備グループ	2021/9/11	難燃物(難燃シート類)	0.5	10 μ Sv/h	11 μ Sv/h	無	
112	1F 1ー4号機 G4北エリアタンク水位計 設置(その2)	タンク廻り	水処理計装設備グループ	2021/9/11	可燃物(プラスチック、ポリビ ニール)	1	10 μ Sv/h	12 μ Sv/h	無	
113	1F 1ー4号機 G4北エリアタンク水位計 設置(その2)	タンク廻り	水処理計装設備グループ	2021/9/11	可燃物(その他)	0.5	10 μ Sv/h	16 μ Sv/h	無	
114	2021年工事中用重機・車両の管理・運用委託	雑固体廃棄物焼却設備 南側 資機材 エリア	保全計画グループ	2021/9/10	金属ガラ(足場材)	5	0.004 mSv/h	0.006 mSv/h	無	
115	1Fー1 ガレキ撤去関連設備他片付け業 務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグ ループ	2021/10/4	空気圧縮機本体×2台	10	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
116	1ー4号当直関連業務(2021)	1F構内	作業管理グループ	2021/9/27	紙、ウェス類	0.03	0.006 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
117	1ー4号当直関連業務(2021)	1F構内	作業管理グループ	2021/9/27	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.01	0.006 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
118	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	木くず	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
119	1F1ー4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00828)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.03 mSv/h
120	1F1ー4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2020/12/10	6m3コンテナ(2019 NS-00923)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.045 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
121	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	ゴム類(パッキン)	0.5	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
122	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	カナラインホース	1	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
123	1F 地下水バイパス設備点検手入工事 (2021)	地下水バイパス各揚水井	地下水対策設備グループ	2021/8/30	難燃物その他	2	0.003 mSv/h	0.003 mSv/h	無	
124	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	OFケーブルその他(6m3コンテナ内)	12	2.5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
125	1F運転管理体制見直しに伴う宿直室整備 工事	免震重要棟 北側外部仮設通路	建築設備保守グループ	2021/9/14	木材	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
126	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工 事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	アスファルトガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
127	1F構内アクセス道路整備工事	構外西門周辺	防護管理グループ	2021/9/21	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
128	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5・6号機 取水路ヤードエリア	1~6号機械設備グループ	2021/9/14	コンクリートガラ	5	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
129	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面補修工 事	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面	土木水対策設備グループ	2021/9/17	雑草	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
130	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し 関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	OFケーブルその他(6m3コンテナ内)	12	2.5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
131	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	ケーブル類	0.2	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
132	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置 工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/9/13	木材類	5	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
133	減容設備(低線量)建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/29	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
134	減容設備(低線量)建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/29	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
135	減容設備(低線量)建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/9/29	紙・ウエス類	1	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
136	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04169)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
137	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年 度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04170)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
138	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工 事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	アスファルトガラ	5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
139	1F-2 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	2号機 T/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/9/14	紙・ウエス	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
140	減容設備(低線量)建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/8/30	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
141	減容設備(低線量)建屋設置工事	南造成エリア	建築設備建設グループ	2021/8/30	可燃物その他	2	0.2 μ Sv/h	0.2 μ Sv/h	無	
142	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	金属ガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
143	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/9/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	4	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
144	1F 1-4号機 G4北エリアタンク基礎設置工事	Cエリア(GO-28)	土木水対策設備グループ	2021/9/13	可燃物その他	1	0.002 mSv/h	0.002 mSv/h	無	
145	1F-2 汚染拡大防止設備設置工事(海側)	2号機 T/B 1階	環境整備・線量低減PJグループ	2021/9/14	プラスチック、ポリ、ビニール類	5	0.001 mSv/h	0.05 mSv/h	無	
146	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	1F構外旧企業棟エリア	2号機台設置PJグループ	2021/7/12	鉄くず	30	0.002 mSv/h	0.027 mSv/h	無	
147	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04268)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.007 mSv/h
148	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/9	6m3コンテナ(2020 ZK-04257)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
149	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5・6号機 取水路ヤードエリア	1～6号機械設備グループ	2021/9/14	コンクリートガラ	2	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
150	1F-5,6R トレンチ内海水配管点検工事	5・6号機 取水路ヤードエリア	1～6号機械設備グループ	2021/9/14	金属ガラ	3	1 μ Sv/h	1 μ Sv/h	無	
151	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/9/22	紙	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
152	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/9/22	プラスチック	2	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
153	化学分析及び放射能測定業務(2021年度)	化学分析棟(GT-27南西)	分析評価グループ	2021/9/22	ポリ	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
154	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	OFケーブルその他(6m3コンテナ内)	12	2.5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
155	2号機PCV内部詳細調査設備仮置きのための干渉物移動委託	定検機材倉庫B棟	PCV内部調査PJグループ	2021/9/14	金属ガラ	30	0.75 μ Sv/h	1.19 μ Sv/h	無	
156	1F構内アクセス道路整備工事	構外西門周辺	防護管理グループ	2021/9/21	伐採木(幹・根)	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
157	【直営】5,6号機当直 自主保全活動発生廃棄物(可燃物その他)	福島第一 5, 6号機No.6軽油廻り&66KvGIS廻り	作業管理グループ	2021/9/28	草	1.1	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
158	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2020 ZK-04297)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
159	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/10	6m3コンテナ(2020 ZK-04258)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.004 mSv/h
160	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	エフレックス配管	3	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
161	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	エフレックス配管	4.5	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
162	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/31	ホース類(サクシオンホース)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
163	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	木材類	2.5	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
164	周辺立入制限区域柵(西入退)設置工事関連除却 (H31)	構外西門周辺	防護管理グループ	2021/9/21	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
165	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
166	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	OFケーブルその他(6m3コンテナ内)	12	2.5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
167	減容設備(低線量)建屋設置工事	減容処理建屋工事エリア	建築設備建設グループ	2021/9/21	コンクリートガラ	5	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
168	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面補修工事	1F 集中廃棄物処理施設周辺法面	土木水対策設備グループ	2021/9/17	雑草	5	5 μ Sv/h	5 μ Sv/h	無	
169	1F 構外伐採木運搬業務委託	1F 構外伐採木仮置き場	土木基盤設備グループ	2021/7/23	木くず	5	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
170	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/2	6m3コンテナ(2019 NS-00844)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
171	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/2	6m3コンテナ(2020 ZK-04398)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	90 mSv/h
172	1F-1-4号機 G1エリアタンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/31	ホース類(サクシオンホース)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
173	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	可燃物その他(トンパック他)	2.3	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
174	1F 1, 2号山側法面フェーシング補修工事	1~4号機周辺	土木水対策設備グループ	2021/9/13	プラスチック・ポリ・ビニール類	0.2	25 μ Sv/h	25 μ Sv/h	無	
175	周辺立入制限区域柵(西入退)設置工事関連除却 (H31)	構外西門周辺	防護管理グループ	2021/9/21	アスファルトガラ	3	2 μ Sv/h	2 μ Sv/h	無	
176	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫 (GM-19 北東)	総務グループ	2021/8/26	電池	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
177	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/9/27	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
178	2021年度防火帯除草業務委託	日立蛇腹ハウス内	労働安全・防火グループ	2021/9/27	刈り草	5	2 μ Sv/h	2.5 μ Sv/h	無	
179	#1カバー工事(カバー解体工事)	北西ヤード	1号カバー設置PJグループ	2021/8/23	不燃物 コンクリートガラ	9	0.03 mSv/h	0.03 mSv/h	無	
180	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04377)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.12 mSv/h

瓦 礫 類 ・ 伐 採 木 管 理 票

No.	作 業 件 名	発 生 場 所	作 業 主 管 G	線量測定 年月日(申請)	保管物名	物量 (m3)	測定場所 雰囲気線量率	表面線量率	$\beta \cdot \alpha$ 汚染の有無	$\beta + \gamma$ 線量率
181	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/3/5	6m3コンテナ(2020 ZK-04247)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.04 mSv/h
182	1F-1-4号機 G1エアータンク設置	G4北・G5エリア	土木水対策設備グループ	2021/8/31	ホース類(サクシオンホース)	5	20 μ Sv/h	30 μ Sv/h	無	
183	1F-1 ガレキ撤去関連設備他片付け業務委託	1号 T/B 東側	1号燃料取扱設備PJグループ	2021/10/6	金属ガラ	8	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
184	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機OF洞道周辺	電気設備建設グループ	2021/9/15	OFケーブルその他(6m3コンテナ内)	12	2.5 μ Sv/h	10 μ Sv/h	無	
185	建物衛生管理他業務	福島第一原子力発電所構内 No.5倉庫(GM-19 北東)	総務グループ	2021/9/21	缶	1	4 μ Sv/h	4 μ Sv/h	無	
186	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
187	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
188	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	可燃物その他	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
189	1F プロセス主建屋周辺フェーシング補修工事	プロセス主建屋周辺 (GJ-28南側)	土木水対策設備グループ	2021/9/14	可燃物その他(トンパック)	5	0.002 mSv/h	0.004 mSv/h	無	
190	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04255)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.005 mSv/h
191	1F1-4号機 汚染土運搬委託(2021年度)	地下貯水槽No. I、No. II	土木水対策設備グループ	2021/2/18	6m3コンテナ(2020 ZK-04368)	6	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	β 有	0.08 mSv/h
192	1F 集中ラド建屋水中調査助勢委託	プロセス主建屋、高温焼却炉設備建屋	地下水対策設備グループ	2021/9/2	プラスチック・ホリ・ビニール類	2	0.006 mSv/h	0.3 mSv/h	β 有	2 mSv/h
193	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	プラスチック・ホリ・ビニール類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
194	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	紙・ウエス類	1	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
195	1~4号機 多核種除去設備運転・保守管理業務委託	多核種除去設備(GQ-20 西側)	水処理計画グループ	2021/9/21	可燃物その他	3	0.01 mSv/h	0.01 mSv/h	無	
196	1F-1~4号機 タンクの減容・保管委託(2021)	定検機材倉庫A棟	貯留設備グループ	2021/10/4	フランジ・タンク片天板(180256)	21	0.001 mSv/h	0.001 mSv/h	無	
197	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	コンガラ(2020ZK-03392)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
198	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	コンガラ(2020ZK-03966)	6	0.08 mSv/h	0.12 mSv/h	β 有	0.17 mSv/h
199	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021SS-10622)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h
200	2号機使用済み燃料プール内燃料取り出し関連工事B	2号機周辺ヤード	2号構台設置PJグループ	2021/9/13	土砂(2021SS-10464)	6	0.08 mSv/h	0.1 mSv/h	β 有	0.15 mSv/h